

NOT. BBJA 0151
 MARCA: KIA TIPO: FORTE
 VIN: 3KPF3448TE14085 PLACA: SIP.

SINIESTRO: 364658765
 OPERADOR: MIGUEL R.
 FECHA: 21/05/26
 COLOR: GRIS AÑO: 2026

3:03 AM

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL 4/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

 ELANORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VEHÍCULO

NO 1018/1610 TRASLADO(Prov): _____
 NO 1500117

TIPO: **FOUR**
 PLACA: **AD**
 REGISTRO: **BB64658765**
 ASEGURADORA: **BAVA**
 FECHA: **20-5-26** COLOR: _____
 AÑO: **2026**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFRACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAVON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
ARE ADICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONVOCK			
VENTILADOR			
RAJADOR			
RAJADOR DE AG			
TRAPON DE GASOLINA			
TRAPON DE ACEITE			
TRAPON RAJADOR			
TURBO CARJADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NEBLA			
PARRISAS			
PARRILLA			
PILUMAS LIMPIADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMERA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMERA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOQUINAS			
BOQUINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
GENICEROS			
GUANTERA			
CONT SEGURIDAD			
CLAYON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL AC			
DEFROSTER			
ENCUENADOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELIMINADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
WISERAS			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTERA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Adm 9a Cozman</i>	ENTREGA <i>Sr Luis</i>	RECIBE <i>Adm 9a Cozman</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

Primera de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Centro Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier a de nuestras sucursales y en

La declaración se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones del contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

50-12050
00:25
Autorización de servicio auto
29/04/2026

Datos del siniestro

Número de siniestro: 646387		Número de póliza: BBVA		Inciso / Certificado: 01		Placas: 50-12050	
Marca: BMW	Submarca: BMW	Tipo: SEDAN	Fotos: X	Modelo: 320i	Color: GRANATE		
Nombre del ajustador: BBVA		Claves: X		Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ 0			
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° 1		Nombre del interesado: BBVA		Celular: 55 55 55 55		Correo electrónico: BBVA	

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso I, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

Fecha de expedición: _____
Lugar de expedición: _____

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: **LA COAPA**
Número de pase: **50-12050**
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **CALLE DE LA COAPA**

Firma del ajustador

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Orgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del interesado	Nombre y firma del interesado

30-1050
 00:25
 Inventario de vehículo dañado auto
 29/10 4/2026

Aviso de Privacidad

Sección Administrativa de Calidad Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad emitido por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Sección Administrativa de Calidad Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad emitido por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro		Poliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Marca	Submarina	Tipo / cilindrada		Modelo	Color	Kilometraje Gasolina E 1/4 1/2 3/4	
Lugar	Fecha Dia Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)	Calcular	Carrero electrónico	Correos electrónicos	
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no		Nombre del interesado		Culillar		Carrero electrónico	

Inventario **SI** **No** **Inventario** **SI** **No** **Inventario** **SI** **No** **Inventario** **SI** **No**

Delantero		Interior		Otros	
1. Parabrassas		55. Cielo de todo		Computadora	Batería
2. Brazos de limpiadores		66. Luz interior		¿Es visible? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3. Plumas limpiadoras		67. Espejo retrovisor		Observaciones:	Marca:
4. Cofre		68. Viseras			
5. Cuartos de luz		69. Tablero			
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)		70. Switch de encendido (start / stop engine)		Llaves	Tipo de llaves
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		71. Botones de estérero		Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		72. Control aire acondicionado		¿Funciona? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
9. Parrilla		73. Control calefacción		Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
10. Emblemas		74. Control eléctrico			
11. Facia		75. Guantería			
12. Molduras		76. Consola			
13. Rejillas de facia		77. Porta vasos		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
14. Porta placa		78. Encendedor		Estéreo <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
15. Spoiler		79. Cenicero		¿Funciona? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
		80. Palanca de velocidades			
		81. Perilla palanca			
		82. Botones puerta			
		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			
		84. Corderas			
		85. Manijas de puertas (2) (4)			
		86. Bocinas radio			
		87. Cinturones de seguridad			
		88. Banca de asiento trasero			
		89. Respaldo de asiento trasero			
		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			
		91. Alfombra			
		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)			

Trasero		Motor	
16. Medallón		93. Alternador	
17. Limpiadores		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
18. Lámpara stop		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
19. Tapa calueta / quita puerta		96. Bandas de motor	
20. Emblema calueta		97. Bamoneta aceite dirección	
21. Calaveras (2) (4)		98. Bamoneta aceite motor	
22. Reflejes		99. Bamoneta aceite transmisión	
23. Deteresa		100. Bobina	
24. Molduras		101. Bocina de cláxon	
25. Porta placa		102. Bomba de agua	
26. Cámarra de reversa		103. Bomba dirección hidráulica	
27. Spoiler		104. Boster de frenos	
28. Escape		105. Cables bujías	
		106. Compresor aire acondicionado	
		107. Depósito de chisqueteros	
		108. Distribuidor	
		109. Filtro gasolina	
		110. Marcha	
		111. Motor limpiadores	
		112. Motor ventilador	
		113. Porta filtro de aire	
		114. Radiador	
		115. Sistema de inyección	
		116. Transmisión (STD) (AUT)	
		117. Tapon aceite motor	
		118. Tapon radiador	
		119. Tapon depósito líquido de frenos	

Lado derecho		General	
29. Salpicadera		120. Canastilla	
30. Cuatro luz lateral		121. Alarma	
31. Espejo lateral		122. Tapon de gasolina	
32. Cristal aleta		123. Herramientas	
33. Puerta delantera		124. Sensor de reversa	
34. Cristal puerta delantera		125. Quemacocos	
35. Manilla de puerta delantera		126. Toldo	
36. Puerta trasera		127. Gancho de arrastre	
37. Cristal puerta trasera		128. Tapon rancho de arastre	
38. Manilla de puerta trasera		129. Calcomanía de verificación	
39. Cristal costado		130. Tapon birlo	
40. Estribo		131. Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	
41. Molduras			

Lado izquierdo		General	
42. Salpicadera		120. Canastilla	
43. Cuatro luz lateral		121. Alarma	
44. Espejo lateral		122. Tapon de gasolina	
45. Cristal aleta		123. Herramientas	
46. Puerta delantera		124. Sensor de reversa	
47. Cristal puerta delantera		125. Quemacocos	
48. Manilla de puerta delantera		126. Toldo	
49. Puerta trasera		127. Gancho de arrastre	
50. Cristal puerta trasera		128. Tapon rancho de arastre	
51. Manilla de puerta trasera		129. Calcomanía de verificación	
52. Cristal costado		130. Tapon birlo	
53. Estribo		131. Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	
54. Molduras			

Calueta

55. Alfombra cartón calueta	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

Objetos personales

Notas: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Origo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad