AOGBC570

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4943

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	KIA	TIPO:	K3
VIN:	3KPF84AAXRE013085	PLACA:	S1P
SINIESTRO:	B82596166	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	16/10/26	COLOR:	PLATA
		AÑO:	2024

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Unidad mundada
Golpe costado izq trasero
Golpe Salpicadera izq delantera

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alv Acuña	Jesus Ramirez	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

G: Alvs

Of Jesus Ramirez

Escaneado con CamScanner

ADGBO570

7

Aviso de Privacidad

3B25961G6	1771A000014	133065	3KPF84AAXRE013085		
Marca: Kia	Submarca: K3	Tipo de vehículo: Sedan	Modelo: 2024	Color: Pleta.	
Uso: Zafarrancho	Fecha: 20/09/24	Placas: FTU-877A	Cantidad de placas:	Kilometraje	Gasolina
Atención:	Nombre del interesado: Cinthya Pamela Colmenero Luna			Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Molduras de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cristales delanteros		
6	Emblemas (delantero y laterales)		
7	Luces: Direccionales, Neblineros, Faros		
8	Faros delanteros (Halógenos / Xenón)		
9	Parrilla		
10	Defensas		
11	Quemacocos		
12	Molduras		
13	Molduras de techo		
14	Antena		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Compuertas		
19	Tapa cajuela / puerta trasera		
20	Luces de reversa		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Cristales		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Luz placa		
26	Cristales traseros		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Espejos		
30	Cristal ventanilla		
31	Limpiadores		
32	Cristales		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal cortavientos		
40	Estribo		
41	Molduras		
Lado izquierdo			
42	Espejos		
43	Cristal ventanilla		
44	Limpiadores		
45	Cristales		
46	Puertas delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal cortavientos		
53	Estribo		
54	Molduras		
Cajuela			
55	Antena / Interruptor cajuela		
56	Tapa de cajuela		
57	Cristal cajuela		
58	Cajuela		
59	Cable		
60	Calaveras		
61	Cristal cajuela		
62	Sellos de cristales		
63	Tapete cajuela		
64	Equipamiento		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cinturones		
66	Cuentakilometros		
67	Espejos de visión		
68	Visores		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Interior de puertas		
72	Cenicero / encendedor		
73	Controles de audio		
74	Controles eléctricos		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Asientos		
78	Tapicería		
79	Cinturón		
80	Palancas de velocidades		
81	Pedales		
82	Volante (piel)		
83	Asientos de la cajuela (plegables) (piel)		
84	Toldos		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Recubrimientos		
87	Equipamiento de seguridad		
88	Bolsas de aire (frontales)		
89	Reposabrazos central		
90	Calaveras (2) (3) (4) (5) (6)		
91	Alfombras		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Arranque (start / stop engine)		
95	Arranque de llave (push engine / start)		
96	Bandas y poleas		
97	Bayoneta de dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bomba de agua		
102	Bomba de gasolina		
103	Bomba servodirección		
104	Bujías de ignición		
105	Cables bujías		
106	Compresora aire acondicionado		
107	Depósito de gasolina		
108	Depósito de servodirección		
109	Distribuidor		
110	Filtro gasolina		
111	Marcha		
112	Mangueras y tubos		
113	Motor ventiladores		
114	Radiador		
115	Sedimentos (gasolina)		
116	Sistema de EGR (Gas)		
117	Tapa de aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapones de gasolina (tanque)		
General			
120	Cofre		
121	Aceite		
122	Líquido de frenos		
123	Refrigerante		
124	Limpiadores		
125	Foco		
126	Tapa de aceite motor		
127	Tapa gasolina (tanque)		
128	Cinturones de seguridad		
129	Tapetes		
130	Tapón [ ] Candado de seguridad [ ] Birlos		

Inventario	
Otros	
Computadora: ¿Encendido? Sí [✓] No [ ] Observaciones:	Batería: ¿Encendido? Sí [✓] No [ ] Marca: Original.
Llaves: Llave de encendido ¿Funciona? Sí [✓] No [ ] Cantidad:	Tipo de llaves: Normal [ ] Código de encendido [✓] Tarjeta [ ]
Auto estéreo: Estéreo Sí [✓] No [ ] ¿Funciona? Sí [✓] No [ ] Marca:	Tarjeta de circulación: Sí [ ] No [ ]
Adicionales: Pantalla GPS Sí [ ] No [ ] Radio AM/FM Sí [ ] No [ ] Tarjeta GPS Sí [ ] No [ ] Marca: TAG Sí [ ] No [ ]	
Llantas — Vida: (3/4) (2/4)	Especificaciones: 195/65 R15
Compra: CD: TD: DI: TI: R:	
¿Llanta de refacción? Sí [ ] No [ ]	
DD: Delantero derecho; DI: Delantero izquierdo; TD: Trasero derecho; TI: Trasero izquierdo; R: Refacción	
Rines — Marca: Original.	
Original [ ] Especial [ ] Aleación [ ] Acero [ ]	No (1) (2) (3) (4) [✓]
Volante — Marca: Original	
Original [ ] Especial [ ]	
Observaciones: No Dejo Objeto de Valor en el Vehiculo.	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: De acuerdo a la póliza de seguro y en el caso de robo total, los accesorios no incluidos de fábrica deberán estar descritos en el formato correspondiente de inventario.

Nombre y firma del interesado

Datos proporcionados por el BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Aviso de Privacidad.

Los objetos personales no serán repuestos en caso de extravío. Estos deberán permanecer en el vehículo hasta el momento de la entrega. Es responsabilidad del asegurado retirar los accesorios originales (radio, estéreo, bocinas, tapetes, etc.) [ ] Es voluntad del asegurado retirarlos cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Miguel Angel Ruiz

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner