

AO. 00574
AO. 0566

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teo oxucan ☐ TRASLADO(POV): _____

MARCA: <u>KIA</u>	TIPO: <u>K3</u>
VIN: <u>3KPEB4APXTEM08411</u>	PLACA: <u>510</u>
SINIESTRO: <u>B756202662</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>31/07/26</u>	AÑO: <u>2026</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☒	☐	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA AGUA	☒	☐	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐	☐
SISTEMA FRENS	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
BOSINA	☒	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐	☐
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
GENERADOR	☒	☐	☐
MARCHA	☒	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐	☐
VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
RADIADOR DE A/C	☒	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐	☐

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☒
COFRE	☒	☐	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐	☒
FAROS	☒	☐	☒
BALASTRE	☒	☐	☒
BULBOS	☒	☐	☒
FAROS DE NIEBLA	☒	☐	☒
PARABRISAS	☒	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☐	☒
BULBOS	☒	☐	☒
CAJUELA	☒	☐	☒
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☒
LIMPIADOR	☒	☐	☒
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
CABLES PASACORRIENTES	☒	☐	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐	☐
HERRAMIENTA	☒	☐	☐
GATO	☒	☐	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	☐

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒	☐	☐
SPOILERS	☒	☐	☐
FUSIBLES	☒	☐	☐
PLACAS	☒	☐	☒
RINES	☒	☐	☒
ALARMA	☒	☐	☒
EXTINGUIDOR	☒	☐	☒
ANTENA	☒	☐	☐
PLACA VIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☒	☐	☐
CANASTILLA	☒	☐	☐
ADAPTACION	☒	☐	☐

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☒
ESTRIBO	☒	☐	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☒
MOLDURAS	☒	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☒
PUERTA TRSERA	☒	☐	☒
SALPICADERA	☒	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☒
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☒

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☒
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☒
ESTRIBO	☒	☐	☒
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☒
MOLDURAS	☒	☒	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☒
PUERTA TRSERA	☒	☐	☒
SALPICADERA	☒	☐	☒
LLANTAS	☒	☐	☒
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☒
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☒



OBSERVACIONES:

Op. José
G. Olina

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	☐
BOLSA DE AIRE	☒	☐	☐
CABECERAS	☒	☐	☐
CENICEROS	☒	☐	☐
GUANTERA	☒	☐	☐
CINT. SEGURIDAD	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
CODERAS	☒	☒	☐
CONSOLA	☒	☐	☐
CONTROL A/C	☒	☐	☐
DEFROSTER	☒	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	☒
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐	☐
MANIJAS	☒	☐	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
RELOJ	☒	☐	☐
SEGURIDAD ELECTRICOS	☒	☐	☐
TABLERO	☒	☐	☐
TAPETES	☒	☒	☐
ELEVADORES ELECTRICOS	☒	☐	☐
VESTIDURAS	☒	☐	☐
VOLANTE	☒	☐	☒
VISERAS	☒	☐	☐

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 535020762	Número de póliza: 1	Inciso / Certificado: 1	Placas: KED 311C
Marca: Kia	Submarca: K3	Tipo: Sedán	Modelo: 2026
Nombre del ajustador: Luis	Claves: Anexo	Fotos: X	Aplica deducible: Sí ☐ No ☐
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Luis	Celular: C. Olivo	Correo electrónico: figueroa@bbva.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falta de inexacta declaración por el beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de haber incurrido en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o restringen dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: Lugar de expedición:
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir al vehículo en la agencia o en el taller, en caso de no recibir comprobante fiscal de su depósito, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AutoOnline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19 Recursos Hidráulicos
Número de pase: P.T.	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados

Afectados

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Emil Rodríguez
Nombre y firma del asegurado tercero

Nombre y firma del asegurado

Nombre y firma del asegurado

Nombre y firma del asegurado

Aviso de Privacidad

En BVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B75620262	Póliza: 855CS80893	Inciso / certificado: 000001	Número de serie: 314PF84AAATE1108400
Marca: Kia	Submarca: K3	Tipo / cilindraje: sedan	Modelo: 2026
Lugar: Iztacalco	Fecha: 29/07/2025	Placas: 51 Placa	Cantidad de placas: (0)
Atención a: Se asegurado	Nombre del interesado: Laura Cristina Aguero Luna	Celular: 5500410801	Correo electrónico: 5500410801

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones: Visible	Marca: Visible
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Llaves	Tipo de llaves
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido	Normal ☒
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
7	Focos Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		Cantidad 2	Tarjeta ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Auto estereo	Tarjeta de circulación
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estereo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
11	Facia	/		75	Guantera	/		Marca Visible	
12	Molduras	/		76	Consola	/		Adicionales	
13	Revolillos de facia	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca: Visible
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		Llantas	
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Ejemplo: Kia Niro 1.6 1600cc	Vida 112
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		DD: 112	
18	Lampara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TD: 112	
19	Tapa cajuela / puerta	/		84	Codera	/		DI: 112	
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (3)	/		TI: 112	
21	Calaveras (2) (3)	/		86	Bocinas radio	/		R: Visible	
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐	
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/			
26	Camara de reversa	/		91	Alfombra	/			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/			
28	Escape	/		Motor				Rines	
Lado derecho				93	Alternador	/		Marca: Acero	
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☐ Especial ☒	No (1) (2) (3) (4)
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación ☒ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Volante	
32	Crystal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Marca: Original	
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Original ☐ Especial ☐	
34	Crystal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Observaciones	
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		- No hay objetos de valor ni papeles dentro del vehículo por el fustil en gacha	
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		Objetos personales	
37	Crystal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/		Estos se guardan con el dueño por lo que no se realiza el ajuste de los	
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/		Adaptaciones equipo especial	
39	Crystal costado	/		104	Boster de frenos	/			
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/			
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/			
45	Crystal aleta	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
47	Crystal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Crystal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Crystal costado	/		118	Tapón radiador	/			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Molduras	/		General					
Cajuela				120	Canastilla	/			
55	Alfombra cantón cajuela	/		121	Alarma	/			
56	Barrido de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/			
57	Cables para frenante	/		123	Herramientas	/			
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/			
60	Gato hidráulico	/		126	Tridol	/			
61	Clave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Tapete radiador	/		129	Calcomanía de verificación	/			
64	Tapete sintonizera	/		130	Tapón turbo	/			
				131	Tapón Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Enric Rodriguez Pizarro
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Enric Rodriguez Pizarro
Nombre y firma del asegurado, Tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe