

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

Fecha 5/08/20 Hora 15:30 No. De Reporte AUGB0231 No. De siniestro B72086465

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BSVA

Llaves Si ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca KIA Tipo K3 Modelo 2026 Color Blanco

No. De Serie 3KPF85AA0TE122216 Placas S/P No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	1	0
BATERIA	1	0
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	0
CLAXON	1	0
BOMBA AGUA	1	0
BOMBA GASOLINA	1	0
BIANDAS MOTOR	1	0
SISTEMA FRENOS	1	0
CABLES BUJIA	1	0
AIRE ACONDICIONADO	1	0
COMPUTADORA MOTOR	1	0
DEPOSITO LIMPIADORES	1	0
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	0
DISTRIBUIDOR	1	0
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	0
GENERADOR	1	0
MARCHA	1	0
MONOBLOCK	1	0
VENTILADOR	1	0
RADIADOR	1	0
TANQUE DE GASOLINA	1	0
TAPON DE GASOLINA	1	0
TAPON DE ACEITE	1	0
TAPON RADIADOR	1	0
TURBO CARGADOR	1	0

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	1	0
ASIENTOS DELANTEROS	1	0
ASIENTOS TRASEROS	1	0
BOCINAS	1	0
STEREO CD	1	0
BOLSAS DE AIRE	1	0
CABECERAS	1	0
CENICEROS	1	0
GUANTERA	1	0
CINT. DE SEGURIDAD	1	0
CODERAS	1	0
CONSOLA	1	0
CONTROL DE AIRE ACOND	1	0
DEFROSTER	1	0
ENCENDEDOR	1	0
ESPEJO RETROVISOR	1	0
INSTRUMENTOS TABLERO	1	0
LUZ INTERIOR	1	0
LUZ STOP	1	0

	SI	NO
CATALIZADOR	1	0

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	1	0
PALANCA DE VELOCIDADES	1	0
RADIO STEREO AMFM	1	0
RELOJ	1	0
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	0
TABLERO	1	0
TAPETES	1	0
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	0
VESTIDURAS	1	0
VOLANTE	1	0
VIGERAS	1	0

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	1	0
CABLES PASACORRIENTE	1	0
TAPA CAJUELA	1	0
HERRAMIENTA	1	0
GATO	1	0
LLAVE DE RUEDA	1	0
LLANTA DE REFACCIÓN	1	0
SEÑALES DE CARRETERA	1	0

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	1	0
COSTADOS	1	0
ESPEJO EXTERIOR	1	0
ESTRIBO	1	0
MANIJAS EXTERIORES	1	0
MOLDURAS	1	0
PUERTAS DELANTERAS	1	0
PUERTAS TRASERAS	1	0
SALPICADERA	1	0
TAPONES DE RUEDAS	1	0
VIDRIOS LATERALES	1	0

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	1	0
COFRE	1	0
CUARTOS DE LUZ	1	0
DEFENSA DELANTERA	1	0
FAROS DE HALOGENO	1	0
FAROS DE NIEBLA	1	0
PARABRISAS	1	0
PARRILLA	1	0
PLUMAS LIMPIADORES	1	0
PORTAPLACA	1	0
CALAVERAS	1	0
CAJUELA	1	0
DEFENSA TRASERA	1	0

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	1	0
MEDALLON	1	0
PORTA PLACA	1	0
SISTEMA DE ESCAPE	1	0

GENERAL	SI	NO
ANTENA	1	0
CANASTILLA	1	0
SPOILERS D Y T	1	0
FUSIBLES	1	0
PLACAS	1	0
RINES	1	0
ALARMA	1	0
EXTINGUIDOR	1	0
OBJETOS PERSONALES	1	0
PLACA VIN	1	0
LLANTAS	1	0
KILOMETRAJE	1	0
OTROS	1	0
REDILLAS	1	0

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con golpe frontal izquierdo.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Corralon #1:

ELABORO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Cuentas México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro:		Número de póliza:		Inciso / Certificado:		Placas:	
072086465		865C580CW6		- 01		JKA 362A	
Marca:		Submarca:		Tipo:		Modelo:	
KIA		K3		H2		2006	
Color:		Blanco		Fotos:		Aplica deducible:	
500				OK		☒ Sí ☐ No \$ 5%	
Nombre del ajustador:				Claves:		Atención a:	
ALFONSO DELACRUZ M93						☒ Asegurado ☐ Afectado N°	
Nombre del interesado:				Celular:		Correo electrónico:	
MARTIN ALBERTO PIRECKADZQUE				3329501780			
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de EBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.							

Daños del siniestro

1) MECANICAS, 2) PASTAS DE ALLE, 3) MECANICA Y COLLISION 4) COFRES
5) RAYOS E/MCO, 6) F120 12G, 7) S40PT2G, 8) PTM 25 12G
9) F120 2040 10) SILP 2040 11) SUSPENSION DELANT 12) MOLA 12G
13) MOLA 2040 14) F120 12G 15) F120 12G 16) F120 12G 17) F120 12G 18) F120 12G
19) PRINCEP VELOCIDADES 17) LUNTA YR DELANT 12G 18) ESTRI 30

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de ser el caso de crédito de pago. Tenerlo correctamente al Centro de atención al cliente.	Fecha de expedición: 27/06/26 Lugar de expedición: TUO. JAL.  Firma del emisor
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller AGTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) EL POTRERITO N 31 COL LAS PINTAS CP 451615 5652365927.
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto.	Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción 5 asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a
Asegurados:

800 90 21 300 800 83

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18.

Author: Dr. Christoph Kahl

1.5. Primeira Infância: no âmbito do estudo realizado em 2014, de acordo com as definições da Lei nº 12.796, de 2012, entende-se por Primeira Infância o período compreendido entre o nascimento e os 6 anos de idade, sendo que a primeira infância é o período compreendido entre o nascimento e os 3 anos de idade.

IDENTIFICACION N° 2086465 MARCA KIA LUGAR Tiquipaque, Jn. ATENCION		Placa 865CS80CWG Submotor 43 Fecha 27-06-26 Motor 32A362A Nombre del propietario Martin Alcaraz Priacho		Inscripción 07 Tipo 43 Placa 32A362A Cantidad de placas (5) (7) Valor 329501786		Documento 34PFBSMOTC122246 Fecha 2026 Valor BCO Caudales Caudales	
--	--	---	--	---	--	---	--

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/	
2	Bracos de limpiadores	/		66	Luz interior	/	
3	Puñales limpiadores	/		67	Espéjo retrovisor	/	
4	Cofre	/		68	Viveras	/	
5	Cuanto de luz	/		69	Tablero	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de asientos	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/	
11	Faros	/		75	Guantera	/	
12	Molduras	/		76	Cerradura	/	
13	Rejillas de faros	/		77	Porta vasos	/	
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/	
Trasero				Motor			
16	Metalón	/		80	Palanca de velocidades	/	
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/	
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
20	Emblema cajuela	/		84	Ordenes	/	
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Mangas de puertas (2) (4)	/	
22	Refriantes	/		86	Bocinas radio	/	
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/	
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/	
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/	
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
27	Spoiler	/		91	Altavoz	/	
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	
Lado derecho				Lado izquierdo			
29	Sapicadera	/		42	Sapicadera	/	
30	Cuanto luz lateral	/		43	Cuanto luz lateral	/	
31	Espéjo lateral	/		44	Espéjo lateral	/	
32	Cristal aleta	/		45	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/		46	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/		47	Cristal puerta delantera	/	
35	Mangas de puerta delantera	/		48	Mangas de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/		49	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/		50	Cristal puerta trasera	/	
38	Mangas de puerta trasera	/		51	Mangas de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/		52	Cristal costado	/	
40	Estríbo	/		53	Estríbo	/	
41	Molduras	/		54	Molduras	/	
Cajuela				General			
55	Altavoz cartón cajuela	/		120	Cargafolla	/	
56	Brazo de seguridad	/		121	Alarma	/	
57	Cable para corriente	/		122	Tapón de gasolina	/	
58	Extintor	/		123	Destornillador	/	
59	Cable	/		124	Sensar de reversa	/	
60	Cable hidráulico	/		125	Quemacables	/	
61	Llave de rueda	/		126	Toldo	/	
62	Señales de carretera	/		127	Cable de arranque	/	
63	Tapete cubre llanta	/		128	Tapón ganchos de arrastre	/	
64	Tapete sombrillera	/		129	Cable manual de ventilación	/	
				130	Tapón bota	/	
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora	Batería
¿Es visible? ☒ Si ☐ No	¿Es visible? ☐ Si ☒ No
Observaciones:	Marca:
Llaves	Tipo de llaves
Llaves de encendido	Normal ☐ ☒ Cálculo de encendido
¿Funciona? ☒ Si ☐ No	¿Tiene? ☐ Si ☒ No
Auto estéril	Tarjeta de circulación
Estéreo ☒ Si ☐ No	¿Si ☐ No ☒
¿Funciona? ☒ Si	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V.**, Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer a la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

11 Firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma de
de grúa que

FDE