



05 398806

### Autorización de servicio auto

Seguros

Aj 5543691390

Aviso de Privacidad

NA 8125353456

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

#### Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B51569463</b>	Número de póliza: <b>8456210APA</b>	Inciso / Certificado: <b>001</b>	Placas: <b>ULW580R</b>
Marca: <b>KIA</b>	Submarca: <b>Torte</b>	Tipo: <b>Sedan</b>	Modelo: <b>2018</b>
Nombre del ajustador: <b>José Manuel Banda A</b>		Claves: <b>1039</b>	Fotos: <b>51</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°		Nombre del interesado: <b>Luis Enrique Ramirez Cortez</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>8300.-</b>
		Celular: <b>8125353456</b>	Correo electrónico: <b>luis_cortez93@hotmail.com</b>

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no estar contratada nuestra cancelación de la póliza mencionada.

#### Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración de los hechos por el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros, sin efectos en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas a partir de la fecha en que el asegurado o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

#### Daños preexistentes



#### Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b>	Fecha de expedición: <b>9-01-26</b>
<small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Lugar de expedición: <b>Ovejería, Qro</b>
Firma del ajustador	

#### Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>AUTO ON LINE</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>Villa Paseo El Alto # 300</b>
Número de pase: <b>AUTO ON LINE</b>	<b>Av. Paseo El Alto Ato. 38188</b>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del interesado	Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desistirse en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? [atencionclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionclientes.mx@bbva.com) Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 00 31 300 Afectados: 800 00 62 002



Seguros

### Inventario de vehículo dañado auto

#### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
051569403	8456210APA	007	3KPTL4A7XJERS0519
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
KIA	Forte	Sedan	2018
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Everetza, Qro	21 Mes S 2018	JLWS90K	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Copreo electrónico
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Luis Enrique Ramirez	8125353456	lois-cortez93@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

#### Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

#### Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

#### Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

#### Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

#### Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa combi		

#### Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estereo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guanter		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puercas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

#### Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

#### General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

#### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: _____
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: _____	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <u>Original</u>	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

<b>Adicionales</b>	
Pantalla GPS <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca: _____
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	

<b>Llantas</b>		<b>Vida</b>
Ejemplo: Llanta DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3) (4) (1/2) (1/4)	
DD: Bridgestone 205/55 R16 D		
TD: Bridgestone 205/55 R16 D		
DI: Bridgestone 205/55 R16 D		
TI: Bridgestone 205/55 R16 D		
R: NO VISIBLE NO TRAE		
¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

<b>Rines</b>	
Marca: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)

<b>Volante</b>	
Marca: _____	
<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	

<b>Observaciones</b> Se entrega llave de vehículo e operador de la grua.
---

<b>Objetos personales</b> No se dejan objetos personales en el vehículo
--

<b>Adaptaciones equipo especial</b>
-------------------------------------

10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

**Trasero**

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

**Lado derecho**

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Especo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

**Lado izquierdo**

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Especo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

**Cajuela**

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de ruedas		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

74.	Control eléctrico		
75.	Guantero		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puerta (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

**Motor**

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chispa		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiador		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

**General**

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toido		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

¿Funciona?  Sí  No   
 Cantidad: \_\_\_\_\_  
 Código de encendido   
 Tarjeta   
**Auto estéreo**  
 Estéreo  Sí  No   
 ¿Funciona?  Sí  No   
 Marca: Original

**Adicionales**  
 Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**  
 Ejemplo: Llave DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)  
 DD: Bridgestone 205/55 R16 D1  
 TD: Bridgestone 205/55 R16 D  
 DI: Bridgestone 205/55 R16 D  
 TI: Bridgestone 205/55 R16 D  
 R: NO VISIBLE NO TRAE  
 ¿Fundea o cubiertea?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial

**Observaciones**  
Se entrega llave de vehículo e operador de la grúa.

**Objetos personales**  
No se dejan objetos personales en el vehículo

**Adaptaciones equipo especial**  
 \_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.  
 Luis Enrique Rentería Cortés  
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión** de la **compañía aseguradora**.

Luis Enrique Rentería Cortés      José Manuel Banda A.      GRUPO BARRON.      Aurora Negrol  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo      Nombre y firma del ajustador que recibe      Razón social de la grúa      Nombre y firma del operador de grúa que recibe

**GRUAS** yrua: barrón  
**FORZA**

**INVENTARIO VEHICULO**

placa: 60-AK-76

BBVA 109901

Aog: 06019

SINIESTRO: 851569463  
OPERADOR: Aurelio N. ajero  
FECHA: 22/05/26  
COLOR: blanco AÑO: 2018

MARCA: Kia TIPO: Forte  
VIN: 3KPFLY47XJE200519 PLACA: s/p.

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X	X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X	X	
DISTRIBUIDOR	X	X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X	X	
RADIADOR	X	X	
RADIADOR DE A/C	X	X	
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X	X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X	X	
DEFENSA DELANTERA	X	X	
FAROS	7X	7X	
BALASTRAS	X	X	
BULBOS	7X	7X	
FAROS DE NIEBLA	X	X	
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X	X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X	X	
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	No Visible		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X	X	
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		X
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X	X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X	X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X	X	
MANIJAS EXTERIORES	X	X	
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	7X	7X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Fernando*  
ENTREGA: *Aurelio N. ajero*  
RECIBE: *Fernando*  
NOMBRE Y FIRMA