

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4160

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: Mazda	TIPO: 2
VIN: 3MDDJBCV8PM458915	PLACA: JTN-48-11
SINIESTRO: B79924968	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 31/08/26 COLOR: ROJO	AÑO: 2023

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B79924968	Número de póliza: 771A000014	Inciso/Certificado: 124892	Placas: JTN 4811
Marca: Mazda	Submarca: 2	Tipo: HB	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Jorge Robles	Claves:	Fotos: M022	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: BBVA Mexico	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 31-08-26 Lugar de expedición: Zapopan Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: CVI BBVA Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Potreritos # 31 Las Pintas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de ajuste B39424968	Poliza 771A000014	Inciso / certificado 12/842	Número de serie 3MD05KCV8PM458915
Marca Mazda	Submarca 2	Tipo / cilindro H3	Modelo 2023
Lugar Capopan	Fecha Día 31 Mes 08 Año 26	Placas JTN4811	Cantidad de placas (0) (1)
Atección a ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado BBVA Mexico	Celular 3323 8442 56	Correo electrónico yaclircaizenda.ortiz@bbva.com

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birlo de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantero		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor de acondicionamiento		
107	Deposito de agua		
108	Distribuidor		
109	Filtro de aceite		
110	Filtro de gasolina		
111	Motor limpiaparabrisas		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Si ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Si ☒ No Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Si ☒ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Si ☒ No ¿Funciona? ☐ Si ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación ☐ Si ☒ No

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Si ☒ No	Pantalla TV ☐ Si ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Si ☒ No	Marca:
TAG ☐ Si ☒ No	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida
DD: 51	
TD: 51	
DI: 51	
TI: 51	
R: 51	
¿Fundas o cubiertas? ☐ Si ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones

--

Objetos personales

--

Adaptaciones equipo especial

--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables de la correspondencia. Te pedimos por favor no destruir documentos originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, titular o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe