

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>2</u>
VIN: <u>3M0DJBDC3UM453812</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B75781567</u>	ASEGURADORA: <u>DBA</u>
FECHA: <u>3/9/26</u>	AÑO: <u>2022</u>
COLOR: <u>Rojo</u>	

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA		X	
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE		X	
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE		X	X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Grabe frontal
Grabe bajo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Alb Acas</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1575781567	Póliza 8646210870	Inciso / certificado 001	Número de serie 3MDA/BPC3NM453E12
Marca Marzuti	Submarca 3	Tipo / cilindraje 2077	Color Rjo
Lugar Guadalupe	Fecha 28/12/2022	Placas 26 J12574	Cantidad de placas 02
Atención a: Carlos Mansueta	Nombre del interesado Carlos Mansueta	Celular 339582567	Kilometraje 10
Asegurado ☐ Afectado no ☐			Gasolina ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 1
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora		Batería	
2	Brazos limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐		¿Es visible? ☒ No ☐	
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones SI		Marca: LIH	
4	Cofre			68	Vieros						
5	Cuartos de luz			69	Tablero			LLAVES		Tipo de llaves	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido		Normal ☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ No ☐		Código de encendido ☐	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad 10		Tarjeta ☐	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estereo		Tarjeta de circulación	
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo ☒ No ☐		Sí ☐ No ☒	
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☒ No ☐			
12	Molduras			76	Consola			Marca: Agencia			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Adicionales			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐		Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS ☐ Sí ☐ No ☐		Marca: Agencia	
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llantas			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		Vida	
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: SI		4	
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			TD: SI			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)			DI: SI			
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio			TI: SI			
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad			R: SI			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha		DI: Delantera izquierda	
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha		TI: Trasera izquierda	
26	Cámara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			Rines			
28	Escape			Motor				Marca: Agencia			
Lado derecho				93	Alternador			Original ☒ Especial ☐		No. (1) (2) (3) (4)	
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☐		No. (1) (2) (3) (4)	
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Volante			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			Marca: Agencia			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			Original ☒ Especial ☐			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Observaciones			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina						
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			Objetos personales			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica			Adaptaciones equipo especial			
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujias						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AUT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General							
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas						
58	Extintor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Carlos Mansueta Gtz.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Carlos Mansueta Gtz.
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Firma]
Nombre y firma del ajustador que recibe

[Firma]
Razón social de la grúa

[Firma]
Nombre y firma del operador de grúa que recibe