

CCAO-GOL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 17-07-20 Hora 11:00

No. De Reporte ACC30116

No. De siniestro 573678124

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

B3VA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Mazda Tipo 2 Modelo 2024 Color GRIS

No. De Serie 3MDJJBW8RMS0Z560 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	
BATERIA	☒	
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	
CLAXON	☒	
BOMBA AGUA	☒	
BOMBA GASOLINA	☒	
BANDAS MOTOR	☒	
SISTEMA FRENO	☒	
CABLES BUJÍA	☒	
AIRE ACONDICINADO	☒	
COMPUTADORA MOTOR	☒	
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	
DISTRIBUIDOR	☒	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	
GENERADOR	☒	
MARCHA	☒	
MONOBLOCK	☒	
VENTILADOR	☒	
RADIADOR	☒	
TANQUE DE GASOLINA	☒	
TAPON DE GASOLINA	☒	
TAPON DE ACEITE	☒	
TAPON RADIADOR	☒	
TURBO CARGADOR	☒	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	
ASIENTOS DELANTEROS	☒	
ASIENTOS TRASEROS	☒	
BOCINAS	☒	
STEREO CD	☒	
BOLSAS DE AIRE	☒	
CABECERAS	☒	
CENICEROS	☒	
GUANTERA	☒	
CINT. DE SEGURIDAD	☒	
CODERAS	☒	
CONSOLA	☒	
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	
DEFROSTER	☒	
ENCENDEDOR	☒	
ESPEJO RETROVISOR	☒	
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	
LUZ INTERIOR	☒	
LUZ STOP	☒	

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	
RADIO STEREO AMFM	☒	
RELOJ	☒	
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	
TABLERO	☒	
TAPETES	☒	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	
VESTIDURAS	☒	
VOLANTE	☒	
VICERAS	☒	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	
CABLES PASACORRIENTE	☒	
TAPA CAJUELA	☒	
HERRAMIENTA	☒	
GATO	☒	
LLAVE DE RUEDA	☒	
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	
SEÑALES DE CARRETERA	☒	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	
COSTADOS	☒	
ESPEJO EXTERIOR	☒	
ESTRIBO	☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒	
MOLDURAS	☒	
PUERTAS DELANTERAS	☒	
PUERTAS TRASERAS	☒	
SALPICADERA	☒	
TAPONES DE RUEDAS	☒	
VIDRIOS LATERALES	☒	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	
COFRE	☒	
CUARTOS DE LUZ	☒	
DEFENSA DELANTERA	☒	
FAROS DE HALOGENO	☒	
FAROS DE NIEBLA	☒	
PARABRISAS	☒	
PARRILLA	☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒	
PORTAPLACA	☒	
CALAVERAS	☒	
CAJUELA	☒	
DEFENSA TRASERA	☒	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	
MEDALLON	☒	
PORTA PLACA	☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	
CANASTILLA	☒	
SPOILERS D Y T	☒	
FUSIBLES	☒	
PLACAS	☒	
RINES	☒	
ALARMA	☒	
EXTINGUIDOR	☒	
OBJETOS PERSONALES	☒	
PLACA VIN	☒	
LLANTAS	☒	
KILOMETRAJE	☒	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Ciudad

ELABORO

oscar/da

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

2

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

oscar/da

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 503, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal México 06702, no establece los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a las pólizas y servicios que presta a sus asegurados, conforme al Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en línea.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el póliza tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B33778164	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 127581	Placas: HSW807 A
Marca: Mazda	Submarca: 2	Tipo: HB	Modelo: 2024
Nombre del ajustador: Michael Aguilar	Claves: MO7	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°:	Nombre del interesado: Hector Alejandro Tomas Lopez	Celular: 3314275367	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incluir sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán a cargo de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactas.

Daños preexis



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 11/07/20 Lugar de expedición: Guadalajara Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOonline Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, telefonos): C. El Polvenco #31 Col las Pintas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Nombre y firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de atención que le "asigna" el personal de la sucursal correspondiente.

Centro nacional de atención a clientes

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 033778164	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 127581	Placas: HSW807A
Marca: Mazda	Submarca: 2	Tipo: HB	Modelo: 2024
Nombre del ajustador: Miguel Aguilera	Claves: MO7	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Hector Alejandro Tormos Lopez	Celular: 3314275367	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incluir sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán libres de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente.

Daños preexistentes

Aviso de Privacidad

En BIVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BIVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, tratamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en biva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de placa	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
B33778164	771A000014	127581	3MDDJBBV8RM502560
Marca	Submarca	Tipo / Cilindraje	Modelo
Merzda	2	HB4C11	2024
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Guadalajara	Día 11 Mes 07 Año 26	HSW801	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje
☐ Asegurado ☐ Afectado no	Hector Alejandro	3314273363	NO 0101B1E

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas	///	
2	Brazos de limpiadores	///	
3	Plumas limpiadoras	///	
4	Cofre	///	
5	Cuartos de luz	///	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	///	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	///	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	///	
9	Parrilla	///	
10	Emblemas	///	
11	Facia	///	
12	Molduras	///	
13	Rejillas de facia	///	
14	Porta placa	///	
15	Sooler	///	

Interior		
65	Cielo de toldo	///
66	Luz interior	///
67	Espejo retrovisor	///
68	Viseras	///
69	Tablero	///
70	Switch de encendido (start / stop engine)	///
71	Botones de estéreo	///
72	Control aire acondicionado	///
73	Control calefacción	///
74	Control eléctrico	///
75	Guantera	///
76	Consola	///
77	Porta vasos	///
78	Encendedor	///
79	Cenicero	///
80	Palanca de velocidades	///
81	Perilla palanca	///
82	Botones puerta	///
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	///
84	Coderas	///
85	Manijas de puertas (2) (4)	///
86	Bocinas radio	///
87	Cinturones de seguridad	///
88	Banca de asiento trasero	///
89	Respaldo de asiento trasero	///
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	///
91	Altombra	///
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	///

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Observaciones: Cofvc pvcnsadi	Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☒ Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐ Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒
Auto estéreo Estéreo Sí ☒ No ☐ ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Marca:	

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐

Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: _____

TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: DANO		
TD: TOYA		5/4
DI: DANO		
TI: TOYA		3/4
R: Ranch		3/4
¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Retención
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

☒ Original	☐ Especial
--	-----------------------------------

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial
kit de seguridad de
agora

Lado derecho			
29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral		/
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta		/
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado		/
40	Estribo	/	
41	Molduras		/

Motor	
93	Alternador
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
96	Bandas de motor
97	Bayoneta aceite dirección
98	Bayoneta aceite motor
99	Bayoneta aceite transmisión
100	Bobina
101	Bocina de claxon
102	Bomba de agua
103	Bomba dirección hidráulica
104	Boster de frenos
105	Cables bujías
106	Compresor aire acondicionado
107	Depósito de chiqueros
108	Distribuidor
109	Filtro gasolina
110	Marcha
111	Motor limpiadores
112	Motor ventilador
113	Porta filtro de aire
114	Radiador
115	Sistema de inyección
116	Transmisión (STD) (AUT)
117	Tapón aceite motor
118	Tapón radiador
119	Tapón depósito líquido de frenos

Lado izquierdo		
42	Salpicadera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Especo lateral	/
45	Cristal aleta	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estribo	/
54	Molduras	/

General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Cajuela		
55	Alfombra cartón cajuela	✓
56	Birlo de seguridad	✓
57	Cables pasa corriente	✓
58	Extintor	✓
59	Gato	✓
60	Gato hidráulico	✓
61	Llave de rueda	✓
62	Señales de carretera	✓
63	Tapete cubre llanta	✓
64	Tapa cubrebrera	✓

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la **compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero
o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 073778164	Póliza 771A000014	Inciso / certificado 127581	Número de serie 3MDDJBDV8RM502560
Marca Mazda	Submarca 2	Tipo / cilindraje HB4CII	Modelo 2024
Lugar Guadalupe	Fecha Día 11 Mes 07 Año 26	Placas HSW801	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no. _____	Nombre del interesado Hector Alejandro Toranzo Lopez	Celular 3314275367	Correo electrónico NO

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? Sí ☐ No ☒	¿Es visible? Sí ☐ No ☒
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/		Cofre	pusado
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☐
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	/		71.	Botones de estéreo	/		¿Funciona? Sí ☐ No ☒	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		Cantidad: 1	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		Estéreo Sí ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
11.	Facia	/		75.	Guantera	/		¿Funciona? Sí ☐ No ☒	
12.	Molduras	/		76.	Consola	/			
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/			
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/			
				79.	Cenicero	/			