SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4759

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Mazda TIPO: 2
VIN: 3MDDJBTV0TM546836 PLACA: S/P
SINIESTRO: B85612909 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 28/10/26 COLOR: Rojo AÑO: 2026

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Humberto Glez	Oscar Javier	Humberto Glez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

A0C130632

Colima

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Compañía de Registro de Grúas y Registro de Servicio de Grúas de Tránsito y de Plataformas

multiasistencia

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	MAZDA	Serie	3MDDJBTV0TM546836
Tipo	2	Placas	S/P
Modelo	2026	Siniestro	B83612969
Color	ROJO	Aseguradora	BBVA SEGUROS
	//	Folio	16654108

Proveedor Asignado: TAPATIAS

Fecha de Asignacion: viernes, 23 de octubre de 2026

Observaciones

ORIGEN: MAZDA COLIMA : AV V. CARRANZA #741 COLONIA MIGUEL HIDALGO COLIMA COLIMA JUAN CARLOS ALCANTAR
Telefono: 312 309 3288

DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA
https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Alejandro

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehiculo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 250 4736 y 01(81) 8010 5011

Escaneado con CamScanner

Grúas Tapatías

CEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO 88361226 | POLIZA | NOMBRE Multi | DIA 27 | MES 10 | AÑO 16

PLACA VIN SI NO | LLAVES SI NO | MARCA Mazda | TIPO 2 | MODELO 2016 | COLOR Pinto

No. DE SERIE TM5467836 | RECOGER EN: Colima | ENTREGAR EN: GDL

	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
	ALTERNADOR	/	
	BANDAS DE MOTOR	/	
4	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		/
5	BAYONETA DE ACEITE MOTOR	/	
6	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		/
6	BOBINA Sueltas	/	
7	BOCINA CLAXON	/	
8	BOMBA DE AGUA	/	
9	BOMBA DE GASOLINA	/	
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		/
11	BOSTER DE FRENOS	/	
12	CABLES BUJIAS	/	
13	CARBURADOR Suelto	/	
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO	/	
15	COMPUTADORA	/	
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA	/	
17	DISTRIBUIDOR		/
18	ENCENDIDO ELECTRONICO	/	
19	FILTRO CARBURADOR	/	
20	FILTRO GASOLINA	/	
21	MARCHA	/	
22	MOTOR LIMPIADORES	/	
23	MOTOR ORIGINAL	/	
24	MOTOR VENTILADOR	/	
25	RADIADOR	/	
26	REGULADOR	/	
27	SEMIEJES	/	
28	SISTEMA DE INYECCION	/	
29	SISTEMA DE GAS		/
30	TANQUE DE GAS		/
31	TAPON ACEITE MOTOR	/	
32	TAPON RADIADOR	/	
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA	/	
34	ASIENTOS DELANTEROS	/	
35	ASIENTOS TRASEROS	/	
36	BOCINAS RADIO	/	
37	BOTONES DE PUERTA	/	
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO	/	
39	CABECERAS	/	
40	CAJUELA DE GUANTES	/	
41	CENICERO		/
42	CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
43	CODERAS	/	
44	CONSOLA	/	
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	
46	CONTROL CALEFACCION	/	
47	CONTROL ELECTRICO	/	
48	ENCENDEDOR		/
49	ESPEJO RETROVISOR	/	
50	EXTINGUIDOR		/
51	LUZ INTERIOR	/	
52	MANIJAS INTERIORES	/	
53	PERILLA PALANCA	/	
54	PALANCA DE VELOCIDADES	/	

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ	/	
56	TABLERO	/	
57	TAPETES	/	
58	VICERAS	/	
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		/
60	CARTON CAJUELA	/	
61	EXTINGUIDOR		/
62	GATO	/	
63	GATO HIDRAULICO		/
64	HERRAMIENTAS		/
65	LLANTA REFACCION	/	
66	LLAVE DE RUEDA	/	
67	SEÑALES DE CARRETERA	/	
68	TAPETE CUBRE LLANTA	/	
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		/
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	
71	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	
72	EMBLEMAS		/
73	ESPEJOS EXTERIORES	/	
74	MANIJAS EXTERIORES	/	
75	MOLDURAS		/
76	PUERTA DELANTERA	/	
77	PUERTA TRASERA	/	
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		/
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		/
80	SALPICADERA	/	
81	TAPONES RUEDA	/	
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA	/	
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	/	
84	CRISTAL PUERTA TRASERA	/	
85	EMBLEMAS		/
86	ESPEJOS EXTERIORES	/	
87	MANIJAS EXTERIORES	/	
88	MOLDURAS		/
89	PUERTA DELANTERA	/	
90	PUERTA TRASERA	/	
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		/
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		/
93	SALPICADERA	/	
94	TAPONES RUEDA	/	
	DELANTERO		
95	BISEL		/
96	BRAZOS DE LIMPIADORES	/	
97	COFRE	/	
98	CUARTOS DE LUZ		/
99	DEFENSA LATERAL		/
100	EMBLEMAS	/	
101	FACIA DELANTERA	/	
102	FAROS DE HALOGENO	/	
103	FAROS DE NIEBLA		/
104	MOLDURAS	/	
105	PARABRISAS	/	
106	PARRILLA	/	

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS	/	
108	PORTA PLACA	/	
109	SPOILER		/
	TRASERA		
110	CALAVERAS	/	
111	DEFENSA TRASERA		/
112	EMBLEMA CAJUELA	/	
113	FACIA TRASERA	/	
114	LAMPARA STOP	/	
115	LIMPIADORES		/
116	MEDALLON	/	
117	MOLDURAS		/
118	PORTA PLACA		/
119	SPOILER		/
120	TAPA CAJUELA	/	
	GENERAL		
121	CANASTILLA		/
122	ALARMA		/
123	COMPUTADORAS	/	
124	SPOILERS		/
125	TAPON GASOLINA	/	
126	CABINA		/
127	CAJA BATEA		/
128	BARRA CARDAN		/
129	FLECHAS DIFERENCIALES		/
130	CAJA DE TRANSMISION	/	
131	ESCAPE (CATALIZADOR)	/	
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA MARCA: Original

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO MARCA: Original

LLANTA DELANTERA DERECHA MARCA: Bridgestone %DE VIDA 50

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MARCA: Bridgestone %DE VIDA 50

LLANTA TRASERA DERECHA MARCA: Bridgestone %DE VIDA 50

LLANTA TRASERA IZQUIERDA MARCA: Bridgestone %DE VIDA 50

LLANTA REFACCION MARCA: Original %DE VIDA 50

RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑


OTROS: MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES _____

Alejandre — NOMBRE Y FIRMA CLIENTE O QUIEN RECIBE

No. 723

CARLOS — NOMBRE Y FIRMA TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE Oscar — NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner