SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

AO. 4708

INVENTARIO VEHICULO

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Mazda TIPO: 2

VIN: 3MDDJBTV7PM457285 PLACA: S/P

SINIESTRO: B81833261 ASEGURADORA: BBVA

FECHA: 22/10/26 COLOR: Azul AÑO: 2023

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
CUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COBERTAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	/		X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	-	X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X	-	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Unidad con golpe en costado izquierdo.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Brayan Garnica	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Operador - Brayan Garnica Grúas - Arcos

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOGR0604

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBIB33261 | Mazda | Mazda 2 | 2013 | Gris | Nestor Jimenez Ramirez Cortes | 3336287224

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Espejo retrovisor interior		
3	Limpiadores		
4	Cofre		
5	Cristal lateral		
6	Espejo lateral (izquierdo / derecho)		
7	Faros (Luces) Direccionales		
8	Antena (Radio / Teléfono)		
9	Defensa		
10	Rejilla		
11	Molduras		
12	Emblemas		
13	Parachoques		
Trasero			
14	Molduras		
15	Limpiadores		
16	Luz(es) de reversa		
17	Luces direccionales / Luces de freno		
18	Cristal(es) (Otro)		
19	Antena (Radio)		
20	Defensa		
21	Emblemas		
22	Cristal lateral		
23	Cristal(es) delantero(s)		
24	Espejo		
25	Llantas		
Lado derecho			
26	Cristal lateral		
27	Espejo lateral		
28	Puerta lateral		
29	Cristal cuarto		
30	Puerta delantera		
31	Cristal puerta delantera		
32	Manija de puerta delantera		
33	Puerta trasera		
34	Cristal puerta trasera		
35	Manija de puerta trasera		
36	Cristal cuarto		
37	Estribo		
38	Molduras		
Lado izquierdo			
39	Salpicadera		
40	Cristal lateral		
41	Espejo lateral		
42	Cristal cuarto		
43	Puerta delantera		
44	Cristal puerta delantera		
45	Manija de puerta delantera		
46	Puerta trasera		
47	Cristal puerta trasera		
48	Manija de puerta trasera		
49	Cristal cuarto		
50	Estribo		
51	Molduras		
Cajuela			
52	Alfombra cajuela		
53	Kit de seguridad		
54	Cerradura cajuela		
55	Extinguidor		
56	Gato		
57	Cristal(es) (Otro)		
58	Llanta de cajuela		
59	Herramienta		
60	Cristal cajuela		
61	Luces cajuela		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
62	Cinturones		
63	Tapetes		
64	Asientos delanteros		
65	Asientos traseros		
66	Cristal(es) (Otro)		
67	Cenicero		
68	Encendedor		
69	Radio		
70	Bocinas		
71	Consola		
72	Cenicero		
73	Guantera		
74	Quemacocos		
75	Parasol(es)		
76	Cenicero		
77	Manijas		
78	Asientos traseros		
79	Tapetes		
80	Molduras de puertas		
81	Panel de puertas		
82	Manijas de puertas		
83	Asientos delanteros (Completos / Individuales)		
84	Cenicero		
85	Manijas de puertas (Otro)		
86	Cenicero		
87	Asientos traseros		
88	Tapetes de cajuela		
89	Molduras de cajuela		
90	Cinturones (1)(2)(3)(4)		
91	Antena		
92	Tapetes (1)(2)(3)(4)		
Motor			
93	Motor		
94	Aceite (Cigüeñal / Transmisión)		
95	Anticongelante (Radiador / Depósito)		
96	Bandas de motor		
97	Batería de arranque		
98	Bayoneta de aceite		
99	Bayoneta aceite (transmisión)		
100	Bobina		
101	Bomba de gasolina		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Bujías de ignición		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de limpiaparabrisas		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Polea flecha de bielas		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Calcomanía		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sonido de carretera		
125	Quemacocos		
126	Tolva		
127	Cenicero de atrás		
128	Tapón permiso de circulación		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón gas		
131	Tapón (1) Centro (2) Izquierda (3) (4)		

Inventario

Otros

Compensadora	Batería
Llaves	Tipo de llave
Auto estéreo	Tarjeta de identificación

Adicionales

Pantalla GPS | DVD | Bocinas TV | Otro | Tapetes GPS | Stereo | Manijas | Tag

Llantas — Vías

Campo | Izquierda | Derecha | Refacción
DD | | | 3/4
TD | | | 3/4
TI | | | 3/4
RI | | | 3/4
R

¿Fundido o quebrado? SI ☐ NO ☐

DD: Delantera derecha | De Delantera izquierda | R: Refacción
TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El inspector que intervenga la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarlos describiendo la marca y/o estado de conservación.

Con [illegible] a BBVA Seguros México S. A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que sus datos personales sean tratados conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Los objetos personales del vehículo descritos [illegible] que estos no serán responsables en caso de extravío. Esta [illegible] se encuentra en el momento [illegible] declaraciones originales [illegible] Finalmente, [illegible] cuando el vehículo se entregue en absoluta posición de la [illegible] descrita.

Nombre y firma del empleado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que entrega

REV.06

FDDD-346

Escaneado con CamScanner