

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>MAZDA</u>	TIPO: <u>2</u>
VIN: <u>3MDDJBTV85M541527</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B73098361</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>22-07-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2025</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Inundacion

ELABORA <u>Nester</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Christian Santillan</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Nester</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73098361	Poliza 87SC580 EL3	Inciso / certificado 01	Número de serie 34005BTU8F4541527
Marca MGZ04	Submarca 2	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2025
Lugar CMX Tlahac	Fecha Día 5 Mes 07 Año 26	Placas HEFS16C	Cantidad de placas (0) 1
Atenuante ☒ Resguardado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Claudia Nohio Martinez	Celular 5529515313	Kilometraje 30533
			Gasolina Rojo
			Correo electrónico dejesusservendo7@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cofre	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Facas	☒	
12	Molduras	☒	
13	Rejillas de faca	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (2) (4)	☒	
22	Reflejantes	☒	
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	
28	Escape	☒	

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Estríbo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuarto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Estríbo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombrilla cartón cajuela	☒	
56	Borzo de seguridad	☒	
57	Cables para corriente	☒	

Interior

65	Cielo de toldo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Viseras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estéreo	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantera	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables bujías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Depósito de chisqueteros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiador	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AT) (1)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	
124	Sensor de reversa	☒	
125	Quemacocos	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: E pear
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación ☐ Sí ☒ No

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)		
DD: FRIGESTONE	185/65/15	
TD: FRIGESTONE	185/65/15	
DI: FRIGESTONE	185/65/15	
TI: FRIGESTONE	185/65/15	
R: 15		
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	
☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
☒ Original ☐ Especial	

Observaciones

Objetos personales

Retiro 2 Placas y Pose Atencion Original
14-07-26
Autorización de servicio auto
Rigoberto Gurrea Solis

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73098361	Número de póliza: B75CS80EL3	Inciso / Certificado: 01	Placas: MEF316C
Marca: Mazda	Submarca: 2	Tipo: Sedan	Modelo: 2025
Nombre del ajustador: Jose Lamas	Claves: X283	Fotos: X283	Color: ROJO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Clavelia Rubio Montenegro	Celular: 5529515313	Correo electrónico: dexusservando@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Chumacion** **En interiores lado derecho**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrán restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de restar el comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: _____ Lugar de expedición: _____ Firma del ajustador: _____
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Mazda Chomusco Número de pase: 2026060175	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Centeno 727 col granjas Mexico 5558035108

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Servando De Jesús Gómez	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller: Servando De Jesús Gómez
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: _____	Nombre y firma del interesado: _____