

MARCA: MAZDA TIPO: 2
VIN: 3MDDJBTV9KM317330 MIN-039-B

SINIESTRO: B65973368
OPERADOR: Miguel Rosas
FECHA: 18-03-26
COLOR: ROJO AÑO: 2019

SI NO DAÑO

NOT. BBVA0127

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVÉRAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: [Signature] NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: Juan NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hub 10/19/1100 TRASLADO(PROV): _____

AOTB00134

MARCA: <u>MAZDA</u>	TIPO: <u>2</u>
VIN: <u>3MDAJBTU9KM3H330</u>	PLACA: <u>NHN-039-13</u>
SINIESTRO: <u>865973368</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>18-05-20</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2019</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Admon Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Admon Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

PT

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabaremos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1565973368	Número de póliza: 89262106XI	Inciso / Certificado: 01	Placa: UJNO39B
Marca: Mazda	Submarca: Mazda2	Tipo: Sedeán	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Cesar Palomares	Claves: X125	Fotos: X125	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ (5%)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Nesto David Rendón Portillo	Celular: 553188418	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Datos del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **1) Derribo de líquidos y Balsa de Aire**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 02/09/20 Lugar de expedición: Edificio Planisférico Cesar David Palomares Martínez Firma del ajustador
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Olivos #19, Col. Recursos Hidráulicos, Buena Vista, Tultitlan.
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Nesto David Rendón Portillo Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños: Nesto David Rendón Portillo Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
73368	8962106X	01	SMDDJRTU9K43130
Marca	Submarca	Tipo / Cilindraje	Modelo
Mercedes	Mercedes		
Lugar	Fecha día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
	16/05/2016	DMN031B	
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
<input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Doctor David Roberto Portillo	553183118	robertoportillo@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Rejillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

Trasero

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lámpara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Calaveras (2)(4)	/	
22	Reflejantes	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Cámara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

Lado derecho

29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/	
40	Estribo	/	
41	Molduras	/	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal costado	/	
53	Estribo	/	
54	Molduras	/	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birlo de seguridad	/	
57	Cables pasa corriente	/	
58	Extinguidor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

Interior

65	Cielo de toldo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estéreo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantera	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chisqueteros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motor limpiadores	/	
112	Motor ventilador	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiador	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117	Tapón aceite motor	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120	Canastilla	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/	
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	 Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	 Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: 5/105/14/15
 TD: 5/105/14/15
 DI: 5/105/14/15
 TI: 5/105/14/15
 R:
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Mercedes

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Mercedes

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

No deja nada de valor

Objetos personales

No deja nada de valor

Adaptaciones equipo especial

00

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.