

MARCA: MAZDA TIPO: 2
VIN: 3MDDJBTV92M507123 PLACA: SIP

SINIESTRO: B69325961
OPERADOR: MIGUEL ROSAS
FECHA: 26-06-26
COLOR: Gris AÑO: 2024

SI NO DAÑO G-TORMOK

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		M	LV

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

00289

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS			X
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODEPAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA <i>Jesus Hdez P</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Jesus Hdez P</i> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

De Pérdida Total **23 Bco**

FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
05/06/2026		08/06/2026					
TRIMESTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO		MARCA VEHICULO	TIPO	
B69325961	2652654363	NCF790A	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG.	<input type="checkbox"/> TERC.	MAZDA	MAZDA 2 SPORT TM 5P	
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	N. CILINDROS	NUM. SERIE
01/01/20	GRIS	1 SPORT	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1.	<input checked="" type="checkbox"/> 2.	4	4
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.		POLIZA	INCISO
P540656331		N/A	29625	<input type="checkbox"/> SI. <input checked="" type="checkbox"/> NO.		825C5800M7	00001
<input type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/A/C <input checked="" type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA							

1.- VALOR INDEMNIZADO	
<input type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA 227.400.00
2.- DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	0.01
* REFACCIONES DE HP INICIALES	0
* MANO DE OBRA INICIAL	0
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	132000
TOTAL DAÑOS	132.000.01
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4.- DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00
5.- DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	11,370.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	143.370.01
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	84.029.99
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	4.201.50
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	79.828.49
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	200	DIGITAL	
VALOR	217.100.00	227.400.00	
% DAÑOS	60.80 %	58.05 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR P540656331
PLACA V.I.N. <p style="text-align: center;">3MDDJBT9RM507123</p>
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE <u>CARLOS VILLA GONZALEZ</u> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.</small>	ATENTAMENTE <u>NOE DEL GADILLO MIER</u> <small>NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DE P.T.</small>
---	--

23 blanco
 Inventario de vehículo dañado auto
 5-6-20
 15:28

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B09325961	Póliza: 825C5800M7	Inciso / certificado: 0139	Número de caso: SMDDJBTU9RMGT123
Marca: Mazda	Submarca: 2 / sport	Tipo / cilindraje: 1	Modelo: 2021
Lugar:	Fecha: 05 Mes: 06 Año: 2020	Placas: MT790A	Cantidad de placas: (1)
Mención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado: Carlos Emmanuel Perez Ruiz	Celular: 564553627	Correo electrónico: ing. emmanuel.perez@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Piumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Rejillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

No.	Inventario	Sí	No
65	Cielo de toldo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estéreo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantera	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tarjetas (1) (2) (3) (4)	/	

Otros	
Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: Perdido	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Agonix
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1	Tipo de llaves Norma: E Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: 1	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca: 1
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)

FDDO-346

REV06

Firma _____

Observaciones: _____

No. grúa: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Razón social de quien recibe: _____

Nombre del responsable: _____

Recibido en: _____ (CVI, Taller, autoridad, salvamentos)

Firma _____

Observaciones: _____

No. grúa: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Razón social de la grúa: _____

Nombre del operador de la grúa: _____

Recibido en: _____ (CVI, Taller, autoridad, salvamentos)