

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro B67691068	Número de póliza 736B640070	Inciso / Certificado 002	Placa 67TY71
Marca Vento	Submarca Thunderster	Tipo / Cilindraje 1 cil.	Modelo 2015
Nombre del ajustador Orner A-1777	Clave 2050	Fotos Si	Aplica deducible <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado Francisco Javier Sanchez	Celular 442488870	Correo electrónico Franciscojavier.sanchez@bbva.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar adicionalmente a los daños de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagadas por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

<input type="checkbox"/> 1. Fairing	<input type="checkbox"/> 11. Basculante	Lado derecho	Lado izquierdo	<input checked="" type="checkbox"/> 21. Tablero	<input type="checkbox"/> 31. Escape
<input checked="" type="checkbox"/> 2. Faro	<input type="checkbox"/> 12. Posa pie (D) (T)			<input type="checkbox"/> 22. Espejo lateral	<input type="checkbox"/> 32. Calipers
<input type="checkbox"/> 3. Parabrisas	<input type="checkbox"/> 13. Pedal freno trasero			<input type="checkbox"/> 23. Palanca de clutch	<input type="checkbox"/> 33. Llanta trasera
<input type="checkbox"/> 4. Direccional (D) (T)	<input type="checkbox"/> 14. Tapa de motor			<input type="checkbox"/> 24. Puño	<input type="checkbox"/> 34. Rin trasero
<input type="checkbox"/> 5. Espejo lateral	<input type="checkbox"/> 15. Tapa de clutch			<input type="checkbox"/> 25. Direccional (D) (T)	<input type="checkbox"/> 35. Lodería
<input type="checkbox"/> 6. Palanca freno	<input type="checkbox"/> 16. Spoiler			<input type="checkbox"/> 26. Salpicadera	<input type="checkbox"/> 36. Calavera
<input type="checkbox"/> 7. Puño	<input type="checkbox"/> 17. Costado medio			<input type="checkbox"/> 27. Barra superior del.	<input type="checkbox"/> 37. Bastidor
<input type="checkbox"/> 8. Asiento	<input type="checkbox"/> 18. Tapa costado			<input type="checkbox"/> 28. Tapa costado	<input type="checkbox"/> 38. Tanque gasolina
<input type="checkbox"/> 9. Colín	<input type="checkbox"/> 19. Llanta delantera			<input type="checkbox"/> 29. Pedal de velocidad	<input type="checkbox"/> 39. Tapón gasolina
<input type="checkbox"/> 10. Portaplaca	<input type="checkbox"/> 20. Rin delantero			<input type="checkbox"/> 30. Posapie (D) (T)	<input type="checkbox"/> 40. Manubrio

Daños mecánicos:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo	Lado derecho
Descripción de daños:	Descripción de daños:

Datos depósito de deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 23/09/2016 Lugar de expedición: GRO QR Firma del ajustador:
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Loth de Perdidas totales	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación o entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado
Francisco Javier Sanchez

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado Francisco Javier Sanchez	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
---	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desahogar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <i>B67641068</i>	Póliza <i>736B69007Q</i>	Inciso / certificado <i>00C</i>	Número de serie <i>34UAFLECD15137840L</i>		
Marca <i>Vento</i>	Submarca <i>Thunderbolt</i>	Tipo / cilindraje <i>300cc</i>	Modelo <i>7075</i>	Color <i>Negro</i>	
Lugar <i>Quintana Roo</i>	Fecha Día <i>23</i> Mes <i>05</i> Año <i>2016</i>	Placas <i>SA</i>	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje <i>0000</i>	Gasolina E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input checked="" type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado <i>Francoisco Javier Sanchez</i>	Celular <i>4024885750</i>	Correo electrónico		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				General				Otros	
1.	Manubrio			43.	Alforjas no.			Computadora	Batería
2.	Parabrisas			44.	Asiento copiloto			¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
3.	Fairing			45.	Asiento piloto			Observaciones:	Marca:
4.	Faros no.			46.	Bastidor			Claves	Tipo de llaves
5.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			47.	Cuadro de instrumentos			Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Toma de aire			48.	Emblema no.			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Costado medio			49.	Intermitentes			Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Tapa costado			50.	Kit de herramienta			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Salpicadera			51.	Reflejante no.			Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
10.	Defensa			52.	Switch de encendido			¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
11.	Bocina de claxon			53.	Tanque de gasolina			Marca:	
12.	Spoiler			54.	Tapón de gasolina			Adicionales	
Trasero				Motor				Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
13.	Colín			55.	Barra de suspensión			Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
14.	Parrilla			56.	Disco de freno (delantero) (trasero)			TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
15.	Calavera			57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)			Llantas	
16.	Foco de calavera			58.	Chicote acelerador			Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL	
17.	Basculante			59.	Chicote de clutch			Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
18.	Porta placa			60.	Chicote de freno			Delantera:	
19.	Lodera			61.	Depósito de freno			Trasera:	
Lado derecho				62.	Bobina				
20.	Espejo lateral			63.	Bujías no.				
21.	Puño			64.	Cable de bujías				
22.	Palanca de freno			65.	Motor ventilador				
23.	Direccional (delantero) (trasero)			66.	Radiador				
24.	Tapa de motor			67.	Tapón de radiador				
25.	Tapa de clutch			68.	Sproket de tracción				
26.	Pedal de freno			69.	Cadena de tracción				
27.	Posapie (delantero) (trasero)			70.	Cubre cadena de tracción				
28.	Agarradera			71.	Carburador no.				
Lado izquierdo				72.	Marcha				
29.	Espejo lateral			73.	Motor				
30.	Puño			74.	Filtro de aire				
31.	Palanca de clutch			75.	Tapón de aceite				
32.	Mando de luces			76.	Tapón de drenado de aceite				
33.	Mando de direccionales			77.	Transmisión (STD) (AUT)				
34.	Direccional (delantero) (trasero)			78.	Amortiguador (1) (2)				
35.	Tapa de motor			79.	Horquilla				
36.	Pedal de arranque			80.	Silenciador				
37.	Pedal de velocidades			81.	Cubierta de silenciador				
38.	Parador lateral			82.	Escape				
39.	Parador central							Rines	
40.	Posapie (delantero) (trasero)							Marca: <i>Original</i>	
41.	Compartimiento							Original	
42.	Agarradera							Aleación <input type="checkbox"/> Rayos <input checked="" type="checkbox"/> No. (1) (2) (3) (4)	
Adaptaciones equipo especial				Objetos personales				Observaciones	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

6.	Toma de aire		
7.	Costado medio		
8.	Tapa costado		
9.	Salpicadera		
10.	Defensa		
11.	Bocina de cláxon		
12.	Spoiler		

49.	Intermitentes		
50.	Kit de herramienta		
51.	Reflejante no.		
52.	Switch de encendido		
53.	Tanque de gasolina		
54.	Tapón de gasolina		

Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Cantidad: <u>1</u>	Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Marca: _____	

Trasero			
13.	Collin		
14.	Parrilla		
15.	Calavera		
16.	Foco de calavera		
17.	Basculante		
18.	Porta placa		
19.	Lodera		

Motor			
55.	Barra de suspensión		
56.	Disco de freno (delantero) (trasero)		
57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)		
58.	Chicote acelerador		
59.	Chicote de clutch		
60.	Chicote de freno		
61.	Depósito de freno		
62.	Bobina		
63.	Bujías no.		
64.	Cable de bujías		
65.	Motor ventilador		
66.	Radiador		
67.	Tapón de radiador		
68.	Sproket de tracción		
69.	Cadena de tracción		
70.	Cubre cadena de tracción		
71.	Carburador no.		
72.	Marcha		
73.	Motor		
74.	Filtro de aire		
75.	Tapón de aceite		
76.	Tapón de drenado de aceite		
77.	Transmisión (STD) (AUT)		
78.	Amortiguador (1) (2)		
79.	Horquilla		
80.	Silenciador		
81.	Cubierta de silenciador		
82.	Escape		

Adicionales	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca: _____
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Lado derecho			
20.	Espejo lateral		
21.	Puño		
22.	Palanca de freno		
23.	Direccional (delantero) (trasera)		
24.	Tapa de motor		
25.	Tapa de clutch		
26.	Pedal de freno		
27.	Posapie (delantero) (trasero)		
28.	Agarradera		

Llantas	
Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL	
Vida (3/4, 1/2, 1/4)	
Delantera: _____	
Trasera: _____	

Lado izquierdo			
29.	Espejo lateral		
30.	Puño		
31.	Palanca de clutch		
32.	Mando de luces		
33.	Mando de direccionales		
34.	Direccional (delantero) (trasera)		
35.	Tapa de motor		
36.	Pedal de arranque		
37.	Pedal de velocidades		
38.	Parador lateral		
39.	Parador central		
40.	Posapie (delantero) (trasero)		
41.	Compartimento		
42.	Agarradera		

Rines	
Marca: <u>Original</u>	
Original	
Aleación <input type="checkbox"/> Rayos <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Adaptación	
Aleación <input type="checkbox"/> Rayos <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Adaptaciones equipo especial

Objetos personales

Observaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.</p>	<p>Nombre y firma del interesado</p>
---	--------------------------------------

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos** en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

<p>Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo</p>	<p>Nombre y firma del ajustador que recibe</p>	<p>Razón social de la grúa</p>	<p>Nombre y firma del operador de grúa que recibe</p>
---	--	--------------------------------	---

grua: SUAREZ

placas: 56-LE-8C

GRUAS
FORZA
AUTOTRASLADOS

A09:00025
INVENTARIO
DE MOTOCICLETA
direccion.general@gruasforza.com



F. 12378 BBVA

MARCA: Vento TIPO: thunder 300
VIN: 3MUAFKCD151328402 PLACA: 5/P

SINIESTRO: 867691068
OPERADOR: Alejandro Estrada
FECHA: 27/05/26
COLOR: Negro AÑO: 2025

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
COMPUTADORA MOTOR			No visible
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA			X
SILLON	X		
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS	X		X
BOMBA FRENO DELANTERO	X		
TAPA ACEITE MOTOR	X		
MANUBRIO			X
BATERIA	X		
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON	X		
CLUTCH			X
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE	X		
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP			X
FORRO COJIN			X

DESCRIPCION	SI	NO	DANO
TACOMETRO			X
VELOCIMETRO			X
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO			X
CADENA	X		
CRANK	X		
TAPAS LATERALES			X
TANQUE DE ACEITE	X		
POSAPIES TRASEROS			X
PARRILLA			X
GUARDAFANGO TRASERO			X
PLACA		X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	X		
CAJA FILTRO		No visible	
LLAVES	X		
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA	X		
AMORTIGUADOR	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA FERNANDO MESA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA ALEJANDRO ESTRADA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE FERNANDO MESA NOMBRE Y FIRMA
--	--	---