BBVA Seguros

# Autorización de Servicio Motocicleta

7

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

## Datos del siniestro

| Número de siniestro | Número de póliza | Inciso / Certificado | Placas |
|---|---|---|---|
| 850744150 | 813E8B01BM | 001 | 10TWT7 |

| Marca | Submarca | Tipo / Cilindraje | Modelo | Color |
|---|---|---|---|---|
| Vento | AXUS | 150 cc | 2023 | Roja |

| Nombre del ajustador | Clave | Fotos | Aplica deducible |
|---|---|---|---|
| Alexis Velazquez Gomez | 12063 | Si | ☑ Sí ☐ No $ 999.95 |

| Atención a: | Nombre del interesado | Celular | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| ☑ Asegurado ☐ Afectado N° ___ | Rosa Margarita Hernandez Vazquez | 4421905545 | maggeevaz@gmail.com |

### Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagadas por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

## Daños del siniestro

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ 1. Fairing | ☐ 11. Basculante | ☐ 21. Tablero | ☐ 31. Escape |
| ☑ 2. Faro | ☐ 12. Posa pie (D) (T) | ☑ 22. Espejo lateral | ☐ 32. Calipers |
| ☐ 3. Parabrisas | ☐ 13. Pedal freno trasero | ☐ 23. Palanca de clutch | ☐ 33. Llanta trasera |
| ☑ 4. Direccional (D) (T) | ☐ 14. Tapa de motor | ☐ 24. Puño | ☐ 34. Rin trasero |
| ☐ 5. Espejo lateral | ☐ 15. Tapa de cluctch | ☑ 25. Direccional (D)(T) | ☐ 35. Lodera |
| ☐ 6. Palanca freno | ☐ 16. Spoyler | ☐ 26. Salpicadera | ☐ 36. Calavera |
| ☐ 7. Puño | ☐ 17. Costado medio | ☑ 27. Barra superior del. | ☐ 37. Bastidor |
| ☐ 8. Asiento | ☐ 18. Tapa costado | ☐ 28. Tapa costado | ☐ 38. Tanque gasolina |
| ☐ 9. Colín | ☐ 19. Llanta delantera | ☐ 29. Pedal de velocidad | ☐ 39. Tapón gasolina |
| ☐ 10. Portaplaca | ☑ 20. Rin delantero | ☐ 30. Posapie (D)(T) | ☐ 40. Manubrio |

**Lado derecho**



**Lado izquierdo**



**Daños mecánicos:** switch Moldura central (al lado de la serie VIN) Manija de (checar) Amortiguadores (checar) Asiento (checar)

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

## Daños preexistentes

**Lado izquierdo**
**Descripción de daños:** ___

**Lado derecho**
**Descripción de daños:** Moldura Central

**Datos depósito de deducible**
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 31 - 12 - 24
Lugar de expedición: Queretaro

Firma del ajustador

## Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| Nombre del taller | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) |
|---|---|
| Moto Experts | Francisco I. Madero #355 Niños Heroes Tel: 4425619618 |
| **Número de pase** | |

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al **costo** de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Rosa Margarita Hernandez Vazquez
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

### Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

### Asignación de taller

Rosa Margarita Hernandez Vazquez
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
**atencionaclientes.mx@bbva.com**

Centro nacional de atención a clientes
**Asegurados:** **Afectados:**

BBVA Seguros

# Inventario al vehículo dañado Motocicleta

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **www.bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| Número de siniestro | Póliza | Inciso / certificado | Número de serie |
|---|---|---|---|
| B50744150 | 813E8B01BM | 001 | 3MUEADBE3P1004199 |

| Marca | Submarca | Tipo / cilindraje | Modelo | Color |
|---|---|---|---|---|
| Vento | AXUS | 150CC | 2023 | Roja |

| Lugar | Fecha | Placas | Cantidad de placas | Kilometraje | Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| Querétaro | Día 31 Mes 12 Año 24 | 10TWT7 | (0) ~~1~~ | S/D | 1/4 1/2 3/4 E F |

| Atención a: | Nombre del interesado | Celular | Correo electrónico |
|---|---|---|---|
| (A) Asegurado ☐ Afectado no.___ | Rosa Margarita Hernandez Vazquez | 4421905545 | maggeevaz@gmail.com |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| **Delantero** | | | |
| 1. | Manubrio | ✓ | |
| 2. | Parabrisas | | ✓ |
| 3. | Fairing | ✓ | |
| 4. | Faros no. | ✓ | |
| 5. | Focos: ☐Halógeno ☐Xenón ☐Led | | ✓ |
| 6. | Toma de aire | | ✓ |
| 7. | Costado medio | ✓ | |
| 8. | Tapa costado | ✓ | |
| 9. | Salpicadera | ✓ | |
| 10. | Defensa | | ✓ |
| 11. | Bocina de cláxon | S/D | |
| 12. | Spoiler | | ✓ |
| **Trasero** | | | |
| 13. | Colín | | ✓ |
| 14. | Parrilla | | ✓ |
| 15. | Calavera | ✓ | |
| 16. | Foco de calavera | ✓ | |
| 17. | Basculante | ✓ | |
| 18. | Porta placa | ✓ | |
| 19. | Lodera | ✓ | |
| **Lado derecho** | | | |
| 20. | Espejo lateral | ✓ | |
| 21. | Puño | ✓ | |
| 22. | Palanca de freno | ✓ | |
| 23. | Direccional (delantera) (trasera) | ✓ | |
| 24. | Tapa de motor | ✓ | |
| 25. | Tapa de clutch | ✓ | |
| 26. | Pedal de freno | | ✓ |
| 27. | Posapie (delantero) (trasero) | | ✓ |
| 28. | Agarradera | | ✓ |
| **Lado izquierdo** | | | |
| 29. | Espejo lateral | ✓ | |
| 30. | Puño | ✓ | |
| 31. | Palanca de clutch | | ✓ |
| 32. | Mando de luces | ✓ | |
| 33. | Mando de direccionales | ✓ | |
| 34. | Direccional (delantera) (trasera) | ✓ | |
| 35. | Tapa de motor | ✓ | |
| 36. | Pedal de arranque | ✓ | |
| 37. | Pedal de velocidades | | ✓ |
| 38. | Parador lateral | ✓ | |
| 39. | Parador central | ✓ | |
| 40. | Posapie (delantero) (trasero) | ✓ | |
| 41. | Compartimiento | ✓ | |
| 42. | Agarradera | | ✓ |

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| **General** | | | |
| 43. | Alforjas no. | | ✓ |
| 44. | Asiento copiloto | ✓ | |
| 45. | Asiento piloto | | |
| 46. | Bastidor | | ✓ |
| 47. | Cuadro de instrumentos | ✓ | |
| 48. | Emblema no. | ✓ | |
| 49. | Intermitentes | ✓ | |
| 50. | Kit de herramienta | | ✓ |
| 51. | Reflejante no. | | ✓ |
| 52. | Switch de encendido | ✓ | |
| 53. | Tanque de gasolina | ✓ | |
| 54. | Tapón de gasolina | ✓ | |
| **Motor** | | | |
| 55. | Barra de suspensión | ✓ | |
| 56. | Disco de freno (delantero) (trasero) | | ✓ |
| 57. | Sistema de freno caliper (delantero) (trasero) | ✓ | |
| 58. | Chicote acelerador | ✓ | |
| 59. | Chicote de clutch | | ✓ |
| 60. | Chicote de freno | ✓ | |
| 61. | Depósito de freno | ✓ | |
| 62. | Bobina | ✓ | |
| 63. | Bujías no. | ✓ | |
| 64. | Cable de bujías | ✓ | |
| 65. | Motor ventilador | | ✓ |
| 66. | Radiador | ✓ | |
| 67. | Tapón de radiador | ✓ | |
| 68. | Sproket de tracción | | ✓ |
| 69. | Cadena de tracción | ✓ | |
| 70. | Cubre cadena de tracción | ✓ | |
| 71. | Carburador no. | | ✓ |
| 72. | Marcha | ✓ | |
| 73. | Motor | ✓ | |
| 74. | Filtro de aire | | ✓ |
| 75. | Tapón de aceite | ✓ | |
| 76. | Tapón de drenado de aceite | ✓ | |
| 77. | Transmisión (STD) (AUT) | ✓ | |
| 78. | Amortiguador (1) (2) | ✓ | |
| 79. | Horquilla | ✓ | |
| 80. | Silenciador | | ✓ |
| 81. | Cubierta de silenciador | ✓ | |
| 82. | Escape | ✓ | |

### Inventario

**Otros**

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No (✓)
Observaciones:

**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No (✓)
Marca:

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí (✓) No ☐
Cantidad:

**Tipo de llaves**
Normal (✓)
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☐ No (✓)
¿Funciona? Sí ☐ No (✓)
Marca:

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No (✓)

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

**Llantas**
**Ejemplo:** Continental TKC70 120/90 R17 64T TL
Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Delantera:
Trasera:

**Rines**
Marca: Vento
**Original**
~~Aleación~~ | Rayos — No. (1) ~~(2)~~ (3) (4)
**Adaptación**
Aleación | Rayos — No. (1) (2) (3) (4)

**Adaptaciones equipo especial**

**Objetos personales**
No dejo ningun objeto de valor dentro de la moto

**Observaciones**
1 llave
Con tra Alarma

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Rosa Margarita Hernandez Vazquez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias y pérdidas antes de [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Spoiler | | ✓ |

### Trasero

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | Colín | | ✓ |
| 14. | Parrilla | | ✓ |
| 15. | Calavera | ✓ | |
| 16. | Foco de calavera | ✓ | |
| 17. | Basculante | ✓ | |
| 18. | Porta placa | ✓ | |
| 19. | Lodera | ✓ | |

### Lado derecho

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20. | Espejo lateral | ✓ | |
| 21. | Puño | ✓ | |
| 22. | Palanca de freno | ✓ | |
| 23. | Direccional (delantera) (trasera) | ✓ | |
| 24. | Tapa de motor | ✓ | |
| 25. | Tapa de clutch | ✓ | |
| 26. | Pedal de freno | | ✓ |
| 27. | Posapie (delantero) (trasero) | | ✓ |
| 28. | Agarradera | | ✓ |

### Lado izquierdo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Espejo lateral | ✓ | |
| 30. | Puño | ✓ | |
| 31. | Palanca de clutch | | ✓ |
| 32. | Mando de luces | ✓ | |
| 33. | Mando de direccionales | ✓ | |
| 34. | Direccional (delantera) (trasera) | ✓ | |
| 35. | Tapa de motor | ✓ | |
| 36. | Pedal de arranque | ✓ | |
| 37. | Pedal de velocidades | | ✓ |
| 38. | Parador lateral | ✓ | |
| 39. | Parador central | ✓ | |
| 40. | Posapie (delantero) (trasero) | ✓ | |
| 41. | Compartimiento | ✓ | |
| 42. | Agarradera | | ✓ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54. | Tapón de gasolina | ✓ | |

### Motor

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55. | Barra de suspensión | ✓ | |
| 56. | Disco de freno (delantero) (trasero) | | ✓ |
| 57. | Sistema de freno caliper (delantero) (trasero) | ✓ | |
| 58. | Chicote acelerador | ✓ | |
| 59. | Chicote de clutch | | ✓ |
| 60. | Chicote de freno | ✓ | |
| 61. | Depósito de freno | ✓ | |
| 62. | Bobina | ✓ | |
| 63. | Bujías no. | ✓ | |
| 64. | Cable de bujías | ✓ | |
| 65. | Motor ventilador | | ✓ |
| 66. | Radiador | ✓ | |
| 67. | Tapón de radiador | ✓ | |
| 68. | Sproket de tracción | | ✓ |
| 69. | Cadena de tracción | ✓ | |
| 70. | Cubre cadena de tracción | ✓ | |
| 71. | Carburador no. | | ✓ |
| 72. | Marcha | ✓ | |
| 73. | Motor | ✓ | |
| 74. | Filtro de aire | | ✓ |
| 75. | Tapón de aceite | ✓ | |
| 76. | Tapón de drenado de aceite | ✓ | |
| 77. | Transmisión (STD) (~~AUT~~) | ✓ | |
| 78. | Amortiguador (1) (~~2~~) | ✓ | |
| 79. | Horquilla | ✓ | |
| 80. | Silenciador | | ✓ |
| 81. | Cubierta de silenciador | ✓ | |
| 82. | Escape | ✓ | |

**Auto estéreo**

Estéreo Sí ☐ No ☒
¿Funciona? Sí ☐ No ☒
Marca: _____

**Tarjeta de circulación**

Sí ☐ No ☒

**Adicionales**

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca: _____
TAG Sí ☐ No ☒

**Llantas**

**Ejemplo:** Continental TKC70 120/90 R17 64T TL

Vida (3/4, 1/2, 1/4)

Delantera: _____

Trasera: _____

**Rines**

Marca: Vento

**Original**

| Aleación | Rayos |
|---|---|
| ~~Aleación~~ | |

No. (1) (~~2~~) (3) (4)

**Adaptación**

| Aleación | Rayos |
|---|---|
| | |

No. (1) (2) (3) (4)

**Adaptaciones equipo especial**

**Objetos personales**

No dejo ningun objeto de valor dentro de la moto

**Observaciones**

1 llave
1 control Alarma

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Rosa Margarita Hernandez Vazquez
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

| Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | Nombre y firma del ajustador que recibe | Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|---|---|
| Rosa Margarita Hernandez Vazquez | Alexis Velazquez S. | Cruces Compregido<br>Edgar Ramos | |

GRUA: Hook

PLACAS: 06-LE-9K

Aoz: 00260 (261) F. 12794 BBVA

GRUAS FORZA AUTOTRASLADOS

# INVENTARIO DE MOTOCICLETA

direccion.general@gruasforza.com

SINIESTRO: B5074 4150

OPERADOR: Abelardo Perez

FECHA: 16/10/24


COLOR: Rojo AÑO: 2023


MARCA: Vento TIPO: Moto 150 cc Axus

VIN: 3MUEADBE3P1004199 PLACA: 10 TW 17

| DESCRIPCION | SI | NO | DANO |
|---|---|---|---|
| COMPUTADORA MOTOR | | X | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPA DE GASOLINA | X | | |
| SUSPENSION DELANTERA | | | X |
| SILLON | X | | |
| FARO | X | | |
| DIRECCIONALES DELANTERAS | | | X |
| BOMBA FRENO DELANTERO | | X | |
| TAPA ACEITE MOTOR | X | | |
| MANUBRIO | | | X |
| BATERIA | X | | |
| COMANDO DE LUCES | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CLUTCH | X | | |
| PALANCA FRENO DELANTERO | X | | |
| GUARDA FANGO DELANTERO | | X | |
| DIRECCIONALES TRASERA | | X | |
| SWICHE ENCENDIDO | | X | |
| TRIPIE | X | | |
| LLANTAS | X | | X |
| RINES | X | | X |
| STOP | | | X |
| FORRO COJIN | No Visible. | | |

| DESCRIPCION | SI | NO | DANO |
|---|---|---|---|
| TACOMETRO | X | | |
| VELOCIMETRO | X | | |
| MOFLE | | | X |
| PEDAL FRENO TRASERO | | X | |
| CADENA | | X | |
| CRANK | | X | |
| TAPAS LATERALES | | | X |
| TANQUE DE ACEITE | X | | |
| POSAPIES TRASEROS | | X | |
| PARRILLA | | X | |
| GUARDAFANGO TRASERO | | | X |
| PLACA | X | X | |
| PORTA PLACA | | X | |
| FRENO DE DISCO TRASERO | | X | |
| CAJA FILTRO | No Visible | | |
| LLAVES | | X | |
| LLAVERO | | X | |
| PALANCA DE CAMBIOS | | X | |
| GUARDA CADENA | | X | |
| AMORTIGUADOR | No Visible | | |





OBSERVACIONES: Trae una llave dañada

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Fernando Lucas A. | Abelardo Perez | Fernando Lucas A. |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |