SOLERA | AUTOonline AOGBO404.

Vehicle Claims

AO. 4320

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Mazda	TIPO:	CX-30
VIN:	3MVDMCDL2RM660819	PLACA:	SJP
SINIESTRO:	77 208664	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	11/09/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2022

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES			X

operador - Jorge Falcon Cruz - Auto



OBSERVACIONES: Unida con daño en Parabrisas y Toldo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios	Jorge Verdin Tapia	Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

AOGB0404

(4)

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B772086647	Número de póliza: 766A5300MP-01	Inciso / Certificado:	Placas: AAC524F
Marca: Mazda	Submarca: CX-30	Tipo: Grand Touring	Modelo: 2022	Color: Gris
Nombre del ajustador: Emilio Martinez	Claves: V.	Fotos: MOG5	Aplica deducible: ☒Sí ☐No $ 3%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Myrna Graciela Ruiz Sandoval	Celular: 4931129755	Correo electrónico: myrnaruiz70@outlook.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Suspencion del y trasera

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 8-8-26
Lugar de expedición: Aguascalientes

Firma del ajustador MOG5

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Rai	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Jose Guadalupe Posada #819
Número de pase: 2026071177	Barrio de Guadalupe Tel: 4491962773

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Myrna Graciela Ruiz S.

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 **Afectados:** 800 83 62 003
Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.**

REV.09 **Información importante al reverso.** FDDO-342

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B772086	Póliza: 4 766A5300 MP-01	Inciso / certificado:	Número de serie: 3MVDMCDL2RM660819	
Marca: Mazda	Submarca: CX-30	Tipo / cilindraje: Grand Touring	Modelo: 2022	Color: Gris
Lugar: Ags	Fecha: Día 8 Mes 8 Año 26	Placas: AAC524F	Cantidad de placas: (0) (1) (2)	Kilometraje: 59521
Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado: Myrna Graciela Ruiz Sandoval	Celular:	Correo electrónico: 4931129755 myrnaruiz70@outlook.com	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas Dañado	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X	
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	
12.	Molduras	X	
13.	Rejillas de facia	X	
14.	Porta placa	X	
15.	Spoiler	X	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X	
20.	Emblema cajuela	X	
21.	Calaveras (2) (4)	X	
22.	Reflejantes	X	
23.	Defensa	X	
24.	Molduras	X	
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera Dañado	X	
30.	Cuarto luz lateral	X	
31.	Espejo lateral	X	
32.	Cristal aleta	X	
33.	Puerta delantera Dañado	X	
34.	Cristal puerta delantera	X	
35.	Manija de puerta delantera	X	
36.	Puerta trasera	X	
37.	Cristal puerta trasera	X	
38.	Manija de puerta trasera	X	
39.	Cristal costado		X
40.	Estribo	X	
41.	Molduras	X	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera Dañado	X	
43.	Cuarto luz lateral	X	
44.	Espejo lateral	X	
45.	Cristal aleta	X	
46.	Puerta delantera	X	
47.	Cristal puerta delantera	X	
48.	Manija de puerta delantera	X	
49.	Puerta trasera	X	
50.	Cristal puerta trasera	X	
51.	Manija de puerta trasera	X	
52.	Cristal costado		X
53.	Estribo	X	
54.	Molduras	X	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	X	
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extinguidor Lleno	X	
59.	Gato	X	
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda	X	
62.	Señales de carretera 2	X	
63.	Tapete cubre llanta	X	
64.	Tapa sombrerera		X

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X	
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades		X
81.	Perilla palanca	X	
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas 1	X	
85.	Manijas de puertas (2)	X	
86.	Bocinas radio Bose	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero		X
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) Tela	X	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta aceite dirección	X	
98.	Bayoneta aceite motor	X	
99.	Bayoneta aceite transmisión	X	
100.	Bobina	X	
101.	Bocina de cláxon	X	
102.	Bomba de agua	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Depósito de chisgueteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro gasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor limpiadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapón aceite motor	X	
118.	Tapón radiador	X	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		X
121.	Alarma Mazda	X	
122.	Tapón de gasolina	X	
123.	Herramientas 1 Alem	X	
124.	Sensor de reversa	X	
125.	Quemacocos	X	
126.	Toldo Dañado	X	
127.	Gancho de arrastre	X	
128.	Tapón gancho de arrastre	X	
129.	Calcomanía de verificación	X	
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	X	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí X No ☐
Observaciones: Mazda

Batería
¿Es visible? Sí X No ☐
Marca: Mazda

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí X No ☐
Cantidad: Control

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido X
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí X No ☐
¿Funciona? Sí X No ☐
Marca: Mazda

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No X

Adicionales
Pantalla GPS Sí X No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No X
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No X Marca:
TAG Sí ☐ No X

Llantas — **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: Rumbo 215/55 R18 3/4 1/2
TD: Bridgestone 215/55 R18 1/2
DI: Cruza 215/55 R18 3/4 1/2
TI: Turanza 215/55 R18 1/2
R: Kenda KR23x 185-65 R16 3/4
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: Mazda

Original X	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Mazda
Original X Especial

Observaciones
-Sfre volcadura

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Myrna Graciela Ruiz S.
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar mal uso, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Myrna Graciela Ruiz Sandoval	Emilio Martinez V.	Grua Aila
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	**Nombre y firma del ajustador que recibe**	**Razón social de la grúa** / **Nombre y firma del operador de grúa que recibe**

'06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner