

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 7/8/20 Hora 2:03 No. De Reporte 40630234 No. De siniestro B71827860

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Mazda Tipo CX-30 Modelo 2025 Color Grís

No. De Serie 3MVDMDCY08M750995 Placas ← No. De Motor ←

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CAVAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS
REDILLAS

NOTAS Y OBSERVACIONES

Goife frontal
Goife budo
2 personas con daño

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Munda Collision

ELABORO

Aldo Acas

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BVA

Seguros

A0GB0234

(3) 3

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
0881K5002X	0881K5002X	001	3UNDMCY05M750995
Marca	Submarca	Modelo	Color
Mercedes	Mercedes	2015	Azul Gris
Lugar	Fecha	Placas	Gasolina
CDZ	25/06/2016	HWFBSA	1/4 1/2 3/4
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ asegurado ☐ Afectado no	Luis Angel Lopez	715 33 3115700	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:		
4	Cofre			68	Viseras						
5	Cuartos de luz			69	Tablero						
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)						
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo						
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado						
9	Parrilla			73	Control calefacción						
10	Emblemas			74	Control eléctrico						
11	Facia			75	Guantera						
12	Molduras			76	Consola						
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos						
14	Porta placa			78	Encendedor						
15	Spoiler			79	Cenicero						
Trasero				80	Palanca de velocidades			Auto estéreo			
16	Medallón			81	Perilla palanca			Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Tarjeta de circulación		
17	Limpiadores			82	Botones puerta			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒		
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)						
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas						
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2) (4)						
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio						
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad						
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero						
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero						
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)						
26	Cámara de reversa			91	Alfombra						
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)						
28	Escape			Motor				Llantas			
Lado derecho				93	Alternador			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida		
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: ☒ Sí ☐ No ☐	8.11/2.1/4		
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: ☒ Sí ☐ No ☐			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			DI: ☒ Sí ☐ No ☐			
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección			TI: ☒ Sí ☐ No ☐			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			R: ☒ Sí ☐ No ☐			
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			¿Fundó o cubierta? ☒ Sí ☐ No ☐			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	TI: Refacción	
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (ST 164 LIT)						
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor						
52	Cristal costado			118	Tapón radiador						
53	Estribo			119	Tapón depósito líquido de frenos						
54	Molduras			General				Observaciones			
Cajuela				120	Canastilla						
55	Alfombra cartón cajuela			121	Alarma						
56	Birlo de seguridad			122	Tapón de gasolina						
57	Cables pasa corriente			123	Herramientas						
58	Extintidor			124	Sensor de reversa						
59	Gato			125	Quemacocos						
60	Gato hidráulico			126	Toldo						
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre						
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre						
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación						
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo						
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346