

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 15/7/26 Hora 6:00

No. De Reporte A0600135

No. De siniestro B70441468

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca BMW Tipo 300i Modelo 2027 Color blu

No. De Serie 3MWSF3807M8095016 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR			
BATERIA			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BOMBA GASOLINA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENS			
CABLES BUJÍA			
AIRE ACONDICIONADO			
COMPUTADORA MOTOR			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCIÓN HIDRÁULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA		
ASIENTOS DELANTEROS		
ASIENTOS TRASEROS		
BOCINAS		
STEREO CD		
BOLSAS DE AIRE		
CABECERAS		
CENICEROS		
GUANTERA		
CINT. DE SEGURIDAD		
CODERAS		
CONSOLA		
CONTROL DE AIRE ACOND		
DEFROSTER		
ENCENDEDOR		
ESPEJO RETROVISOR		
INSTRUMENTOS TABLERO		
LUZ INTERIOR		
LUZ STOP		

CATALIZADOR	SI	NO

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS		
PALANCA DE VELOCIDADES		
RADIO STEREO AM/FM		
RELOJ		
SEGUROS ELÉCTRICOS		
TABLERO		
TAPETES		
ELEVADORES ELÉCTRICOS		
VESTIDURAS		
VOLANTE		
VICERAS		

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA		
CABLES PASACORRIENTE		
TAPA CAJUELA		
HERRAMIENTA		
GATO		
LLAVE DE RUEDA		
LLANTA DE REFACCIÓN		
SEÑALES DE CARRETERA		

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS		
COSTADOS		
ESPEJO EXTERIOR		
ESTRIBO		
MANIJAS EXTERIORES		
MOLDURAS		
PUERTAS DELANTERAS		
PUERTAS TRASERAS		
SALPICADERA		
TAPONES DE RUEDAS		
VIDRIOS LATERALES		

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES		
COFRE		
CUARTOS DE LUZ		
DEFENSA DELANTERA		
FAROS DE HALOGENO		
FAROS DE NIEBLA		
PARABRISAS		
PARRILLA		
PLUMAS LIMPIADORES		
PORTAPLACA		
CALAVERAS		
CAJUELA		
DEFENSA TRASERA		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES		
MEDALLON		
PORTA PLACA		
SISTEMA DE ESCAPE		

GENERAL	SI	NO
ANTENA		
CANASTILLA		
SPOILERS D Y T		
FUSIBLES		
PLACAS		
RINES		
ALARMA		
EXTINGUIDOR		
OBJETOS PERSONALES		
PLACA VIN		
LLANTAS		
KILOMETRAJE		
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

Golpe frontal
Golpe bajo
Rozos surtidos
bolsas de aire

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Autos GA

ELABORO

Aldo Acero

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Jose Ramirez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Escaneado con CamScanner