

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4046

colonia San Marcos

☒ RESGUARDO(CCAO): GDL

☒ TRASLADO(POV): CRUCERO.

MARCA: <u>Nazda</u>	TIPO: <u>3</u>
VIN: <u>3MZBPCL4LM137677</u>	PLACA: <u>SI/P.</u>
SINIESTRO: <u>B78597860</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>19/06/21</u>	FECHA: <u>21/06/21</u>
LOR: <u>A201</u>	AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	1/2	1	
ALTERNADOR	1/2	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1/2	1	
CLAXON	1/2	1	
BOMBA AGUA	1/2	1	
BANDAS MOTOR	1/2	1	
SISTEMA FRENS	1/2	1	
CABLES BUJIAS	1/2	1	
BOBINA	1/2	1	
AIRE ACONDICIONADO	1/2	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1/2	1	
DIRECCION HIDRAULICA	1/2	1	
DISTRIBUIDOR	1/2	1	
ENCENDIDO ELECTRONICO	1/2	1	
GENERADOR	1/2	1	
MARCHA	1/2	1	
MONOBLOCK	1/2	1	
VENTILADOR	1/2	1	
RADIADOR	1/2	1	
RADIADOR DE A/C	1/2	1	
TANQUE DE GASOLINA	1/2	1	
TAPON DE GASOLINA	1/2	1	
TAPON DE ACEITE	1/2	1	
TAPON RADIADOR	1/2	1	
TURBO CARGADOR	1/2	1	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1/2	1	
ASIENTOS DELANTEROS	1/2	1	
ASIENTOS TRASEROS	1/2	1	
BOCINAS	1/2	1	
BOLSA DE AIRE	1/2	1	
CABECERAS	1/2	1	
CENICEROS	1/2	1	
GUANTERA	1/2	1	
CINT. SEGURIDAD	1/2	1	
CLAXON	1/2	1	
CODERAS	1/2	1	
CONSOLA	1/2	1	
CONTROL A/C	1/2	1	
DEFROSTER	1/2	1	
ENCENDEDOR	1/2	1	
ESPEJO RETROVISOR	1/2	1	
INSTRUMENTOS TABLERO	1/2	1	
LUZ INTERIOR	1/2	1	
LUZ STOP	1/2	1	
MANIJAS	1/2	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1/2	1	
RELJ	1/2	1	
SEGUROS ELECTRICOS	1/2	1	
TABLERO	1/2	1	
TAPETES	1/2	1	
ELEVADORES ELECTRICOS	1/2	1	
VESTIDURAS	1/2	1	
VOLANTE	1/2	1	
VISERAS	1/2	1	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	1/2	1	
COFRE	1/2	1	
CUARTOS DE LUZ	1/2	1	
DEFENSA DELANTERA	1/2	1	
FAROS	1/2	1	
BALASTRE	1/2	1	
BULBOS	1/2	1	
FAROS DE NIEBLA	1/2	1	
PARABRISAS	1/2	1	
PARRILLA	1/2	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1/2	1	
PORTAPLACA	1/2	1	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	1/2	1	
BULBOS	1/2	1	
CAJUELA	1/2	1	
DEFENSA TRASERA	1/2	1	
LIMPIADOR	1/2	1	
MEDALLON	1/2	1	
PORTAPLACA	1/2	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1/2	1	


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	1/2	1	
CABLES PASACORRIENTES	1/2	1	
TAPA CAJUELA	1/2	1	
HERRAMIENTA	1/2	1	
GATO	1/2	1	
LLAVE DE RUEDA	1/2	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1/2	1	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	1/2	1	
SPOILERS	1/2	1	
FUSIBLES	1/2	1	
PLACAS	1/2	1	
RINES	1/2	1	
ALARMA	1/2	1	
EXTINGUIDOR	1/2	1	
ANTENA	1/2	1	
PLACA VIN	1/2	1	
KILOMETRAJE	1/2	1	
CANASTILLA	1/2	1	
ADAPTACION	1/2	1	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	1/2	1	
COMPUTADORA MOTOR	1/2	1	
ESTEREO	1/2	1	
LLANTA DE REFACCION	1/2	1	
BOMBA GASOLINA	1/2	1	
LLAVES	1/2	1	
CATALIZADOR	1/2	1	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1/2	1	
COSTADOS	1/2	1	
ESPEJO EXTERIOR	1/2	1	
ESTRIBO	1/2	1	
MANIJAS EXTERIORES	1/2	1	
MOLDURAS	1/2	1	
PUERTA DELANTERA	1/2	1	
PUERTA TRASERA	1/2	1	
SALPICADERA	1/2	1	
LLANTAS	1/2	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1/2	1	
VIDRIOS LATERALES	1/2	1	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	1/2	1	
COSTADOS	1/2	1	
ESPEJO EXTERIOR	1/2	1	
ESTRIBO	1/2	1	
MANIJAS EXTERIORES	1/2	1	
MOLDURAS	1/2	1	
PUERTA DELANTERA	1/2	1	
PUERTA TRASERA	1/2	1	
SALPICADERA	1/2	1	
LLANTAS	1/2	1	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	1/2	1	
VIDRIOS LATERALES	1/2	1	



OBSERVACIONES: Unidad con golpe frontal izquierdo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u>	<u>Fernando Bautista</u>	<u>Edgar Rios</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños manifestados en el presente documento autoriza desahogar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto menor.

Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B78597860	Número de póliza: 846658001X	Inciso / Certificado: 1	Placas: JB1114
Marca: Mazda	Submarca: 3	Tipo: Sedan	Modelo: 2020
Color: Azul			
Nombre del ajustador: Miguel Aguilera	Claves: MO7	Fotos: SI	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Gustavo Adam Rubalcava	Celular: 383919933	Correo electrónico: chenrio

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 20/08/20 Lugar de expedición: Guadalajara Firma del Ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de no contar con comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Potreritos #31 Col Las Pintitas 45
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza designar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza 878597860	Póliza 846658001X	Inciso / certificado 1	Número de serie 3MTCBPCCL4LM137677
Marca March	Submarca 3	Tipo / cilindraje 4cil Sedán	Modelo 2020
Lugar Guadalajara	Fecha Día 20 Mes 08 Año 26	Placas JSB 1114	Kilometraje 115605
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado GUSTAVO	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca
4	Cofre	☒	☐	68	Vieros	☒	☐		Kirkland
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	 Llaves	 Tipo de llaves
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Auto estereo	Tarjeta de circulación
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Marca:
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero								Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Pantalla GPS: ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV: ☐ Sí ☒ No
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Tarjeta GPS SD: ☐ Sí ☒ No	Marca:
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	TAG: ☐ Sí ☒ No	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	Llantas Vida	
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
22	Reflejos	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	DD: Bridgestone	
23	Defensa	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐	TD: Bridgestone	
24	Molduras	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐	DI: Bridgestone	
25	Porta placa	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	TI: Bridgestone	
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	R: Bridgestone	
27	Spoiler	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	3/4
28	Escape	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda	
Lado derecho								TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
29	Salpicadera	☒	☐	Motor					
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	93	Alternador	☒	☐		
31	Espejo lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
32	Cristal alea	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
33	Puerta delantera	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	99	Bayoneta aceite caja de cambios	☒	☐		
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐		
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de alarma	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
40	Estribo	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐	Original Especial	No (1) (2) (3) (4)
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐	Aleación Acero	No (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	☒	☐	107	Depósito de chisqueros	☒	☐		
45	Cristal alea	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
53	Estribo	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐	Original Especial	
56	Birio de seguridad	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
57	Cables pasa corriente	☒	☐	General					
58	Extintidor	☒	☐	120	Canastilla	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
61	Llave de rueda	☒	☐	123	Herramientas	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
								Observaciones	
								Objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe