

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

### Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B58313565 833 1580715</b>	Número de póliza: <b>001</b>	Inciso / Certificado: <b>001</b>	Placas: <b>311</b>
Marca: <b>Mazda</b>	Submarca: <b>Mazda3</b>	Tipo: <b>Sedan</b>	Modelo: <b>2013</b>
Color: <b>Rojo</b>	Nombre del ajustador: <b>Juan Manuel Rosado</b>	Claves: <b>7000 59</b>	Fotos: <b>59</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Juan Manuel Garcia Hernandez</b>	Celular: <b>3141912017</b>	Correo electrónico: <b>juanmanuel403@gmail.com</b>

### IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

### Daños del siniestro



### Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsificación de declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

### Daños preexistentes



### Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <b>18/06/2016</b> Lugar de expedición: <b>Arriaga</b> Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

### Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <b>Auto Online</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>El Bife #309 Sancti Spiritus de Quintero - Villas Arroyo</b>
Número de pase: <b>Auto Online</b>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>Juan Garcia</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>Juan Garcia</i>
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: <b>JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ</b>	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionalclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionalclientes.mx@bbva.com)

Centro nacional de atención a clientes  
 Asegurados: \_\_\_\_\_  
 Afectados: \_\_\_\_\_



Seguros

### Inventario de vehículo dañado auto

#### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de matrícula: <b>058 313905</b>	Póliza: <b>0331580715</b>	Inciso / certificado: <b>001</b>	Número de serie: <b>376 BPCVOP430175</b>
Marca: <b>Mercedes</b>	Submarca: <b>Mercedes</b>	Tipo / cilindraje: <b>Sedan 2013</b>	Modelo: <b>2013</b>
Lugar: <b>Queretaro</b>	Fecha: <b>18/06/2017</b>	Placas: <b>51A PLU 09</b>	Cantidad de placas: <b>(1)</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado: <b>San Juan el Garcia Hernandez</b>	Celular: <b>3141912017</b>	Correo electrónico: <b>3141912017</b>

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
<b>Delantero</b>								<b>Otros</b>	
1.	Parabrisas	/		65.	Cielo de toldo	/		<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
2.	Brazos de limpiadores	/		66.	Luz interior	/		¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
3.	Plumas limpiadoras	/		67.	Espejo retrovisor	/		Observaciones: <b>Amo visible</b>	Marca: <b>Visible</b>
4.	Cofre	/		68.	Viseras	/		<b>Llaves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
5.	Cuartos de luz	/		69.	Tablero	/		Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Código de encendido <input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/		71.	Botones de estérreo	/		Cantidad: <b>2</b>	Tarjeta <input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72.	Control aire acondicionado	/		<b>Auto estéreo</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
9.	Parrilla	/		73.	Control calefacción	/		Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
10.	Emblemas	/		74.	Control eléctrico	/		¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca: <b>3141912017</b>
11.	Facia	/		75.	Guanteras	/		<b>Adicionales</b>	
12.	Molduras	/		76.	Consola	/		Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
13.	Rejillas de facia	/		77.	Porta vasos	/		Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca: <b>---</b>
14.	Porta placa	/		78.	Encendedor	/		TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
15.	Spoiler	/		79.	Cenicero	/		<b>Llantas</b>	
<b>Trasero</b>								<b>Vida</b>	
16.	Medallón	/		80.	Palanca de velocidades	/		Ejemplo: Llantas <b>Goodyear</b> <b>GPS</b> <b>1195/65/14</b> (3) (1) (2) (1) (4)	
17.	Limpiadores	/		81.	Perilla palanca	/		DD: <b>Continental</b>	
18.	Lámpara stop	/		82.	Botones puerta	/		TD: <b>215/45R18</b>	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DI: <b>---</b>	
20.	Emblema cajuela	/		84.	Coderas	/		TI: <b>---</b>	
21.	Caiaveras (2) (4)	/		85.	Manijas de puertas (2) (4)	/		R: <b>---</b>	
22.	Reflejantes	/		86.	Bocinas radio	/		¿Fundó o cluderta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
23.	Defensa	/		87.	Cinturones de seguridad	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras	/		88.	Banca de asiento trasero	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa	/		89.	Respaldo de asiento trasero	/		<b>Rines</b>	
26.	Cámara de reversa	/		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		Marca: <b>Mercedes</b>	
27.	Spoiler	/		91.	Alfombra	/		<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
28.	Escape	/		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		<input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)
<b>Lado derecho</b>								<b>Volante</b>	
29.	Salpicadera	/		93.	Alternador	/		Marca: <b>Mercedes</b>	
30.	Cuarto luz lateral	/		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		<input type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	
31.	Espejo lateral	/		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		<b>Observaciones</b>	
32.	Cristal aleta	/		96.	Bandas de motor	/		<b>Objetos personales</b>	
33.	Puerta delantera	/		97.	Bayoneta aceite dirección	/		<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
34.	Cristal puerta delantera	/		98.	Bayoneta aceite motor	/		<b>---</b>	
35.	Manija de puerta delantera	/		99.	Bayoneta aceite transmisión	/		<b>---</b>	
36.	Puerta trasera	/		100.	Bobina	/		<b>---</b>	
37.	Cristal puerta trasera	/		101.	Bocina de cláxon	/		<b>---</b>	
38.	Manija de puerta trasera	/		102.	Bomba de agua	/		<b>---</b>	
39.	Cristal costado	/		103.	Bomba dirección hidráulica	/		<b>---</b>	
40.	Estribo	/		104.	Boster de frenos	/		<b>---</b>	
41.	Molduras	/		105.	Cables bujías	/		<b>---</b>	
<b>Lado izquierdo</b>								<b>General</b>	
42.	Salpicadera	/		120.	Canastilla	/		<b>---</b>	
43.	Cuarto luz lateral	/		121.	Alarma	/		<b>---</b>	
44.	Espejo lateral	/		122.	Tapón de gasolina	/		<b>---</b>	
45.	Cristal aleta	/		123.	Herramientas	/		<b>---</b>	
46.	Puerta delantera	/		124.	Sensor de reversa	/		<b>---</b>	
47.	Cristal puerta delantera	/		125.	Quemacocos	/		<b>---</b>	
48.	Manija de puerta delantera	/		126.	Toldo	/		<b>---</b>	
49.	Puerta trasera	/		127.	Gancho de arrastre	/		<b>---</b>	
50.	Cristal puerta trasera	/		128.	Tapón gancho de arrastre	/		<b>---</b>	
51.	Manija de puerta trasera	/		129.	Calcomanía de verificación	/		<b>---</b>	
52.	Cristal costado	/		130.	Tapón birlo	/		<b>---</b>	
53.	Estribo	/		131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/		<b>---</b>	
54.	Molduras	/						<b>---</b>	
<b>Cajuela</b>								<b>---</b>	
55.	Alfombra cartón cajuela	/						<b>---</b>	
56.	Birlo de seguridad	/						<b>---</b>	
57.	Cables pasa corriente	/						<b>---</b>	
58.	Extinguidor	/						<b>---</b>	
59.	Gato	/						<b>---</b>	
60.	Gato hidráulico	/						<b>---</b>	
61.	Llave de rueda	/						<b>---</b>	
62.	Señales de carretera	/						<b>---</b>	
63.	Tapete cubre llanta	/						<b>---</b>	
64.	Tapa bombas	/						<b>---</b>	

<b>Trasero</b>		80. Palanca de velocidades	
16. Medallón		81. Perilla palanca	
17. Limpiadores		82. Botones puerta	
18. Lámpara stop		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
19. Tapa cajuela / quita puerta		84. Coderas	
20. Emblema cajuela		85. Manijas de puertas (2) (4)	
21. Calaveras (2) (4)		86. Bocinas radio	
22. Reflejantes		87. Cinturones de seguridad	
23. Defensa		88. Banca de asiento trasero	
24. Molduras		89. Respaldo de asiento trasero	
25. Porta placa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
26. Cámara de reversa		91. Alfombra	
27. Spoiler		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	
28. Escape			
<b>Lado derecho</b>		<b>Motor</b>	
29. Salpicadera		93. Alternador	
30. Cuarto luz lateral		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
31. Espejo lateral		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
32. Cristal aleta		96. Bandas de motor	
33. Puerta delantera		97. Bayoneta aceite dirección	
34. Cristal puerta delantera		98. Bayoneta aceite motor	
35. Manija de puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión	
36. Puerta trasera		100. Bobina	
37. Cristal puerta trasera		101. Bocina de cláxon	
38. Manija de puerta trasera		102. Bomba de agua	
39. Cristal costado		103. Bomba dirección hidráulica	
40. Estribo		104. Boster de frenos	
41. Molduras		105. Cables bujías	
<b>Lado izquierdo</b>		106. Compresor aire acondicionado	
42. Salpicadera		107. Depósito de chisgueteros	
43. Cuarto luz lateral		108. Distribuidor	
44. Espejo lateral		109. Filtro gasolina	
45. Cristal aleta		110. Marcha	
46. Puerta delantera		111. Motor limpiadores	
47. Cristal puerta delantera		112. Motor ventilador	
48. Manija de puerta delantera		113. Porta filtro de aire	
49. Puerta trasera		114. Radiador	
50. Cristal puerta trasera		115. Sistema de inyección	
51. Manija de puerta trasera		116. Transmisión (STD) (AUT)	
52. Cristal costado		117. Tapón aceite motor	
53. Estribo		118. Tapón radiador	
54. Molduras		119. Tapón depósito líquido de frenos	
<b>Cajuela</b>		<b>General</b>	
55. Alfombra cartón cajuela		120. Canastilla	
56. Birlo de seguridad		121. Alarma	
57. Cables pasa corriente		122. Tapón de gasolina	
58. Extinguidor		123. Herramientas	
59. Gato		124. Sensor de reversa	
60. Gato hidráulico		125. Quemacocos	
61. Llave de rueda		126. Toldo	
62. Señales de carretera		127. Gancho de arrastre	
63. Tapete cubre llanta		128. Tapón gancho de arrastre	
64. Tapa sombrerera		129. Calcomanía de verificación	
		130. Tapón birlo	
		131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona?  Sí  No   
 Marca: \_\_\_\_\_

**Adicionales**  
 Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**  
 Ejemplo: Llantas Goodyear GRS II 195/65/14 (3.5 1/2 1/8)  
 DD: Continental  
 TD: 215/45R18  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Fundas o cubiertas?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**  
 Marca: Morco  
 Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**  
 Marca: Morco  
 Original  Especial

**Observaciones**  
 \_\_\_\_\_

**Objetos personales**  
NO

**Adaptaciones equipo especial**  
 \_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

JUAN MANUEL GARCIA Juan Garcia  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo      Nombre y firma del ajustador que recibe      Razón social de la grúa      Nombre y firma del operador de grúa que recibe

**GRUAS ZAMUDIO**  
**FORZA**

39-BB-6P  
**INVENTARIO VEHICULO**

BBUA F-

109465

A06 000 75

MARCA: **MAZDA** TIPO: **3.**  
VIN: **3MZBPEDLO2M361775** PLACA: **SP**

SINIESTRO: **B58313565**  
OPERADOR: **Alonso Villa Aguilar**  
FECHA: **20-06-2026**  
COLOR: **ROJO** AÑO: **2023**

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			NO visible

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO visible
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR	X		
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			NO visible
TAPON DE GASOLINA			NO visible
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

**CERRADO**

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS	X		
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Escape Cortado, No trae catalizador, ni Multiple de escape, Motor y transmision caidos y dañados

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			NO visible
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS	X		
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

ELABORA: **Juan Carlos...** ENTREGA: **Alonso Villa Aguilar** RECIBE: **Juan Carlos...**