

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 16/7/24 Hora 3:07

No. De Reporte ADG150147

No. De siniestro B72096069

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BSVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo Sentra Modelo 2010 Color ROJO

No. De Serie 3N1AB6AD9AL705776 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR SI NO

ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	MP	
BOMBA AGUA	MP	
BOMBA GASOLINA	MP	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENSOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICIONADO	MP	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	MP	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	MP	
VENTILADOR	MP	
RADIADOR	MP	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	MP	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	MP	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	MP	
LUZ STOP	MP	

SI NO

CATALIZADOR MP

DESCRIPCIÓN

SI NO

MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ

ALETAS	MP	
COSTADOS	MP	
ESPEJO EXTERIOR	MP	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	MP	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	MP	
PUERTAS TRASERAS	MP	
SALPICADERA	MP	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	MP	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	MP	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	MP	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	MP	
PARABRISAS	MP	
PARRILLA	MP	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	MP	
CAJUELA	MP	
DEFENSA TRASERA	MP	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA SI NO

LIMPIADORES	/	
MEDALLON	MP	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	MP	
PLACAS	/	
RINES	MP	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	MP	
KILOMETRAJE	MP	

OTROS

REDILLAS no

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Volcada
Boleto 0406

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado. Tercera Orden
Corralón

ELABORO

Aldo Azores

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de sinistro: B72076069		Número de póliza: 88262107K0		Inciso / Certificado: 1		Placas: JHR 436A	
Marca: Nissan		Submarca: Sentra		Tipo: Sedan		Modelo: 2010	
						Color: Rojo	
Nombre del ajustador: Gustavo Estrada			Claves: M048		Fotos:		Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 51.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°		Nombre del interesado: Miguel Ignacio			Celular: 3171090338		Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho



Frontal



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		Fecha de expedición: <u>27 JUNIO 2016</u> Lugar de expedición: <u>Tecolotlan Jalisco</u> Firma del Justador: <u>[Firma]</u>	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)			
Nombre del taller: <u>Auto on line.</u> Número de pase: <u></u>		Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Calle el potrero #31 Las Pintas Jalisco C.P. 45615.</u>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacción y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Los daños marcados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.  Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales, patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
 Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto menor.	 Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, aceptó el pago de la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Únicamente para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: _____ Afectados: _____

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Pío de la Reforma Número 570, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a través de sus representantes legales, administra, opera y da seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en nuestra página web o en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx.

El presente documento de información se encuentra de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa de registro: **572096009-88262107 KO** Inscrito / certificado: **572096009-88262107 KO** Número de serie: **572096009-88262107 KO**

Marca: **Nissan** Modelo: **Centra** Tipo / cilindro: **2.5 Sedan** Año: **2010** Color: **Koio**

Motor: **2.5 G 2.5** Cilindros: **4** Capacidad de plazas: **(5) (1)** Kilometraje: **371090538** Gasolina: **Gasolina**

Atención a: **Don Velazquez** Nombre del interesado: **Ignacio** Celular: **371090538**

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior		
3	Puertas limpiadoras			67	Espejo retrovisor		
4	Cofre			68	Viseras		
5	Cuartos de luz			69	Tablero		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)		
7	Focos [Halógeno] [Xenón] [Led]			71	Botones de estereo		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado		
9	Parrilla			73	Control calefacción		
10	Emblemas			74	Control eléctrico		
11	Facia			75	Guantera		
12	Molduras			76	Consola		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos		
14	Porta placa			78	Encendedor		
15	Spoiler			79	Cenicero		
Trasero				Motor			
16	Medallón			93	Alternador		
17	Limpiadores			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
18	Lámpara stop			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
19	Tapa cajuela / quita puerta			96	Bandas de motor		
20	Emblema cajuela			97	Bayoneta aceite dirección		
21	Calaveras (1) (2)			98	Bayoneta aceite motor		
22	Reflejos			99	Bayoneta aceite transmisión		
23	Defensa			100	Bobina		
24	Molduras			101	Bocina de claxon		
25	Porta placa			102	Bomba de agua		
26	Cámara de reversa			103	Bomba dirección hidráulica		
27	Spoiler			104	Boster de frenos		
28	Escape			105	Cables bujías		
Lado derecho				General			
29	Salpicadera			120	Canastilla		
30	Cuarto luz lateral			121	Alarma		
31	Espejo lateral			122	Tapón de gasolina		
32	Cristal aleta			123	Herramientas		
33	Puerta delantera			124	Sensor de reversa		
34	Cristal puerta delantera			125	Quemacocos		
35	Manija de puerta delantera			126	Toldo		
36	Puerta trasera			127	Gancho de arrastre		
37	Cristal puerta trasera			128	Tapón gancho de arrastre		
38	Manija de puerta trasera			129	Calcomanía de verificación		
39	Cristal costado			130	Tapón birlo		
40	Estribo			131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		
41	Molduras						
Lado izquierdo							
42	Salpicadera						
43	Cuarto luz lateral						
44	Espejo lateral						
45	Cristal aleta						
46	Puerta delantera						
47	Cristal puerta delantera						
48	Manija de puerta delantera						
49	Puerta trasera						
50	Cristal puerta trasera						
51	Manija de puerta trasera						
52	Cristal costado						
53	Estribo						
54	Molduras						
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela						
56	Birlo de seguridad						
57	Cables pasa corriente						
58	Extintor						
59	Gato						
60	Gato hidráulico						
61	Llave de rueda						
62	Señales de carretera						
63	Tapete cubre llanta						
64	Tapa sombrerera						

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de acuerdo al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo la llave, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, nos comprometemos a utilizar tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Anexo de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que al suscribir el presente se adjunta con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro 572096069	Póliza 88262107 KO	Inciso / certificado 1	Numero de serie 3NTAB6AD9AL705796
Marca Nissan	Submarca Sentra	Tipo / cilindraje 2.5 Sedan	Modelo 2010
Color Azul	Fecha Día 27 Mes 6 Año 2016	Placas JHR 436A	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a Asegurado ☐ Afectado no ☐	Nombre del interesado Miguel Ignacio Diaz Velazquez	Celular 3771090538	Kilometraje Gasolina

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	☒	
2.	Brazos de limpiadores	☒	
3.	Plumas limpiadoras	☒	
4.	Cofre	☒	
5.	Cuartos de luz	☒	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9.	Parrilla	☒	
10.	Emblemas	☒	
11.	Facia	☒	
12.	Molduras	☒	
13.	Rejillas de facia	☒	
14.	Porta placa	☒	
15.	Spiler	☒	

Interior

65.	Cielo de toldo	☒	
66.	Luz interior	☒	
67.	Espejo retrovisor	☒	
68.	Viseras	☒	
69.	Tablero	☒	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71.	Botones de estéreo	☒	
72.	Control aire acondicionado	☒	
73.	Control calefacción	☒	
74.	Control eléctrico	☒	
75.	Guantera	☒	
76.	Consola	☒	
77.	Porta vasos	☒	
78.	Encendedor	☒	
79.	Cenicero	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: LPH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒