

LUMCOOBB9

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN		VALL.	TLAL.	PUE.	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA		
	FILUP				SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL			
	DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN								

SERIE:	3N1AB7AD2KY453203	MARCA:	NISSAN	SUBMARCA	SENTRA	MODELO	2019
--------	-------------------	--------	--------	----------	--------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL	139 115	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08-12-25
----------	---------	---------	-------	--------	------------------	----------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA			ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX


TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Oscar G. B.  
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO


NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Gustavo Pérez Juárez  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


08/12/2025

FECHA	FECHA	FECHA
SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 
GOLPE	X	


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>

## INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25049

FECHA

08 12 2025

CLIENTE

LUMCO0889

LVM0

ORIGEN

CULIACAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N1AB7AD28Y453203

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO


Sedan

COLOR


BRO

## INVENTARIO DEL VEHICULO


AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES




LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS



LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES




ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

139715



## OBSERVACIONES

Salpicadero la de 170 dmaga de

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal  
FIRMA   
FECHA 08/12/25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE GUSTAVO PEREZ  
FIRMA   
FECHA 08/12/25 HORA 12:23

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA  
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO