

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B73646261	Número de póliza: 74KB0200EK	Inciso / Certificado: 1	Placas: UND005 y
Marca: Nissan	Submarca: Sentra	Tipo: Navi / sedan	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: Hector Buenausta	Claves: 1054	Fotos: 51	Color: Azul
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Altartex / Sandra	Celular: 4611102314	Correo electrónico: Smaledonado@altartex.com
Aplica deducible: ☒ SI \$ 6180 <i>reusar con legal</i> ☐ NO			

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 10-7-26 Lugar de expedición: glay Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Ullas areseo el alto
Número de pase: Valuación y Pago	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños: Sandra Maldonado Medina Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro: 843646261	Póliza: 74KB0200EH	Inciso / certificado: 1	Número de serie: 3M1AB7ADSEL 643465
Marca: Nissan	Submarca: Sentra	Tipo / cilindraje: 2014	Modelo: Grn
Lugar: Celaya	Fecha: 18/07/2014	Placas: AUDCYS Y	Cantidad de placas: 1
Atención a: Segurado	Nombre del interesado: Sandra Maldonado	Celular: 461102314	Correo electrónico: Smaldonado@altetex.com.mx

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones: LTH	Marca: LTH
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Liave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad: 1	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☒
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12.	Molduras			76.	Consola			Marca: Nissan	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: Nissan
Trasero				80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☒ No	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Llantas	
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Vida	
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			DD: Thomson 205/60R17	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			TD: Wingreen 205/60R17	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			DI: Wingreen 205/60R17	
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			TI: Wingreen 205/60R17	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			R: Wingreen 205/60R17	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			¿Fundó o cubiertó? ☐ Sí ☒ No	
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			DD: Delantero derecha	
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			DI: Delantero izquierda	
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha	
28.	Escape							TI: Trasera izquierda	
Lado derecho				Motor				Rines	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Marca: Nissan	
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial ☐	
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☒	
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			No. (1) (2) (3) (4)	
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			No. (1) (2) (3) (4)	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
36.	Puerta trasera			100.	Bobina				
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo				106.	Compresor aire acondicionado				
42.	Salpicadera			107.	Depósito de chisgueros				
43.	Cuarto luz lateral			108.	Distribuidor				
44.	Espejo lateral			109.	Filtro gasolina				
45.	Cristal aleta			110.	Marcha				
46.	Puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
47.	Cristal puerta delantera			112.	Motor ventilador				
48.	Manija de puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
49.	Puerta trasera			114.	Radiador				
50.	Cristal puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
51.	Manija de puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (APT)				
52.	Cristal costado			117.	Tapón aceite motor				
53.	Estribo			118.	Tapón radiador				
54.	Molduras			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
Cajuela				General				Observaciones	
55.	Alfombra cartón cajuela			120.	Canastilla				
56.	Birlo de seguridad			121.	Alarma				
57.	Cables pasa corriente			122.	Tapón de gasolina				
58.	Extinguidor			123.	Herramientas				
59.	Gato			124.	Sensor de reversa				
60.	Gato hidráulico			125.	Quemacocos				
61.	Llave de rueda			126.	Toldo				
62.	Señales de carretera			127.	Gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			128.	Tapón gancho de arrastre				
64.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
65.	Tapete cubre llanta			130.	Tapón birlo				
66.	Tapete cubre llanta			131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)				
								Objetos personales	
								Adaptaciones equipo especial	

17.	Limpiadores	X
18.	Lámpara stop	X
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X
20.	Emblema cajuela	X
21.	Calaveras (2)	X
22.	Reflejes	X
23.	Defensa	X
24.	Molduras	X
25.	Porta placa	X
26.	Cámara de reversa	X
27.	Spoiler	X
28.	Escape	X

Lado derecho

29.	Salpicadera	X
30.	Cuarto luz lateral	X
31.	Espejo lateral	X
32.	Cristal aleta	X
33.	Puerta delantera	X
34.	Cristal puerta delantera	X
35.	Manija de puerta delantera	X
36.	Puerta trasera	X
37.	Cristal puerta trasera	X
38.	Manija de puerta trasera	X
39.	Cristal costado	X
40.	Estríbo	X
41.	Molduras	X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	X
43.	Cuarto luz lateral	X
44.	Espejo lateral	X
45.	Cristal aleta	X
46.	Puerta delantera	X
47.	Cristal puerta delantera	X
48.	Manija de puerta delantera	X
49.	Puerta trasera	X
50.	Cristal puerta trasera	X
51.	Manija de puerta trasera	X
52.	Cristal costado	X
53.	Estríbo	X
54.	Molduras	X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	X
56.	Birlo de seguridad	X
57.	Cables pasa corriente	X
58.	Extinguidor	X
59.	Gato	X
60.	Gato hidráulico	X
61.	Llave de rueda	X
62.	Señales de carretera	X
63.	Tapete cubre llanta	X
64.	Tapa sombrerera	X

83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X
84.	Coderas	X
85.	Manijas de puertas (2)	X
86.	Bocinas radio	X
87.	Cinturones de seguridad	X
88.	Banca de asiento trasero	X
89.	Respaldo de asiento trasero	X
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X
91.	Alfombra	X
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X

Motor

93.	Alternador	X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X
96.	Bandas de motor	X
97.	Bayoneta aceite dirección	X
98.	Bayoneta aceite motor	X
99.	Bayoneta aceite transmisión	X
100.	Bobina	X
101.	Bocina de claxon	X
102.	Bomba de agua	X
103.	Bomba dirección hidráulica	X
104.	Boster de frenos	X
105.	Cables bujías	X
106.	Compresor aire acondicionado	X
107.	Depósito de chisqueros	X
108.	Distribuidor	X
109.	Filtro gasolina	X
110.	Marcha	X
111.	Motor limpiadores	X
112.	Motor ventilador	X
113.	Porta filtro de aire	X
114.	Radiador	X
115.	Sistema de inyección	X
116.	Transmisión (STD) (A/T)	X
117.	Tapón aceite motor	X
118.	Tapón radiador	X
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X

General

120.	Canastilla	X
121.	Alarma	X
122.	Tapón de gasolina	X
123.	Herramientas	X
124.	Sensor de reversa	X
125.	Quemacocos	X
126.	Toldo	X
127.	Gancho de arrastre	X
128.	Tapón gancho de arrastre	X
129.	Calcomanía de verificación	X
130.	Tapón birlo	X
131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	X

Adicionales

Pantalla GPS: Sí ☐ No ☒ Pantalla TV: Sí ☐ No ☒
 Tarjeta GPS SD: Sí ☐ No ☒ Marca: ☐
 TAG: Sí ☐ No ☒

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: Thomple 205/50R17 VA
 TD: Goodyear 205/50R17 VA
 TI: Goodyear 205/50R17 VA
 R: km/h 1
 ¿Fundas o cubiertas? Sí ☐ No ☒
 DD: Delantera derecha Di: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Nissan
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Nissan
 Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Retire. objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

[Firma]
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Firma]
 Nombre y firma del ajustador que recibe

[Firma]
 Razón social de la grúa

[Firma]
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS ARAMBURU
FCIRZA

96-LE-8B
INVENTARIO VEHICULO

BBVA- 109577

MARCA: NISSAN TIPO: Senna
VIN: 3N1AB7AD5EL643465 PLACA: 5/p

SINIESTRO: 373646261
OPERADOR: Arturo Santana
FECHA: 28-07-2026
COLOR: Gris AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no usable
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		no usable
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		no usable
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		no usable
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

ELABORA: Juan Carlos Mesa
ENTREGA: Arturo Santana Brzo
RECIBE: Juan Carlos Mesa