

Fecha 9/07/2016 Hora 10:29

No. De Reporte A06B0108

No. De siniestro 861171969

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Nissan Tipo SENTRA Modelo 2018 Color Blanco

No. De Serie 3NYAS7AD8JL602869 Placas 5/P No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	
BATERIA	1	
BAYONETA ACEITE MOTOR	1	
CLAXON	1	
BOMBA AGUA	1	
BOMBA GASOLINA	2	
BANDAS MOTOR	1	
SISTEMA FRENOS	1	
CABLES BUJIA	1	
AIRE ACONDICIONADO	1	
COMPUTADORA MOTOR	1	
DEPOSITO LIMPIADORES	1	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	
DISTRIBUIDOR	1	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	1	
GENERADOR	1	
MARCHA	1	
MONOBLOCK	1	
ENTILADOR	1	
ADIADOR	1	
INQUE DE GASOLINA	1	
PON DE GASOLINA	1	
PON DE ACEITE	1	
PON RADIADOR	1	
RBO CARGADOR	1	

INTERIOR

OMBRA	1	
INTOS DELANTEROS	1	
INTOS TRASEROS	1	
INAS	1	
REO CD	1	
SAS DE AIRE	1	
ICERAS	1	
DEROS	1	
TERA	1	
DE SEGURIDAD	1	
RAS	1	
OLA	1	
POL DE AIRE ACOND	1	
STER	1	
DEDOR	1	
RETROVISOR	1	
VENTOS TABLERO	1	
ERIOR	1	
P	1	

SI NO

ADOR 1

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	1	
PALANCA DE VELOCIDADES	1	
RADIO STEREO AMFM	1	
RELOJ	1	
SEGUROS ELÉCTRICOS	1	
TABLERO	1	
TAPETES	1	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	1	
VESTIDURAS	1	
VOLANTE	1	
VICERAS	1	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	
CABLES PASACORRIENTE	1	
TAPA CAJUELA	1	
HERRAMIENTA	1	
GATO	1	
LLAVE DE RUEDA	1	
LLANTA DE REFACCIÓN	1	
SEÑALES DE CARRETERA	1	

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	
COSTADOS	1	
ESPEJO EXTERIOR	1	
ESTRIBO	1	
MANIJAS EXTERIORES	1	
MOLDURAS	1	
PUERTAS DELANTERAS	1	
PUERTAS TRASERAS	1	
SALPICADERA	1	
TAPONES DE RUEDAS	1	
VIDRIOS LATERALES	1	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	
COFRE	1	
CUARTOS DE LUZ	1	
DEFENSA DELANTERA	1	
FAROS DE HALOGENO	1	
FAROS DE NIEBLA	1	
PARABRISAS	1	
PARRILLA	1	
PLUMAS LIMPIADORES	1	
PORTAPLACA	1	
CALAVERAS	1	
CAJUELA	1	
DEFENSA TRASERA	1	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	1	
MEDALLON	1	
PORTA PLACA	1	
SISTEMA DE ESCAPE	1	

GENERAL

ANTENA	1	
CANASTILLA	1	
SPOILERS D Y T	1	
FUSIBLES	1	
PLACAS	1	
RINES	1	
ALARMA	1	
EXTINGUIDOR	1	
OBJETOS PERSONALES	1	
PLACA VIN	1	
LLANTAS	1	
KILOMETRAJE	1	
OTROS	1	
REDILLAS	1	

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño casi en su totalidad

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado! Tepic

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Ismael Chavón Flores

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

A06B0108

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., nos comprometemos a utilizar tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad administrativa, operaria y de seguimiento a los productos y servicios que solicitas o recibes, así como para cumplir con las obligaciones legales. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que al suscribir el presente se adjuntan a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa	8826210WLTZ	Inciso / certificado	01	Número de serie	3N1PB7AD8JL652369
Marca	Nissan	Submarca	Sentra	Tipo / cilindrada	Sedan
Modelo	2018	Color	Bco	Cantidad de placas	1
Fecha de nacimiento	22-05-25	Placa	RGR3412	Kilometraje	
Atención a	Topic	Nombre del interesado	Juan de Jesús López V	Celular	
Asignado		Correo electrónico			

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Puños limpiadores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa capota / quita puerta		
20	Emblema capota		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estríbo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Altavoz carton cajuela		
56	Birio de seguridad		
57	Cables para corriente		
58	Extintor		
59	Cateto		
60	Cables para corriente		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Atombr		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Deposito de chisqueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Mancha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapon aceite motor		
118	Tapon radiador		
119	Tapon deposito liquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapon de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapon gancho de arrastre		

Otros

Computadora	Bateria
¿Es visible? ☐ Si ☒ No	¿Es visible? ☐ Si ☒ No
Observaciones	Marca no visible
Llaves	Tipo de llaves
Llave de encendido	Normal ☒
¿Funciona? ☐ Si ☒ No	Código de encendido ☐
Cantidad 1	Tarjeta ☐
Auto estereo	Tarjeta de circulación
Estereo ☒ Si ☐ No	Si ☐ No ☒
¿Funciona? ☐ Si ☒ No	
Marca 019101	

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Si ☒ No	Pantalla TV ☐ Si ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Si ☒ No	Marca
TAG ☐ Si ☒ No	

Llantas

Vida	
Ejemplo: Llantas DD Go	GPS 185/65/14 (3/4 1/2 1/4)
DD: Asfeto 1/2	
TD: Yokohama 1/4	
DI: Asfeto 1/4	
TI: Extolux 1/4	
R	
¿Funda o cubierta? ☐ Si ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:	
Original ☒ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones

--

Objetos personales

--

Adaptaciones equipo especial

--

A06B0108

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro 061171968	Poliza 8826210WLT	Inciso / certificado 01	Numero de serie 3N1P67AD8JL602369
Marca Nissan	Submarca Sentra	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2018
Lugar Topic	Fecha Día 22 Mes 06 Año 26	Placas RGR3412	Cantidad de placas (0) 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Ivan de Jesus Lopez V	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lampara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Rincones radio		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones	Bateria ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca Marca no visible
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Cantidad 1	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca original	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca