

GRUAS
FORZA

14107

12 08 10

UMA

LUNC00636

SARABIA

--

3	N	1	A	B	7	A	D	9	J	L	6	3	9	9	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

NISSAN

--

CENTRA

BN


		R	E			R	E
AUTOESTEREO		☒	☐	LLANTA DE REFACCION		☒	☐
BOCINAS		☒	☐	RIN DE REFACCION		☐	☐
ANTENA		☒	☐	TAPONES DE RUEDAS		☐	☐
ENCENDEDOR		☒	☐	LLAVE DE RUEDA		☐	☐
CENICERO		☒	☐	GATO		☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD		☒	☐	MANERAL DE GATO		☒	☐
ESPEJO RETROVISOR		☒	☐	REFLEJANTE		☒	☐
ESPEJOS LATERALES		☒	☐	HERRAMIENTA		☐	☐
		R	E			R	E
LUZ INTERIOR		☒	☐	ACUMULADOR		☒	☐
LUCES DELANTERAS		☒	☐	TAPON DEL RADIADOR		☐	☐
LUCES TRASERAS		☒	☐	TAPON DEL ACEITE		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ		☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE		☐	☐
DIRECCIONALES DER		☒	☐	TAPON DEL ADBLU		☐	☐
INTERMITENTES		☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO		☐	☐
CLAXON		☒	☐	BAYONETA		☒	☐
LIMPIADORES		☒	☐	OTROS		☐	☐

		R	E
LLAVES ENCENDIDO		☒	☐
LLAVES COMBUSTIBLE		☒	☐
MANUALES		☒	☐
POLIZA DE GARANTIA		☒	☐
VERIFICACION		☒	☐
TARJETA DE CIRCULACION		☒	☐
PLACAS		☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR									

ODOMETRO AL ENTREGAR									

OTROS									



PLANTA DANADA
EN CALVERA TRASERA
SIN FARO
NA'ONES A LA DELECHA

NOMBRE _____
FIRMA Ante el Sr. J. J. J.
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Agustín Mendoza
FIRMA [Signature]
FECHA _____ HORA _____

M



Escaneado con CamScanner

8

FORMATO CHECK LIST					ENTRADA		SALIDA	
FOLIO:		FORZA SARABIA						
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDI	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
CONSIGNA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: NN CHATARRERA								

SERIE: 2L639915	MARCA: NISSAN	SUBMARCA: SENTRA	MODELO: 2018
-----------------	---------------	------------------	--------------

PLACAS: S 1 A	EDO EMPLACAMIENTO: S P I	PLACAS VIGENTES: SI
---------------	--------------------------	---------------------

ODOMETRO	INICIAL	90354	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	12/08/2016
----------	---------	-------	-------	--------	------------------	------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES	✓		
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE	✓		
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓	
CALAVERAS	✓	F-1	TAPETES	✓		DESARMADORES		✓	
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓	✓	ACEITE		✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓	
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓	
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (1)	✓		CHECK ENGINE		✓	
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓	
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMF			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		✓	SE	SI	NO	
GATO	✓		PERMISO		✓	ESTRE DE VERIFICACIÓN			
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO		✓	AÑO		1ER	2DO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		✓	MULTA			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	TC VIGENTE		✓	HOLOGRAMA			
BIRLO DE SEGURIDAD		✓	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓	00			EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓				

TRANSMISIÓN
☒ A ☐ M

TRACCIÓN
☒ 2X2 ☐ 4X4

VESTIDURAS
☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS

CILINDRAJE
☒ V6 ☐ V8 ☐ V12



OBSERVACIONES:

FALTA CABLEADO LINDO CABLEADO
VINTA PUCHA LINDO PUCHO
ESPECIALMENTE CABLEADO ROTO


FUNCIONAL

ROMANEO MADRERA


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO: OSCAR B	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO:	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: Alejandro Mexique Basi
FECHA: 12/08/2016	FECHA:	FECHA:

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------

VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE