



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 87828

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q. ROO

RECOLECCIÓN METEPEC III UNIDADES EN
CONSIGNACIÓN

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 2 DE ABRIL #S/N SANTA MARIA, 52104 San Mateo Atenco, Méx., Jorge Garduño. 722 160 3563

SERIE: 3N1AB7ADXKY452199

MARCA: NISSAN

SUBMARCA SENTRA

MODELO 2019

PLACAS: NXB5988

EDO EMPLACAMIENTO: Sin Placas

PLACAS VIGENTES


SI NO

ODÓMETRO INICIAL 157234

COLOR Blanco

FECHA DE ENTREGA 11/12/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARIETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLÓGRAFO DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
				/		0	00	EX

TRANSMISIÓN
A / MTRACCIÓN
4X2 4X4VESTIDURAS
SUCIAS / LIMPIASCILINDRAJE
4 / V6 V8 V12

OBSERVACIONES:

traslado en grua a
cuartifanNO HAY ACTIVO
FIJO
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJONicolás Muñoz Díaz
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADOJuan José Durán S.
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

11 / DIC / 2025
FECHA

FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

