

MARCA: NISSAN

TIPO: SEDAN

VIN: 3NAB7AP3FY257402

PLACA: 9/P

SINIESTRO: B6959764

OPERADOR: Miguel Ramos

FECHA: 26/06/26

COLOR: NEGRO

AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

0288

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR			a

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
SAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BLUJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

DOCUMENTOS: si

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANUAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANUAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Floumarco  
 Datos en especifica  
 Cables para los  
 Pines de mar bota, Danidos

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

# Valuación de Pérdida Total **13 AMARILLO**

09/2026		FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
			08/06/2026			
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO	TIPO
B69591764		2652653884	PJX056D	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.	NISSAN	SENTRA
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N. PUERTAS	N. CILINDROS	NUM. SERIE
01/01/20	NEGRO	SENSE	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1. <input checked="" type="checkbox"/> 2.	4	4	3N1AB7AP3FY257402
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	POLIZA	INCISO
NO VISIBLE		N/A		<input type="checkbox"/> SI. <input checked="" type="checkbox"/> NO.	8566210FWI	00001
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> RECUP. ROBO <input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA <input type="checkbox"/> FRONTERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER <input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO <input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA						

<b>1.- VALOR INDEMNIZADO</b>	
<input type="checkbox"/> EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	119.700.00
<b>2.- DAÑOS</b>	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	11860
* REFACCIONES DE HP INICIALES	17790
* MANO DE OBRA INICIAL	11860
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES	29650
<b>TOTAL DAÑOS</b>	<b>71.160.00</b>
<b>3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)</b>	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
<b>4.- DEDUCCIONES</b>	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ORIGINALS <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>	0.00
<b>5.- DEMERITOS</b>	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	5,985.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
<b>6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES</b>	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	77.145.00
<b>7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)</b>	
* VALOR DE SALVAMENTO	42.555.00
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	2.127.75
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	40.427.25
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	JUNIO	JUNIO	
PAG.	260	DIGITAL	
VALOR	118.600.00	119.700.00	
% DAÑOS	60.00 %	59.45 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION

NUMERO DE MOTOR <b>NO VISIBLE</b> No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos
PLACA V.I.N. <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">3N1AB7AP3FY257402</p>
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

---

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DEL GADILLO MIER

---

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO P.T.



Seguros

# 13 amarillo 07-06-26 11:15 Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcatida Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Poliza	Inciso / certificado		Número de serie	
564577260111	8562101 WT		EMISS AP3F1257107	
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Color	
NISSAN	SENTRA	1.6	Gasolina	
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Modelo
CDM	07/06/2015	33056D	(0) (1)	2015
Mención #:	Año	Celular	Kilometraje	
Assegurado	26	5562101055		
Alquilado			Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	------------	----	----	------------

Delantero		Interior		Motor		Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo		
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior		
3	Plumas limpiadoras			67	Españel retrovisor		
4	Cofre			68	Viseras		
5	Cuartos de luz			69	Tablero		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led			71	Botones de estérero		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado		
9	Parrilla			73	Control calefacción		
10	Emblemas			74	Control eléctrico		
11	Facia			75	Guantero		
12	Molduras			76	Consola		
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos		
14	Porta placa			78	Encendedor		
15	Spoiler			79	Cenicero		
16	Medallón			80	Palanca de velocidades		
17	Limpiadores			81	Parrilla palanca		
18	Lámpara stop			82	Botones puerta		
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
20	Emblema cajuela			84	Coderas		
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)		
22	Reflejanas			86	Bocinas radio		
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad		
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero		
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero		
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
27	Spoiler			91	Alfombra		
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Trasero		Computadora		Batería	
29	Salpicadera			¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
30	Cuarto luz lateral			Observaciones:	Marca:
31	Españel lateral				
32	Cristal alea				
33	Puerta delantera				
34	Cristal puerta delantera				
35	Manija de puerta delantera				
36	Puerta trasera				
37	Cristal puerta trasera				
38	Manija de puerta trasera				
39	Cristal costado				
40	Estríbo				
41	Molduras				

Lado derecho		Adicionales	
42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Españel lateral		
45	Cristal alea		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estríbo		
54	Molduras		

Lado izquierdo		Llantas		Vida	
55	Salpicadera				
56	Cuarto luz lateral				
57	Españel lateral				
58	Cristal alea				
59	Puerta delantera				
60	Cristal puerta delantera				
61	Manija de puerta delantera				
62	Puerta trasera				
63	Cristal puerta trasera				
64	Manija de puerta trasera				
65	Cristal costado				
66	Estríbo				
67	Molduras				

General		Rines		Volante	
120	Gasolina				
121	Alarma				
122	Tapón de gasolina				
123	Herramientas				
124	Botón de reversa				
125	Objetos dentro				
126	Fotografía				
127	Como lo de un auto				
128	¿Hay algún otro detalle				
129	¿Hay algún otro detalle				
130	Tapón de aceite				
131	Tapón de aceite				

Cajuela		Objetos personales	
68	Alfombra cartón cajuela		
69	Alfombra alfombra		
70	Alfombra alfombra		
71	Alfombra alfombra		
72	Alfombra alfombra		
73	Alfombra alfombra		
74	Alfombra alfombra		
75	Alfombra alfombra		
76	Alfombra alfombra		
77	Alfombra alfombra		
78	Alfombra alfombra		
79	Alfombra alfombra		
80	Alfombra alfombra		
81	Alfombra alfombra		
82	Alfombra alfombra		
83	Alfombra alfombra		
84	Alfombra alfombra		
85	Alfombra alfombra		
86	Alfombra alfombra		
87	Alfombra alfombra		
88	Alfombra alfombra		
89	Alfombra alfombra		
90	Alfombra alfombra		
91	Alfombra alfombra		
92	Alfombra alfombra		
93	Alfombra alfombra		
94	Alfombra alfombra		
95	Alfombra alfombra		
96	Alfombra alfombra		
97	Alfombra alfombra		
98	Alfombra alfombra		
99	Alfombra alfombra		
100	Alfombra alfombra		
101	Alfombra alfombra		
102	Alfombra alfombra		
103	Alfombra alfombra		
104	Alfombra alfombra		
105	Alfombra alfombra		
106	Alfombra alfombra		
107	Alfombra alfombra		
108	Alfombra alfombra		
109	Alfombra alfombra		
110	Alfombra alfombra		
111	Alfombra alfombra		
112	Alfombra alfombra		
113	Alfombra alfombra		
114	Alfombra alfombra		
115	Alfombra alfombra		
116	Alfombra alfombra		
117	Alfombra alfombra		
118	Alfombra alfombra		
119	Alfombra alfombra		

Marca:	Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Alcación:	Acero		No. (1) (2) (3) (4)
Volante:	Original	Especial	
Observaciones:			
Objetos personales:			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Grupo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Neil Armando Vargas Perez Jdo Cesar Torres  
 Víctor Basso  
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe