

h2501200

F.

106677

MARCA: NISSAN  
VIN: 3N1AB7AD9HL658569

TIPO: SENTRA  
PLACA: NO

SINIESTRO: 86481p162  
OPERADOR: OSBALDO NABARRO  
FECHA: 5-5-26  
COLOR: gris plata AÑO: 2017

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

1507/67

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

COFRE DAÑADO NO SE  
HABLE NO VISIBLE ARTICULOS

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**

RESGUARDO(CAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

*Coche parrucado No se ve el APTB0068*

MARCA: NISSAN TIPO: scutiva  
 VIN: \_\_\_\_\_ PLACA: \_\_\_\_\_  
 SINISTRO: B61810168 ASEGURADORA: ABRYA  
 FECHA: 03052017 COLOR: GRIS AÑO: 2017

2144

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPARTIMENTA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTIPLACA	X		X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTIPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PSACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			



INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOQUINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS	X		X
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA	X		X
CONTROL A/C	X		
DERROSTER	X		
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVAADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			
VISERAS	X		X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS	X		
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES	X		X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			
ADAPTACION	X		X

OBSERVACIONES: *Coche parrucado*

ELABORA <i>Jose Guillermo Led</i>	RECIBE <i>Jose Guillermo Led</i>
NOMBRE Y FIRMA <i>[Signature]</i>	NOMBRE Y FIRMA <i>[Signature]</i>

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

OLIVO 19  
RECURSOS HIDRAULICOS 54913  
BULLNAVISTO

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: <b>064810162</b>		Póliza: <b>7A0B0208KU</b>		Inciso / certificado: <b>1</b>		Número de serie: <b>3NTAB7AD9HLS8569</b>	
Marca: <b>NISSAN</b>	Submarca: <b>SENTRA</b>	Tipo / cilindraje: <b>4</b>	Modelo: <b>2017</b>	Color: <b>AZUL</b>			
Lugar: <b>CDMX</b>	Fecha: Día <b>30</b> Mes <b>4</b> Año <b>2016</b>	Placas: <b>S/P</b>	Cantidad de placas: <b>(0)</b>	Kilometraje: <b>184790</b>	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F		
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado: <b>Sergio Ricardo Romáez González</b> Correo electrónico: <b>sergioaroberto@gmail.com</b>						

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.	Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56.	Birio de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58.	Extintidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64.	Tapa sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104.	Boster de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
107.	Depósito de chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109.	Filtro gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114.	Radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116.	Transmisión (STD) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118.	Tapón radiador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119.	Tapón depósito líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122.	Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
130.	Tapón birlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Otros</b>	
<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

<b>Adicionales</b>	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

<b>Llantas</b>		<b>Vida</b>
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <b>MICHELIN</b>		<b>1/2</b>
TD: <b>APTA 609</b>		<b>1/2</b>
DI: <b>MICHELIN</b>		<b>1/2</b>
TI: <b>MICHELIN</b>		<b>1/2</b>
R: <b>11</b>		
¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

<b>Rines</b>	
Marca:	
<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	No. (1) (2) (3) (4)
<input checked="" type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero	No. (1) (2) (3) (4)

<b>Volante</b>	
Marca:	
<input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial	

<b>Observaciones</b>	
NO	

<b>Objetos personales</b>	
NO	

<b>Adaptaciones equipo especial</b>	
NO	

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

<p>Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a Aviso de privacidad.</p>	<p><i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado</p>
--	---

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

OLIVO 19  
 RECURSOS HIDRAULICOS 54913  
 BUENAVISTA

**Autorización de servicio auto**

**Aviso de Privacidad**

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en nuestra página web. La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1264810162	Número de póliza: 7A0B0208KU	Inciso / Certificado: 1	Placas: KEM3347
Marca: NISSAN	Submarca: SENTRA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2017
Nombre del ajustador: Ortiz	Claves: nuh	Fotos: X43	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Sergio Alberto Rodríguez	Celular: KORRIQUEL	Correo electrónico: Sergioalbertoegmail.com


**IMPORTANTE**  
 Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**  
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:**

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 30/4/26 Lugar de expedición:
	Firma del ajustador

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)**

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	PAGO DIGITAL

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

<b>Indemnización de daños</b> X [Firma] Nombre y firma del interesado	<b>Asignación de taller</b> X [Firma] Nombre y firma del interesado
--	--

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
**atencionclientes.mx@bbva.com**

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
 Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003  
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.