

RENE
FORZA.
19:55.

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0801
BBVA 0664

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOXUCHAN. ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>SENTRA.</u>
VIN: <u>3N1AB8AE6PY209978</u>	PLACA: <u>S/P.</u>
SINIESTRO: <u>374541068</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA.</u>
FECHA: <u>10/08/16.</u>	COLOR: <u>AZUL.</u>
	AÑO: <u>2013</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☒	☐	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA AGUA	☒	☐	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
BOBINA	☒	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐	☐
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
GENERADOR	☒	☐	☐
MARCHA	☒	☐	☐
MONOBLOCK	☒	☐	☐
VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
RADIADOR DE A/C	☒	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐	☐

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
COFRE	☒	☐	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐	☐
FAROS	☒	☐	☐
BALASTRE	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐	☐
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☒	☐	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
CAJUELA	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☐
LIMPIADOR	☒	☐	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	☒	☐	☐
CABLES PASACORRIENTES	☒	☐	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐	☐
HERRAMIENTA	☒	☐	☐
GATO	☒	☐	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	☐

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	☒	☐	☐
SPOILERS	☒	☐	☐
FUSIBLES	☒	☐	☐
PLACAS	☒	☐	☐
RINES	☒	☐	☐
ALARMA	☒	☐	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐	☐
ANTENA	☒	☐	☐
PLACA VIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☒	☐	☐
CANASTILLA	☒	☐	☐
ADAPTACION	☒	☐	☐

INTERIOR SI NO DAÑO



ALFOMBRA	☒	☐	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	☐
BOCINAS	☒	☐	☐
BOLSA DE AIRE	☒	☐	☐
CABECERAS	☒	☐	☐
CENICEROS	☒	☐	☐
GUANTERA	☒	☐	☐
CINT. SEGURIDAD	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
CODERAS	☒	☐	☐
CONSOLA	☒	☐	☐
CONTROL A/C	☒	☐	☐
DEFROSTER	☒	☐	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	☐
LUZ STOP	☒	☐	☐
MANIJAS	☒	☐	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
RELOJ	☒	☐	☐
SEGUROS ELECTRICOS	☒	☐	☐
TABLERO	☒	☐	☐
TAPETES	☒	☐	☐
ELEVADORES ELECTRICOS	☒	☐	☐
VESTIDURAS	☒	☐	☐
VOLANTE	☒	☐	☐
VISERAS	☒	☐	☐

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐


COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐



OBSERVACIONES:

el vin esta en frente del motor la llanta de repuesto la tiene en parte trasera derecha y la llanta esta en el interior

ELABORA  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA  NOMBRE Y FIRMA	RECIBE  NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B74541068	Número de póliza: 89562106GA	Inciso / Certificado: 01		Placas: PEY 3019
Marca: Nissan	Submarca: Sentra	Tipo: Sedan	Modelo: 23	Color: Azul
Nombre del ajustador: Edoardo Bizarro Nueda		Claves: X82	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 0%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Alexandra Bouillon Solas	Celular: 5633704208	Correo electrónico:	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Suspension Delanteras Suspension
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de no haberlo, deberá presentarse al Centro de Atención al Cliente de atención a siniestros.	Fecha de expedición: <u>19/08/26</u> Lugar de expedición: <u>Sh Mex</u> Firma del ajustador: _____
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Body Works	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Tel 5543368828
Número de pase Au Presidente Terraz 1976 San Jeronimo Tepic Nayar	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determine el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión. T. Nigro

Asignación de taller Nombre y firma del interesado <u>Alexandra Aguilón Salas</u>	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado <u>Alexandra Aguilón Salas</u>