

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 28/7/21 Hora 5:25 No. De Reporte ACG00202 No. De siniestro B62325265

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBUN

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Ussan Tipo Tiida Modelo 2007 Color Plata

No. De Serie 3N1BC11597K206137 Placas JFW-2768 No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENO	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS		
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Coche trasero
medallón rojo

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Crecero
Flaquea del R.O.

ELABORO
Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
JESUS RAMIREZ

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

А06В0202

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B62385265	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 31994	Placas: JFW2764
Marca: Nissan	Submarca: Túda	Tipo: Sedan	Modelo: 2007
		Color: Plata	
Nombre del ajustador: Axel Cigarrón	Claves: MO80	Fotos: OK	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No \$ _____
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° _____	Nombre del interesado: Erick Alejandro	Celular: 3325486009	Correo electrónico:

SOLO MAYOR RELEVANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de ser necesario, el agente fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>24/07/2026</u> Lugar de expedición: <u>Ext. Lgh. y acan del 10</u>  Firma del ajustador
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	c el exterior 31. las pintas

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un	Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la fijación del monto en los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de **lunes a viernes** de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 100, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, D.F., registramos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad administrativa y para el otorgamiento de los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquier una de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario deberá celebrarlo con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Nombre de póliza	371A000014	Fecha / suscripción	3/9/94	Nombre de	33573211399206137
Marca	Wisscon	Modelo	2007	Color	Plata
Lugar	La Habra	Anticipo	332548009	Gasolina	
Atención a	Atendido en	Nombre del interesado	Enrique Alejandro	Cédula	332548009
Atendido en	Atendido en	Nombre del interesado	Enrique Alejandro	Cédula	332548009

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo		
2	Bracos de limpiadores			66	Luz interior		
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor		
4	Cofre			68	Viseras		
5	Cuartos de luz			69	Tablero		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)		
7	Focos: ☒ halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado		
9	Parrilla			73	Control calefacción		
10	Emblemas			74	Control eléctrico		
11	Facia			75	Guantera		
12	Molduras			76	Consola		
13	Regillas de facia			77	Porta vasos		
14	Porta placa			78	Encendedor		
15	Spoiler			79	Cenicero		
Trasero				80	Palanca de velocidades		
16	Medallón			81	Perilla palanca		
17	Limpiadores			82	Botones puerta		
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
19	Tapa capota / quita puerta			84	Coderas		
20	Emblema capota			85	Manijas de puertas (2) (4)		
21	Calaveras (2) (4)			86	Bocinas radio		
22	Reflejos			87	Cinturones de seguridad		
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero		
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero		
25	Porta placa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		
26	Cámara de reversa			91	Alfombra		
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
28	Escape			Motor			
Lado derecho				93	Alternador		
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
30	Cuarto luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor		
32	Cristal aleta			97	Bayoneta aceite dirección		
33	Cristal delantera			98	Bayoneta aceite motor		
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión		
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina		
36	Puerta trasera			101	Bocina de claxon		
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua		
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica		
39	Cristal costado			104	Boster de frenos		
40	Estríbo			105	Cables bujías		
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueteros		
42	Salpicadera			108	Distribuidor		
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina		
44	Espejo lateral			110	Marcha		
45	Cristal aleta			111	Motor limpiadores		
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador		
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire		
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador		
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección		
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (STD) (AT)		
51	Manija de puerta trasera			117	Tapón aceite motor		
52	Cristal costado			118	Tapón radiador		
53	Estríbo			119	Tapón depósito líquido de frenos		
54	Molduras			General			
ajuela				120	Canastilla		
55	Alfombra cartón capota			121	Alarma		
56	Birio de seguridad			122	Tapón de gasolina		
57	Cables para corriente			123	Herramientas		
58	Extintor			124	Sensor de reversa		
59	Gato			125	Quemacocos		
60	Gato hidráulico			126	Toldo		
61	Llave de rueda			127	Gancho de arrastre		
62	Señales de carretera			128	Tapón gancho de arrastre		
63	Tapete cubre llanta			129	Calcomanía de verificación		
64	Tapa sombrerera			130	Tapón birlo		
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe