

NA

Aviso de Privacidad

Autorización de servicio auto

México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 870476460	Número de póliza: 8836210W5G	Inciso / Certificado: 1	Placas: 4922G0
Marca: NISSAN	Submarca: TIDA	Tipo: Sedane	Modelo: 2009
Nombre del ajustador: Diego Lopez S.	Claves: X201	Fotos: X201	Color: Blanco
Atención: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Concepcion Gaspar	Celular: 554795917	Correo electrónico: jacksonneconter@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Suspensión, Traseca, Mecanica, Consecuencia
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 14/06/20 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Oliva 19 - Recorridos Hidráulicos 54915 Benavente

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículos.

donde se pueda localizar:
 a de nacimiento:
 no:
 Fecha de nacimiento:
 Ocupación o profesión:

NA

Aviso de Privacidad

Inventario de vehículo dañado auto

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 570476460	Póliza 8836210W5G	Inciso / certificado 1	Número de serie 3N4BC11D29L455409
Marca NISSAN	Submarca TIP	Tipo / chasis Sedane	Modelo 2009
Lugar CDMX	Fecha Día 14 Mes 6 Año 2016	Placas 4922GV	Cantidad de placas (0) 2
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	☒	
2.	Brazos de limpiadores	☒	
3.	Plumas limpiadoras	☒	
4.	Cofre	☒	
5.	Cuartos de luz	☒	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9.	Parrilla	☒	
10.	Emblemas	☒	
11.	Facia	☒	
12.	Molduras	☒	
13.	Rejillas de facia	☒	
14.	Porta placa	☒	
15.	Spoiler	☒	

Trasero			
16.	Medallón	☒	
17.	Limpiadores	☒	
18.	Lámpara stop	☒	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20.	Emblema cajuela	☒	
21.	Calaveras (2) (4)	☒	
22.	Reflejantes	☒	
23.	Defensa	☒	
24.	Molduras	☒	
25.	Porta placa	☒	
26.	Cámara de reversa	☒	
27.	Spoiler	☒	
28.	Escape	☒	

Interior			
65.	Cielo de toldo	☒	
66.	Luz interior	☒	
67.	Espejo retrovisor	☒	
68.	Viseras	☒	
69.	Tablero	☒	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71.	Botones de estéreo	☒	
72.	Control aire acondicionado	☒	
73.	Control calefacción	☒	
74.	Control eléctrico	☒	
75.	Guantera	☒	
76.	Consola	☒	
77.	Porta vasos	☒	
78.	Encendedor	☒	
79.	Cenicero	☒	
80.	Palanca de velocidades	☒	
81.	Perilla palanca	☒	
82.	Botones puerta	☒	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84.	Coderas	☒	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86.	Bocinas radio	☒	
87.	Cinturones de seguridad	☒	
88.	Banca de asiento trasero	☒	
89.	Respaldo de asiento trasero	☒	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	
91.	Alfombra	☒	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor			
93.	Alternador	☒	

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ☒ ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales			
Pantalla GPS	Sí ☐ No ☐	Pantalla TV	Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD	Sí ☐ No ☐	Marca:	
TAG	Sí ☐ No ☐		

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	☒
TD:	☒
DI:	☒