AOMB0139

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 2740

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): MONTERREY ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Nissan TIPO: TIIDA
VIN: 3N1BC1AC5XFK206436 PLACA:
SINIESTRO: B55876561 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 16/10/26 COLOR: Gris AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
JOSE ORTEGA	HECTOR RUIZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO DE VEHÍCULO

FECHA 1 1

GRUAS TREVIÑO S.A. DE C.V.
Tel. (826) 263 2445

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LUGAR DE LA DETENCIÓN: Gruas Trevino HORA:
MOTIVO: DEPOSITARIO: SIN/B5587655
VEHÍCULO MARCA: NISSAN TIPO: TIDA MODELO: 2015 SERIE: 3N1BC1AS4FK2064
PLACAS: ENTIDAD: COLOR: CAPACIDAD:
PROP. DE VEHÍCULO:
DOMICILIO: BANCOMER MULTI
CONDUCTOR: EDAD:
DOMICILIO: LIC. (TIPO Y No.): ENTIDAD:
COMBINACIÓN SEMIREMOLQUE MARCA: MODELO: SERIE:
PLACAS: ENTIDAD: CAPACIDAD: CARGADO CON:

ESTADO EN EL QUE SE RECIBE EL VEHÍCULO

EXTERIOR	BIEN	MAL	SIN
DEFENSA		X	
PARRILLA		X	
FAROS		X	
COFRE			
PARABRISAS	✓		
CAPACETE	✓		
GUARDAFANGOS	✓		
PUERTAS	✓		
CRISTALES	✓		
MEDALLÓN	✓		
CAJUELA	✓		
LUCES	✓		
ESPEJOS			2
TAPAS RUEDAS	4		
LLANTAS (No)			
REFACCIÓN			

MOTOR	BIEN	MAL	SIN
RADIADOR			
VENTILADOR			
BATERÍA			
FILTRO DE AIRE	SEMPE		
CABLE BUJÍAS			
BOMBA INYECC.			
INYECTORES			
CARBURADOR			

INTERIOR	BIEN	MAL	SIN
VOLANTE			
ESTEREO (MARCA)			
BOCINAS (No. MARCA)			
ESPEJOS			
ASIENTOS	SEMPE		
TABLERO			
TAPETES			
AIRE ACOND.			

PERTENENCIAS EN INTERIOR DE VEHÍCULO:

OBSERVACIONES:

OFICIAL DE TRÁNSITO
NOMBRE Y FIRMA

+Alberto Prado
CONDUCTOR
NOMBRE Y FIRMA

Hebron Fuentes
DEPOSITARIO
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner