

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 9/7/20 Hora 4:00

No. De Reporte A0080104

No. De siniestro B73522765

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo Tiida Modelo 2015 Color blco

No. De Serie 3N1BC1AD9FK21800 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI ☒ NO ☐

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANILAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AM/FM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANILAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Goipe frontal
bolsas frontales
cajuela cerrada

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado Zapolam

ELABORO

Alvo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Fernando Butz

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

BBVA

Seguros

ADG00104

Autorización de servicio auto

- 72 hrs háb -

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73522765	Número de póliza: 9B162106B6	Inciso / Certificado: 01	Placas: 1557208
Marca: Nissan	Submarca: Piida	Tipo: Advance-Sed	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Michael Hernandez	Claves: 1264	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ 2,066.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Gudmex Representaciones	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 09-07-20 Lugar de expedición: 2 copias, JCH Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Patio P.T. Auto Online Número de pase: C. El potierito #31	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El potierito #31
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otego mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad	
Indemnización de daños <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 00

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

Aviso de Privacidad

Es BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataste con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro 37352765	Poliza 8816210685	Inciso / certificado 01	Número de serie 3N1BC1AD9FK218000
Marca Nissan	Submarca Tiida	Tipo / cilindro 4	Modelo 2015
Lugar Zapopan, Jalisco	Fecha 09/07/26	Placas JSS 7208	Cantidad de placas (1)
Atención a Asegurado ☐ Afectado no ☐	Nombre del intergado Gudmex Reasuntaciones	Celular	Kilometraje Gasolina
		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero	Interior	Otros

Delantero			Interior			Otros		
1	Parabrisas	☒	65	Cielo de toldo	☒	Computadora		Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	66	Luz interior	☒	¿Es visible? ☒ Sí ☒ No		¿Es visible? ☒ Sí ☒ No
3	Plumas limpiadoras	☒	67	Espejo retrovisor	☒	Observaciones		Marca
4	Cofre	☒	68	Viseras	☒			
5	Cuartos de luz	☒	69	Tablero	☒			
6	Faro principal (z izquierdo) (derecha)	☒	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒			
7	Focos ☒ Halógeno ☒ Xenon ☒ Led	☒	71	Botones de estéreo	☒			
8	Faro de niebla (z izquierdo) (derecha)	☒	72	Control aire acondicionado	☒			
9	Parrilla	☒	73	Control calefacción	☒			
10	Emblema	☒	74	Control eléctrico	☒	Llaves		Tipo de llaves
11	Fanalerías	☒	75	Guantera	☒	Llave de encendido		Normal ☒
12	Moños	☒	76	Consola	☒	¿Funciona? ☒ Sí ☒ No		Código de encendido ☒
13	Reijas de facia	☒	77	Porta vasos	☒	Cantidad		Tarjetas ☒
14	Porta placa	☒	78	Encendedor	☒	Auto estéreo		Tarjeta de circulación
15	Spoiler	☒	79	Encicero	☒	Estéreo ☒ Sí ☒ No		☒ Sí ☒ No

[illegible]

16.	Medallón	✓	83	Borneres puerta			
17.	Limpiadores	✓	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			
18.	Lámpara stop	✓	84	Coderas			
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	85	Manijas de puertas (2) (4)			
20.	Emblema cajuela	✓	86	Bocinas radio			
21.	Calaveras (2) (4)	✓	87	Cinturones de seguridad			
22.	Reflejanets	✓	88	Banca de asiento trasero			
23.	Defensa	✓	89	Respaldo de asiento trasero			
24.	Molduras	✓	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			
25.	Porta placa	✓	91	Aitombra			
26.	Cámara de reversa	✓	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			
27.	Spoiler	✓					
28.	Escape	✓					

Motor

Adicionales

Pantalla GPS Si ☐ No ☐ Pantalla TV Si ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☐ Marca: _____
 TAG Si ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 11 195/65/14 (3/4 1/2)
 DD: _____
 TD: _____

Lado derecho		93 Alternador	☒	☐	DT:	17
		94 Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tl:	

29	Salpicadera	96	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
30	Cuanto luz lateral	96	Bandas de motor
31	Espejo lateral	97	Bayoneta aceite dirección
32	Cristal aleta	98	Bayoneta aceite motor
33	Puerta delantera	99	Bayoneta aceite transmisión
34	Cristal puerta delantera	100	Bobina
35	Manija de puerta delantera	101	Bocina de claxon
36	Puerta trasera	102	Bomba de agua
37	Cristal puerta trasera	103	Bomba dirección hidráulica
38	Manija de puerta trasera	104	Booster de frenos
39	Cristal costado	105	Cables bujías
40	Estribo	106	Compresor de condiciones
41	Molduras	107	Deposito de refrigerante

[illegible]

42	Salpicadera		109	Motor de ventilador	
43	Cuarto luz lateral		110	Motor de ventiladores	
44	España lateral		111	Motor ventilador	
45	Cristal aleta		112	Porta filtro de aire	
46	Puerta delantera		113	Radiador	
47	Cristal puerta delantera		114	Sistema de inyección	
48	Manija de puerta delantera		115	Transmisión (STD) (AUT)	
49	Puerta trasera		116	Tapón aceite motor	
50	Cristal puerta trasera		117	Tapón radiador	
51	Manija de puerta trasera		118	Tapón depósito líquido de frenos	
52	Cristal costado				
53	Estríbo				
54	Molduras				

General

Marca: Especial

Observaciones:

[illegible]


55	Altombra cartón cajuela	123	Herramientas						
56	Ririo de seguridad	124	Sensor de reversa						
57	Cables pasa corriente	125	Quemacocos						
58	Extintidor	126	Toido						
59	Gato	127	Gancho de arrastre						
60	Gato hidráulico	128	Tapón gancho de arrastre						
61	Llave de rueda	129	Calcomanía de verificación						
62	Señales de carretera	130	Tapón birlo						
63	Tapete cubre llanta	131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3)						
64	Tapia sombrerera								

sta. El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado:

solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias. Los objetos no serán guardados en caso de extravío. Esta forma delivery permanente te da la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (globo, señalizaciones de carretera, llave de puertas, tapetes, etc.). Esta es importante cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del autorizador Razon social de la grua Nombre y firma



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73522765	Póliza 8B162106A6	Inciso / certificado 01	Número de serie 3N1BC1AD9FR218000
Marca Nissan	Submarca Tipica	Tipo / cilindraje Y	Modelo 2015
Lugar Zapopan, Jalisco	Fecha 09/07/2016	Placas J557208	Santidad de placas (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Gudmex Representaciones	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led			71.	Botones de estéreo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Fanalla			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
				80.	Palanca de velocidades				
				81.	Perilla palanca				
				82.	Botones puerta				
Trasero									
16.	Medallón								