

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV):

Op. Rene Silva

G- FORZA

MARCA: <u>Nissan</u>	TIPO: <u>Pida</u>
VIN: <u>3N1BC1A59GK193633</u>	PLACA: <u>SLP</u>
SINIESTRO: <u>B70435663</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>05/08/26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2016</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELE. VARIOS ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA MIGUEL LOPEZ NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA RENE SILVA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE MIGUEL LOPEZ NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de póliza 670435663	Póliza 3M621052	Inscrito / certificado 3M621052	Número de serie 3M621052
Marca Nissan	Submarca Tuda	Tipo / cilindraje 1.4 (1.4)	Modelo 2016
Lugar Estado de México	Fecha Día 14 Mes 07 Año 2016	Placas N211	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Heriberto Ovespo	Celular 011 55 55 55 55 55	Correo electrónico heriberto.ovespo@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras			Ninguna	Original
5	Cuartos de luz			69	Tablero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
9	Parrilla			73	Control calefacción			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
11	Facia			75	Guantero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
12	Molduras			76	Consola			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
14	Porta placa			78	Encendedor			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
15	Spoiler			79	Cenicero			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Tarjeta GPS ☐ Sí ☐ No
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☐ No	TAG ☐ Sí ☐ No
19	Tapa capota / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema capota			84	Coderas				
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Reflejos			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho				General				Rines	
29	Salpicadera			120	Canastilla			Marca:	
30	Cuarto luz lateral			121	Alarma			Original ☐ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			122	Tapón de gasolina			Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta			123	Herramientas				
33	Puerta delantera			124	Sensor de reversa				
34	Cristal puerta delantera			125	Quemacocos				
35	Manija de puerta delantera			126	Toldo				
36	Puerta trasera			127	Ganchos de arrastre				
37	Cristal puerta trasera			128	Tapón ganchos de arrastre				
38	Manija de puerta trasera			129	Calomanta de verificación				
39	Cristal costado			130	Tapón bota				
40	Estríbo			131	Tapón (1) Centro (1) (2) (3) (4)				
41	Molduras							Objetos personales	
Lado izquierdo									
42	Salpicadera								
43	Cuarto luz lateral								
44	Espejo lateral								
45	Cristal aleta								
46	Puerta delantera								
47	Cristal puerta delantera								
48	Manija de puerta delantera								
49	Puerta trasera								
50	Cristal puerta trasera								
51	Manija de puerta trasera								
52	Cristal costado								
53	Estríbo								
54	Molduras								
Cajuela								Adaptaciones equipo especial	
55	Alfombra cartón cajuela								
56	Bloque de seguridad								
57	Cable para corriente								
58	Extintor								
59	Gato								
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapete sombrerera								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

21 Ventas

ESTADO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADA POR		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
06/2026		08/07/2026		14/07/2026					
DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B70435663		2652767334		NZK2036		☒ ASEG ☐ TERC		NISSAN	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		BLANCO		SENSE		☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		4	
								4	
								3NIBC1AS9GK193633	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV		POLIZA	
00000		N/A		8120		☐ SI ☒ NO		81162105GX	
								00001	
☐ AUSTERO		☒ TIPICO		☒ A/AC		☒ STANDARD		☐ RECUP ROBO	
☐ EQUIPADO		☐ TURBO		☐ ABANDONO		☐ AUTOMATICO		☒ PERDIDA TOTAL	
								☐ GARANTIA	
								☐ LEGALIZADO	
								☐ IMPORTADO	
								☐ AGENCIA	
1.- VALOR INDEMNIZADO									
☐ EBC		☐ CONVENIO		☒ AUTOMETRICA		102.100.00			
2.- DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL				4899.24					
* REFACCIONES DE HP INICIALES				13994.23					
* MANO DE OBRA INICIAL				2000					
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES				33388.94					
TOTAL DAÑOS				54.282.41					
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES				0.00					
4.- DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO				0.00					
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				ORIG INALES ☐		COPIAS ☐		0.00	
5.- DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%				5.105.00					
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%				0.00					
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO				59.387.41					
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO				42.712.59					
* VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5%				2.135.63					
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL				40.576.96					
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									
TABLA DE VALORES COMERCIALES									
GUIA		EBC		AUTOMETRICA		CONDICIONES			
MES		JUNIO		JUNIO					
PAG		250							
VALOR		97.600.00		102.100.00					
% DAÑOS		55.62 %		53.17 %					
OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.									
CUENTA CON UNA LLAVE DE ENCENDIDO LLANTA DE REFACCION GATO Y LLAVE DE RUEDAS HAY DAÑO PX EN FASCIA TRASERA Y CALAVERA IZQUIERDA SE SUGIERE DEMERITO POR \$3 700.00									

NUMERO DE MOTOR
00000
PLACA VIN
3N1BC1AS9GK193633
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P T

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P T