

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 28/7/20 Hora 4:00

No. De Reporte 10060201

No. De siniestro B73741063

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

B BUN

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo Tiida Modelo 2017 Color Plata

No. De Serie 3N1BC1ASXBK226258 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒ ☐

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS
REDILLAS no

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad inundada
unidad con daños en
la carrocería

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Trasladados las Americas

ELABORO

Aldo Acces

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Christian

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, darte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integrado en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa	8236210A5N	Modelo / certificado	COZ	SNIBCIA#KBK26258
Marca	NISSAN	Submarca	TIIDA	Tipo / cilindraje
Lugar	GOL JAL 28	Placa	261777	Gasolina
Atención a	Jose Cruz	Nombre del interesado	Guillermo Cruz	Corrección
Asesorado		Afectado no		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca
4	Cofre	/		68	Viseras	/			LTM GBL
5	Cuartos de luz	/						Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo)	/		74	Control eléctrico	/		¿Llave de encendido?	Normal ☒
7	Focos (halógenos)	/		75	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo)	/		76	Consola	/		Cantidad	Tarjeta ☐
9	Parrilla	/		77	Porta vasos	/		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	/		78	Encendedor	/		Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
11	Facia	/		79	Cenicero	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Marca: Android
12	Molduras	/		80	Palanca de velocidades	/		Adicionales	
13	Rejillas de facia	/		81	Perilla palanca	/		Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
14	Porta placa	/		82	Botones puerta	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: ☐
15	Spoiler	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		TAG ☐ Sí ☒ No	
Trasero				84	Coderas	/		Llantas	
16	Medallón	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		Ejemplo: Llantas DP Goodrich GPS II 195/65/14	Vida
17	Limpia vidrios	/		86	Bocinas radio	/		DD: Camperal	(3/4 1/2 1/4)
18	Lámpara stop	/		87	Cinturones de seguridad	/		TD: 195/65 R15	1/2
19	Tapo cavetela / quita puerta	/		88	Banca de asiento trasero	/		DI: 1/1/1/1	
20	Emblema cavetela	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		R: 1/1/1/1	
21	Calaveras (2) (4)	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
22	Reliquias	/		91	Alfombra	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
23	Defensa	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
24	Molduras	/		Motor				Volante	
25	Porta placa	/		93	Alternador	/		Marca: SI	
26	Cámara de reversa	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
27	Spoiler	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
28	Escape	/		96	Bandas de motor	/		Observaciones	
Lado derecho				97	Boyoneta aceite dirección	/			
29	Salpicadera	/		98	Boyoneta aceite motor	/			
30	Cuarto luz lateral	/		99	Boyoneta aceite transmisión	/			
31	Espejo lateral	/		100	Bobina	/			
32	Cristal aleta	/		101	Bocina de claxon	/			
33	Puerta delantera	/		102	Bomba de agua	/			
34	Cristal puerta delantera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
35	Manija de puerta delantera	/		104	Boster de frenos	/			
36	Puerta trasera	/		105	Cables bujías	/			
37	Cristal puerta trasera	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
38	Manija de puerta trasera	/		107	Depósito de chisqueros	/			
39	Cristal costado	/		108	Distribuidor	/			
40	Estribo	/		109	Filtro gasolina	/			
41	Molduras	/		110	Marcha	/			
Lado izquierdo				111	Motor limpiadores	/			
42	Salpicadera	/		112	Motor ventilador	/			
43	Cuarto luz lateral	/		113	Porta filtro de aire	/			
44	Espejo lateral	/		114	Radiador	/			
45	Cristal aleta	/		115	Sistema de inyección	/			
46	Puerta delantera	/		116	Transmisión (SD) (AUT)	/			
47	Cristal puerta delantera	/		117	Tapón aceite motor	/			
48	Manija de puerta delantera	/		118	Tapón radiador	/			
49	Puerta trasera	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
50	Cristal puerta trasera	/		General				Objetos personales	
51	Manija de puerta trasera	/		120	Canastilla	/		NINGUNO DECLARADO	
52	Cristal costado	/		121	Alarma	/			
53	Estribo	/		122	Tapón de gasolina	/			
54	Molduras	/		123	Herramientas	/			
Cajuela				124	Sensor de reversa	/			
55	Alfombra cartón cajuela	/		125	Quemacocos	/			
56	Birio de seguridad	/		126	Toldo	/			
57	Cables pasa corriente	/		127	Gancho de arrastre	/			
58	Extintor	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
59	Gato	/		129	Calcomanía de verificación	/			
60	Gato hidráulico	/		130	Tapón birlo	/			
61	Llave de rueda	/		131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/			
62	Señales de carretera	/		Adaptaciones equipo especial					
63	Tapete cubre llanta	/							
64	Tapo sombrerera	/							

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 8757410GS	Número de póliza: 8236210AEN	Inciso / Certificado: 001	Póliza: JE\$898A
Marca: NISSAN	Submarca: TIIDA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: LOIS CAZQUEZ	Claves: 190	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ROS CRUZ GARCIA CASTRO	Celular: 333-7218425	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente la póliza a la fecha de la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, si el asegurado o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución reaseguradora el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado o el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 28/2/26 Lugar de expedición: 27650 PDC Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: ADD ON LINE Número de pase: LAS PINTAS	Domicilio (calle, número exterior/interior, colonia, teléfonos): C EL POTRERO #310 LAS PINTAS 33 1584 2805

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: José Cruz García Castro Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó discurrir en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.