

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B73127165	Número de póliza: 777B01LOHR	Inciso / Certificado: 1	Placas: GXM974D
Marca: NISSAN	Submarca: SENTRA	Tipo: XE TIPILO	Modelo: 2002
Nombre del ajustador: CARLOS ALBERTO OLIVERA	Claves: 18963	Fotos: FOTO	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 2,050
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: MARIA ELENA PARRA	Celular: 4611362308	Correo electrónico: transportes.carreno@outlook.com
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 6/7/26 Lugar de expedición: QUERETARO Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: CENTRO PERDIDAS BBVA AUTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): SANTIAGO DE QUERETARO - VILLA APASEO EL AUTO 300 CP. 38188 GTO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparaciones necesarios, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños [Firma] Nombre y firma del interesado	Asignación de taller [Firma] Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autoriza desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B73127165	Póliza 777B01LOHR	Inciso / certificado 1	Número de serie 3N1TCB51522L070662
Marca NISSAN	Submarca SENTRA	Tipo / cilindraje XE T/M	Modelo 2002
Lugar QUERETARO	Fecha Día 6 Mes 7 Año 26	Placas GXM974D	Cantidad de placas (1)
Atención a: ☒ asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado MARIA ELENA PARRA	Celular 4611362308	Kilometraje NO FREDE TABUETA
			Gasolina ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Liaves	Tipo de liaves
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒		Llave de encendido	Normal ☒
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		Cantidad: 1	Tarjeta ☐
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒			
11.	Facia	☒		75.	Guantero	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☒
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Marca:	
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒			
Trasero				Motor				Adicionales	
16.	Medallón	☒		80.	Palanca de velocidades	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
17.	Limpiadores	☒		81.	Perilla palanca	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
18.	Lámpara stop	☒		82.	Botones puerta	☒		TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒			
20.	Emblema cajuela	☒		84.	Coderas	☒			
21.	Calaveras (4)	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		Llantas	Vida
22.	Reflejos	☒		86.	Bocinas radio	☒		Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
23.	Defensa	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		DD: BLACKHAWK	1/2
24.	Molduras	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		TD: BLACKHAWK	1/2
25.	Porta placa	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		DI: BLACKHAWK	1/2
26.	Cámara de reversa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		TI: BLACKHAWK	1/2
27.	Spoiler	☒		91.	Alfombra	☒		R: NO	NO
28.	Escape	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		¿Fundas o cubiertas? ☒ Sí ☐ No ☐	
Lado derecho				General				Rines	
29.	Salpicadera	☒		93.	Alternador	☒		Marca:	
30.	Cuarto luz lateral	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) ☒
31.	Espejo lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal aleta	☒		96.	Bandas de motor	☒			
33.	Puerta delantera	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒		Volante	
34.	Cristal puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒		Marca: ORIGINAL	
35.	Manija de puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒		Original ☒ Especial ☐	
36.	Puerta trasera	☒		100.	Bobina	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒		Observaciones	
38.	Manija de puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
39.	Cristal costado	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
40.	Estribo	☒		104.	Boster de frenos	☒		Objetos personales	
41.	Molduras	☒		105.	Cables bujías	☒			
Lado izquierdo				General				Adaptaciones equipo especial	
42.	Salpicadera	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		107.	Depósito de chisgueteros	☒			
44.	Espejo lateral	☒		108.	Distribuidor	☒			
45.	Cristal aleta	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
46.	Puerta delantera	☒		110.	Marcha	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		114.	Radiador	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
52.	Cristal costado	☒		116.	Transmisión: (STD) (AUT)	☒			
53.	Estribo	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
54.	Molduras	☒		118.	Tapón radiador	☒			
Cajuela				General					
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
56.	Birlo de seguridad	☒		120.	Canastilla	☒			
57.	Cables pasa corriente	☒		121.	Alarma	☒			
58.	Extintor	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
59.	Gato	☒		123.	Herramientas	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
61.	Llave de rueda	☒		125.	Quemacocos	☒			
62.	Señales de carretera	☒		126.	Toldo	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
64.	Tapete cubre llanta	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
65.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
66.	Tapete cubre llanta	☒		130.	Tapón birlo	☒			
67.	Tapete cubre llanta	☒		131.	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

21. Calaveras		
22. Reflejes		
23. Defensa		
24. Molduras		
25. Porta placa		
26. Cámara de reversa		
27. Spoiler		
28. Escape		

Lado derecho

29. Salpicadera		
30. Cuarto luz lateral		
31. Espejo lateral		
32. Cristal aleta		
33. Puerta delantera		
34. Cristal puerta delantera		
35. Manija de puerta delantera		
36. Puerta trasera		
37. Cristal puerta trasera		
38. Manija de puerta trasera		
39. Cristal costado		
40. Estribo		
41. Molduras		

Lado izquierdo

42. Salpicadera		
43. Cuarto luz lateral		
44. Espejo lateral		
45. Cristal aleta		
46. Puerta delantera		
47. Cristal puerta delantera		
48. Manija de puerta delantera		
49. Puerta trasera		
50. Cristal puerta trasera		
51. Manija de puerta trasera		
52. Cristal costado		
53. Estribo		
54. Molduras		

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela		
56. Birlo de seguridad		
57. Cables pasa corriente		
58. Extinguidor		
59. Gato		
60. Gato hidráulico		
61. Llave de rueda		
62. Señales de carretera		
63. Tapete cubre llanta		
64. Tapa sombrerera		

88. Banca de asiento trasero		
89. Respaldo de asiento trasero		
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91. Alfombra		
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93. Alternador		
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96. Bandas de motor		
97. Bayoneta aceite dirección		
98. Bayoneta aceite motor		
99. Bayoneta aceite transmisión		
100. Bobina		
101. Bomba de claxon		
102. Bomba de agua		
103. Bomba dirección hidráulica		
104. Boster de frenos		
105. Cables bujías		
106. Compresor aire acondicionado		
107. Depósito de chisgueteros		
108. Distribuidor		
109. Filtro gasolina		
110. Marcha		
111. Motor limpiadores		
112. Motor ventilador		
113. Porta filtro de aire		
114. Radiador		
115. Sistema de inyección		
116. Transmisión (STD) (AUT)		
117. Tapón aceite motor		
118. Tapón radiador		
119. Tapón depósito líquido de frenos		

General

120. Canastilla		
121. Alarma		
122. Tapón de gasolina		
123. Herramientas		
124. Sensor de reversa		
125. Quemacocos		
126. Toldo		
127. Gancho de arrastre		
128. Tapón gancho de arrastre		
129. Calcomanía de verificación		
130. Tapón birlo		
131. Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: BLACKHAWK	1/2
TD: BLACKHAWK	1/2
DI: BLACKHAWK	1/2
TI: BLACKHAWK	1/2
R: NO	NO
¿Fundó o cubrió? ☐ SI ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
R: Refacción	

Rines
Marca: _____
Original ☒ Especial ☐
Alcación ☐ Acero ☐
No. (1) (2) (3) ☒
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: ORIGINAL
Original ☒ Especial ☐

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

[Firma]

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no** repuestos **accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

[Firma]
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

[Firma]
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

[Firma]
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA JR
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO
 Aog: 00179

PLACAS: 7-HDA-4BA 108840

MARCA: Nissan
 VIN: 3N1CB57622L070662
 TIPO: Sentra
 PLACA: Sp

SINIESTRO: B73127165
 OPERADOR: Alejandro Trejo
 FECHA: 09/10/2002
 COLOR: gris AÑO: 2002

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR		X	No Visible
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		No Visible
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		No Visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		No Visible
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: *[Signature]*
 ENTREGA: Alejandro Trejo Trejo
 RECIBE: *[Signature]*
 NOMBRE Y FIRMA