AOCB0545

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4688

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: NISSAN TIPO: SENTRA
VIN: 3N1CB51S56L 590425 PLACA: S/P
SINIESTRO: B73370363 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 13/10/26 COLOR: ROJO AÑO: 2006

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS		X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA		X	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES: 90/125
bajos

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovan Alvarez		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

CB5155GC590425

Las Tapatias

TEL. 33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

FOLIO 0E203CE	POLIZA	NOMBRE BBVA	DIA 26	MES 06	AÑO 26		
PRUEBA VIN SI NO	LLAVES SI NO	MARCA NISSAN	TIPO SENTRA	MODELO 2026	COLOR GRIS		
No. DE SERIE	RECOGER EN: CD GUZMAN	ENTREGAR EN: GUADALAJARA					

No.	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
1	ALTERNADOR	✓	
2	BANDAS DE MOTOR	✓	
3	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		✓
4	BAYONETA DE ACEITE MOTOR	✓	
5	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		✓
6	BOBINA	✓	
7	BOCINA CLAXON	✓	
8	BOMBA DE AGUA	✓	
9	BOMBA DE GASOLINA	✓	
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		✓
11	BOSTER DE FRENOS	✓	
12	CABLES BUJIAS		✓
13	CARBURADOR		✓
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO		✓
15	COMPUTADORA	✓	
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA	✓	
17	DISTRIBUIDOR	✓	
18	ENCENDIDO ELECTRONICO		✓
19	FILTRO CARBURADOR		✓
20	FILTRO GASOLINA		✓
21	MARCHA	✓	
22	MOTOR LIMPIADORES	✓	
23	MOTOR ORIGINAL	✓	
24	MOTOR VENTILADOR	✓	
25	RADIADOR	✓	
26	REGULADOR		✓
27	SEMIEJES		✓
28	SISTEMA DE INYECCION	✓	
29	SISTEMA DE GAS		✓
30	TANQUE DE GAS		✓
31	TAPON ACEITE MOTOR	✓	
32	TAPON RADIADOR		✓
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA	✓	
34	ASIENTOS DELANTEROS	✓	
35	ASIENTOS TRASEROS	✓	
36	BOCINAS RADIO	✓	
37	BOTONES DE PUERTA	✓	
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO		✓
39	CABECERAS	✓	
40	CAJUELA DE GUANTES	✓	
41	CENICERO		✓
42	CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
43	CODERAS		✓
44	CONSOLA		✓
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO		✓
46	CONTROL CALEFACCION		✓
47	CONTROL ELECTRICO		✓
48	ENCENDEDOR		✓
49	ESPEJO RETROVISOR	✓	
50	EXTINGUIDOR		✓
51	LUZ INTERIOR	✓	
52	MANIJAS INTERIORES	✓	
53	PERILLA PALANCA		✓
54	PALANCA DE VELOCIDADES	✓	

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ		✓
56	TABLERO		✓
57	TAPETES		✓
58	VICERAS		✓
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		✓
60	CARTON CAJUELA		✓
61	EXTINGUIDOR		✓
62	GATO		✓
63	GATO HIDRAULICO		✓
64	HERRAMIENTAS		✓
65	LLANTA REFACCION	✓	
66	LLAVE DE RUEDA	✓	
67	SEÑALES DE CARRETERA		✓
68	TAPETE CUBRE LLANTA		✓
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		✓
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
71	CRISTAL PUERTA TRASERA	✓	
72	EMBLEMAS		✓
73	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
74	MANIJAS EXTERIORES	✓	
75	MOLDURAS		✓
76	PUERTA DELANTERA	✓	
77	PUERTA TRASERA	✓	
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
80	SALPICADERA	✓	
81	TAPONES RUEDA		✓
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA		✓
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA	✓	
84	CRISTAL PUERTA TRASERA	✓	
85	EMBLEMAS		✓
86	ESPEJOS EXTERIORES	✓	
87	MANIJAS EXTERIORES	✓	
88	MOLDURAS		✓
89	PUERTA DELANTERA	✓	
90	PUERTA TRASERA	✓	
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		✓
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		✓
93	SALPICADERA	✓	
94	TAPONES RUEDA		✓
	DELANTERO		
95	BISEL		✓
96	BRAZOS DE LIMPIADORES	✓	
97	COFRE	✓	
98	CUARTOS DE LUZ	✓	
99	DEFENSA LATERAL		✓
100	EMBLEMAS	✓	
101	FACIA DELANTERA	✓	
102	FAROS DE HALOGENO	✓	
103	FAROS DE NIEBLA		✓
104	MOLDURAS		✓
105	PARABRISAS	✓	
106	PARRILLA	✓	

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS		✓
108	PORTA PLACA		✓
109	SPOILER		✓
	TRASERA		
110	CALAVERAS	✓	
111	DEFENSA TRASERA		✓
112	EMBLEMA CAJUELA	✓	
113	FACIA TRASERA	✓	
114	LAMPARA STOP		✓
115	LIMPIADORES		✓
116	MEDALLON	✓	
117	MOLDURAS		✓
118	PORTA PLACA		✓
119	SPOILER		✓
120	TAPA CAJUELA	✓	
	GENERAL		
121	CANASTILLA		✓
122	ALARMA		✓
123	COMPUTADORAS		✓
124	SPOILERS		✓
125	TAPON GASOLINA	✓	
126	CABINA		✓
127	CAJA BATEA		✓
128	BARRA CARDAN		✓
129	FLECHAS DIFERENCIALES		✓
130	CAJA DE TRANSMISION	✓	
131	ESCAPE (CATALIZADOR)	✓	
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA MARCA: 5.

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO MARCA: X

LLANTA DELANTERA DERECHA %DE VIDA MARCA:

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA %DE VIDA MARCA:

LLANTA TRASERA DERECHA %DE VIDA MARCA:

LLANTA TRASERA IZQUIERDA %DE VIDA MARCA:

LLANTA REFACCION %DE VIDA MARCA: 7

RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☐

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☐


OTROS: MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO

VISTA LATERAL DERECHA

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES _____

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE O QUIEN RECIBE	Nº 847	13/10/26 Esmeralda Lopez NOMBRE Y FIRMA TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA	CLIENTE J. C. S. M. NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Siendo las 12:27 hrs. del día 12 de octubre de 2026

Recibimos del Sr. _____, el vehículo que a continuación se describe:
Responsable de Taller ó Corralón

Marca: Nissan (Ejem: Chevrolet) Tipo Sentra (Ejem: Chevy) Color: Gris Placas: S/P

Serie: 3N1CB51SSCL590425 con número de siniestro B78E87C36E.

A efecto de garantizar que la unidad se recibe completa, se llevó a cabo revisión del inventario en presencia del Sr. Lic Antonio Silva Ramírez, quién se presenta como Operador de la
Operador de Grúa


grúa con placas S11ES2, Número Económico 6-3 de la Empresa

Tapatios.
Empresa de Grúas que recibe el vehículo

En la revisión se detectarón las siguientes diferencias:

El Inventario Indica:	En la revisión:
	Estereo

Daños del vehículo



Tapatios recibe la unidad con los faltantes descritos, los cuáles se describen
Empresa de Grúas que recibe el vehículo

para efectos de deslinde de responsabilidad que determine Multiasistencia.

Observaciones:

Operador de grúa CORRALON Personal de Taller o Corralón

Escaneado con CamScanner