

N.I.A.
4422820207

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Número de siniestro: B68224462 | Número de póliza: 8920180075 | Inciso / Certificado: 001 | Placas: ULP404H |
| Marca: Nissan | Submarca: March | Tipo: HB | Modelo: 2018 |
| Nombre del ajustador: Geovanny Sierra Hdz | Claves: 2070 | Fotos: 5 | Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5,995 |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado: Rogelio Ramirez Ramirez | Celular: | Correo electrónico: |

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Marco E.**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

| | |
|---|--|
| Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible | Fecha de expedición: 27/05/2025 Lugar de expedición: Orizaba |
| El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes. | |
| Firma del ajustador: <i>[Firma]</i> | |
| Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) | |
| Nombre del taller: Auto online | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Paseo el alto 300 38188 |
| Número de pase: Centro Camarera Celaya Oriz | |

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

| | |
|---|--|
| Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> | |
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. | |
| Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: _____ | Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> |
| El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó designar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico. | El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados). |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: _____ Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---|
| Número de siniestro 888224462 | Póliza 892C180075 | Inciso / certificado 001 | Número de serie 3N1CK3C01J1269398 |
| Marca Nissan | Submarca march | Tipo / cilindrada NO | Modelo 2018 |
| Lugar QRO. | Fecha 27 Mes 05 Año 20 | Placas ULP409H | Cantidad de placas (0) (1) |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Segurado <input type="checkbox"/> Afectado no. | Nombre del interesado Rogelio Ramirez | Celular Ramirez | Correo electrónico |

| No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | Inventario |
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|

Delantero

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 1. | Parabrisas | | |
| 2. | Brazos de limpiadores | | |
| 3. | Plumas limpiadoras | | |
| 4. | Cofre | | |
| 5. | Cuartos de luz | | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | | |
| 7. | Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led | | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | |
| 9. | Parrilla | | |
| 10. | Emblemas | | |
| 11. | Facia | | |
| 12. | Molduras | | |
| 13. | Rejillas de facia | | |
| 14. | Porta placa | | |
| 15. | Spoiler | | |

Trasero

| | | | |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 16. | Medallón | | |
| 17. | Limpiadores | | |
| 18. | Lámpara stop | | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | | |
| 20. | Emblema cajuela | | |
| 21. | Calaveras (4) | | |
| 22. | Reflejantes | | |
| 23. | Defensa | | |
| 24. | Molduras | | |
| 25. | Porta placa | | |
| 26. | Cámara de reversa | | |
| 27. | Spoiler | | |
| 28. | Escape | | |

Lado derecho

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 29. | Salpicadera | | |
| 30. | Cuarto luz lateral | | |
| 31. | Especio lateral | | |
| 32. | Cristal aleta | | |
| 33. | Puerta delantera | | |
| 34. | Cristal puerta delantera | | |
| 35. | Manija de puerta delantera | | |
| 36. | Puerta trasera | | |
| 37. | Cristal puerta trasera | | |
| 38. | Manija de puerta trasera | | |
| 39. | Cristal costado | | |
| 40. | Estribo | | |
| 41. | Molduras | | |

Lado izquierdo

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| 42. | Salpicadera | | |
| 43. | Cuarto luz lateral | | |
| 44. | Especio lateral | | |
| 45. | Cristal aleta | | |
| 46. | Puerta delantera | | |
| 47. | Cristal puerta delantera | | |
| 48. | Manija de puerta delantera | | |
| 49. | Puerta trasera | | |
| 50. | Cristal puerta trasera | | |
| 51. | Manija de puerta trasera | | |
| 52. | Cristal costado | | |
| 53. | Estribo | | |
| 54. | Molduras | | |

Cajuela

| | | | |
|-----|-------------------------|--|--|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | | |
| 56. | Birlo de seguridad | | |
| 57. | Cables pasa corriente | | |
| 58. | Extintuidor | | |
| 59. | Gato | | |
| 60. | Gato hidráulico | | |
| 61. | Llave de rueda | | |
| 62. | Señales de carretera | | |
| 63. | Tapete cubre llanta | | |
| 64. | Tapa sombrerera | | |

Interior

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 65. | Cielo de toldo | | |
| 66. | Luz interior | | |
| 67. | Especio retrovisor | | |
| 68. | Viseras | | |
| 69. | Tablero | | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | | |
| 71. | Botones de estéreo | | |
| 72. | Control aire acondicionado | | |
| 73. | Control calefacción | | |
| 74. | Control eléctrico | | |
| 75. | Guantera | | |
| 76. | Consola | | |
| 77. | Porta vasos | | |
| 78. | Encendedor | | |
| 79. | Cenicero | | |
| 80. | Palanca de velocidades | | |
| 81. | Perilla palanca | | |
| 82. | Botones puerta | | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84. | Coderas | | |
| 85. | Manijas de puertas (2) | | |
| 86. | Bocinas radio | | |
| 87. | Cinturones de seguridad | | |
| 88. | Banca de asiento trasero | | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | |
| 91. | Alfombra | | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | |

Motor

| | | | |
|------|--|--|--|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de claxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisgueteros | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (S/C) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón depósito líquido de frenos | | |

General

| | | | |
|------|---|--|--|
| 120. | Canastilla | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramientas | | |
| 124. | Sensor de reversa | | |
| 125. | Quemacocos | | |
| 126. | Toldo | | |
| 127. | Gancho de arrastre | | |
| 128. | Tapón gancho de arrastre | | |
| 129. | Calcomanía de verificación | | |
| 130. | Tapón birlo | | |
| 131. | Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) | | |

Otros

| | |
|--|---|
| Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: | Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: |
| Llaves Llave de encendido <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: | Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> |
| Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: | Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|--|---|
| Adicionales | |
| Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Marca: |
| TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|-------------------------|-------------|
| Llantas | | Vida |
| Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) | | |
| DD: | | |
| TD: | | |
| DI: | | |
| TI: | | |
| R: | | |
| ¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| DD: Delantero derecha | DI: Delantero izquierda | R: Rotación |
| TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda | |

| | |
|--|---|
| Rines | |
| Marca: Aceero | |
| Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> | No. (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input checked="" type="checkbox"/> | No. (1) (2) (3) (4) |

| | |
|--|--|
| Volante | |
| Marca: Nissan | |
| Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/> | |

| |
|----------------------|
| Observaciones |
| |
| |

| |
|---------------------------|
| Objetos personales |
| |
| |

| |
|-------------------------------------|
| Adaptaciones equipo especial |
| |
| |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 12. Molduras | | | |
| 13. Rejillas de fascia | | | |
| 14. Porta placa | | | |
| 15. Spoiler | | | |
| Trasero | | | |
| 16. Medallón | | | |
| 17. Limpiadores | | | |
| 18. Lámpara stop | | | |
| 19. Tapa cajuela / quita puerta | | | |
| 20. Emblema cajuela | | | |
| 21. Calaveras (4) | | | |
| 22. Reflejes | | | |
| 23. Defensa | | | |
| 24. Molduras | | | |
| 25. Porta placa | | | |
| 26. Cámara de reversa | | | |
| 27. Spoiler | | | |
| 28. Escape | | | |
| Lado derecho | | | |
| 29. Salpicadera | | | |
| 30. Cuarto luz lateral | | | |
| 31. Espejo lateral | | | |
| 32. Cristal aleta | | | |
| 33. Puerta delantera | | | |
| 34. Cristal puerta delantera | | | |
| 35. Manija de puerta delantera | | | |
| 36. Puerta trasera | | | |
| 37. Cristal puerta trasera | | | |
| 38. Manija de puerta trasera | | | |
| 39. Cristal costado | | | |
| 40. Estribo | | | |
| 41. Molduras | | | |
| Lado izquierdo | | | |
| 42. Salpicadera | | | |
| 43. Cuarto luz lateral | | | |
| 44. Espejo lateral | | | |
| 45. Cristal aleta | | | |
| 46. Puerta delantera | | | |
| 47. Cristal puerta delantera | | | |
| 48. Manija de puerta delantera | | | |
| 49. Puerta trasera | | | |
| 50. Cristal puerta trasera | | | |
| 51. Manija de puerta trasera | | | |
| 52. Cristal costado | | | |
| 53. Estribo | | | |
| 54. Molduras | | | |
| Cajuela | | | |
| 55. Alfombra cartón cajuela | | | |
| 56. Birlo de seguridad | | | |
| 57. Cables pasa corriente | | | |
| 58. Extinguidor | | | |
| 59. Gato | | | |
| 60. Gato hidráulico | | | |
| 61. Llave de rueda | | | |
| 62. Señales de carretera | | | |
| 63. Tapete cubre llanta | | | |
| 64. Tapa sombrerera | | | |
| 76. Consola | | | |
| 77. Porta vasos | | | |
| 78. Encendedor | | | |
| 79. Cenicero | | | |
| 80. Palanca de velocidades | | | |
| 81. Perilla palanca | | | |
| 82. Botones puerta | | | |
| 83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 84. Coderas | | | |
| 85. Manijas de puertas (2) | | | |
| 86. Bocinas radio | | | |
| 87. Cinturones de seguridad | | | |
| 88. Banca de asiento trasero | | | |
| 89. Respaldo de asiento trasero | | | |
| 90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | | |
| 91. Alfombra | | | |
| 92. Tapetes (1) (2) (3) (4) | | | |
| Motor | | | |
| 93. Alternador | | | |
| 94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | | |
| 96. Bandas de motor | | | |
| 97. Bayoneta aceite dirección | | | |
| 98. Bayoneta aceite motor | | | |
| 99. Bayoneta aceite transmisión | | | |
| 100. Bobina | | | |
| 101. Bocina de cláxon | | | |
| 102. Bomba de agua | | | |
| 103. Bomba dirección hidráulica | | | |
| 104. Boster de frenos | | | |
| 105. Cables bujías | | | |
| 106. Compresor aire acondicionado | | | |
| 107. Depósito de chisgueteros | | | |
| 108. Distribuidor | | | |
| 109. Filtro gasolina | | | |
| 110. Marcha | | | |
| 111. Motor limpiadores | | | |
| 112. Motor ventilador | | | |
| 113. Porta filtro de aire | | | |
| 114. Radiador | | | |
| 115. Sistema de inyección | | | |
| 116. Transmisión (5M) (AUT) | | | |
| 117. Tapón aceite motor | | | |
| 118. Tapón radiador | | | |
| 119. Tapón depósito líquido de frenos | | | |
| General | | | |
| 120. Canastilla | | | |
| 121. Alarma | | | |
| 122. Tapón de gasolina | | | |
| 123. Herramientas | | | |
| 124. Sensor de reversa | | | |
| 125. Quemacocos | | | |
| 126. Toldo | | | |
| 127. Gancho de arrastre | | | |
| 128. Tapón gancho de arrastre | | | |
| 129. Calcomanía de verificación | | | |
| 130. Tapón birlo | | | |
| 131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4) | | | |

| | |
|--|--|
| Auto estéreo | Tarjeta de circulación |
| Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Marca: _____ |

| | |
|--|---|
| Adicionales | |
| Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | Marca: _____ |
| TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| Llantas | | Vida |
| Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 | | (3/4, 1/2, 1/4) |
| DD: _____ | | |
| TD: _____ | | |
| DI: _____ | | |
| TI: _____ | | |
| R: _____ | | |
| ¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| DD: Delantera derecha | DI: Delantera izquierda | R: Relación |
| TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda | |

| | |
|--|---|
| Rines | |
| Marca: <u>Acero</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial | No. (1) (2) (3) (4) <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Aleación <input checked="" type="checkbox"/> Acero | No. (1) (2) (3) (4) _____ |

| | |
|--|--|
| Volante | |
| Marca: <u>MOON</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial | |

| |
|----------------------|
| Observaciones |
| |
| |
| |

| |
|---------------------------|
| Objetos personales |
| |
| |
| |

| |
|-------------------------------------|
| Adaptaciones equipo especial |
| |
| |
| |

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

| | |
|--|-------------------------------|
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. | Nombre y firma del interesado |
|--|-------------------------------|

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

| | | | |
|---|---|--|--|
| <u>Rosero Rosales</u> Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo | <u>Heidy Soriano</u> Nombre y firma del ajustador que recibe | <u>Corregidor</u> Razón social de la grúa | Nombre y firma del operador de grúa que recibe |
|---|---|--|--|

GRUAS **FORZA**

grua: Aramburo

placas: 17-AD-5L

RDVA# 109326

INVENTARIO VEHICULO

A09:00026

SINIESTRO: 668224462
 OPERADOR: Clemente de Jesus
 FECHA: 28/05/2018
 COLOR: azul AÑO: 2018

MARCA: Nissan TIPO: March
 VIN: ZN1CH3CD1JL269395 PLACA: S/P

| | SI | NO | DAÑO |
|---------------------|----|----|------|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | X | | |

| | SI | NO | DAÑO |
|----------------|----|----|------|
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|------------|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | No visible | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENSOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | X |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | No visible | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| CABLES PASACORRIENTAS | X | | |
| TAPA CAJUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | X | | |
| GATO | X | | |
| LLAVE DE RUEDA | X | | |
| SENALES DE CARRETERA | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | X |
| CUARTOS DE LUZ | X | | |
| DEFENSA DELANTERA | X | | |
| FAROS | X | | X |
| BALASTRAS | X | | |
| BULBOS | X | | X |
| FAROS DE NIEBLA | X | | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| FLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS | X | | X |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | X |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | X | | |
| MEDALLON | X | | |
| PORTAPLACA | X | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES | X | | |
| SPOILERS | X | | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | X | | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | X | | |
| EXTINGUIDOR | X | | |
| ANTENA | X | | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | X | | |
| CANASTILLA | X | | |
| ADAPTACION | X | | |

DOCUMENTOS

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | X |
| MOLDURAS | X | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | X |
| PUERTA TRASERA | X | | X |
| SALPICADERA | X | | X |
| LLANTAS | X | | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | X |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | X | | X |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | X |
| MOLDURAS | X | | X |
| PUERTA DELANTERA | X | | X |
| PUERTA TRASERA | X | | X |
| SALPICADERA | X | | X |
| LLANTAS | X | | X |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X | | X |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|------------|----|------|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | No visible | | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | X | | X |
| GUANTERA | X | | |
| CINT SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | X | | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | X |
| ENCENDEDOR | X | | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | X | | |
| LUZ STOP | X | | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | X | | X |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | 2 | | X |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando Mesa
 ENTREGA: Clemente Floriano
 RECIBE: Fernando Mesa