

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B70437866	Número de póliza: 883621066B	Inciso / Certificado: 1	Placas: PMX190C
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo: HB	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Pluarez	Claves: 2069	Fotos: 81	Color: Azul
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Esau Sanchez Pillardo	Celular: 461 1737535	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Solapadera der 	Parabrisas: Focos izq/der Cofre Fascia del Parrilla 	Faro de niebla der Bolsas de aire 	Lado izquierdo 
--	---	--	--

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Redacción Marco Rod mecánica Por colisión**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.


Daños preexistentes

			
---	---	--	---

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 14/06/26 Lugar de expedición: Celcy Gto Firma del ajustador: 
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: Auto Online Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carretillo apaso El Alto #300 QRO Número de pago: P4	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre del interesado: 	Asignación de taller Nombre del taller: Auto Online
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, el centro de valoración y/o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
810437866	BB362106GB	1	8N1CKL3CD9FL229463
Marca	Submarca	Tipo / cilindrada	Modelo
Nissan	March	HB	2015
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Celaya	14/06/26	SLP	(1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Asegurado	Esau Sanchez Pillerio	461 1737535	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/		
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/	Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	¿Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	71.	Botones de estereo	/	/	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/	Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/	Auto estereo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/	Estereo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/	Marca:	
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/		
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/		
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/		
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	Adicionales	
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderras	/	/		
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	Llantas	Vida
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
22.	Reflejes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/	DD:	
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/	TD:	
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/	DI:	
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	TI:	
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/	R:	
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
28.	Escape	/	/	Motor				DD: Delantera derecha ☐ Sí ☐ No ☐	DI: Delantera izquierda ☐ Sí ☐ No ☐
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	TD: Trasera derecha ☐ Sí ☐ No ☐	R: Refacción ☐ Sí ☐ No ☐
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Rines	
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	Marca:	Nissan
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/	Original ☒ Especial ☐	No, (1) (2) (3) (4) ☒
32.	Cristal aleta	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/	Aleación ☐ Acero ☒	No, (1) (2) (3) (4) ☒
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/	Valante	
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/	Marca:	Nissan
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/	Original ☐ Especial ☐	
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/	Observaciones	
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/		
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/		
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/		
40.	Estribo	/	/	105.	Cables buías	/	/		
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor de aire acondicionado	/	/		
Lado izquierdo				107.	Deposito de chisgueros	/	/		
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/		
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/		
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/		
45.	Cristal aleta	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/		
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/		
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/		
48.	Manija de puerta delantera	/	/	114.	Radiador	/	/		
49.	Puerta trasera	/	/	115.	Sistema de inyección	/	/		
50.	Cristal puerta trasera	/	/	116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/		
51.	Manija de puerta trasera	/	/	117.	Tapón aceite motor	/	/		
52.	Cristal costado	/	/	118.	Tapón radiador	/	/		
53.	Estribo	/	/	119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/		
54.	Molduras	/	/	General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla	/	/	Retiro cosas personales	
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/	121.	Alarma	/	/	Y placas y documentación	
56.	Birlo de seguridad	/	/	122.	Tapón de gasolina	/	/		
57.	Cables pasa corriente	/	/	123.	Herramientas	/	/		
58.	Extinguidor	/	/	124.	Sensor de reversa	/	/		
59.	Gato	/	/	125.	Quemacocos	/	/		
60.	Gato hidráulico	/	/	126.	Toldo	/	/		
61.	Llave de rueda	/	/	127.	Gancho de arrastre	/	/		
62.	Señales de carretera	/	/	128.	Tapón gancho de arrastre	/	/		
63.	Tapete cubre llanta	/	/	129.	Calcomanía de verificación	/	/		
64.	Tapa sombrerera	/	/	130.	Tapón birlo	/	/		
				131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/		

8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejos	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extinguidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

72.	Control de velocidad	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantera	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad: _____	Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales	
Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☒ Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____ TAG ☒ Sí ☐ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: _____		
TD: _____		
DI: _____		
TI: _____		
R: _____		
¿Funda o cubierta? ☒ Sí ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: <u>Nissan</u>	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☒
Aleación ☒ Apero ☐	No. (1) (2) (3) (4) ☒

Valante	
Marca: <u>Nissan</u>	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones

Objetos personales
<u>Retiro cosas personales</u>
<u>y placas y documentación</u>

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUASANCEN
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

PIACAS 078-ER-7 109656

NO 4:00169
MARCA: Nissan
VIN: 3NCK3CD2FL229463
TIPO: March
PLACA: S/P

SINIESTRO: B70437866
OPERADOR: Jose Alfredo E.
FECHA: 24/08/2015
COLOR: Azul AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



DOCUMENTOS

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando A. Saldado ER
ENTREGA: Jose Alfredo E. Saldado ER
RECIBE: Fernando A. Saldado ER