

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 7/07/2016 Hora 2:46pm No. De Reporte A06B0078 No. De siniestro B7228386do

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBUA Llaves SI No
 Transmisión Aut. Std.

Marca NISSAN Tipo MARCH Modelo 2018 Color Rojo

No. De Serie 3NCK3CD38L200661 Placas S/P No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA		22
BOMBA GASOLINA		22
BANDAS MOTOR		22
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICIONADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR		/
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		/
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR		22
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTA PLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	/
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	NIV	
OTROS		
REDILLAS		NO

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad con daño
Casi en su totalidad

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Carretera GDL-Morelia
KM 121 Tlalimolco de Zuñiga

ELABORO
Edgar Pios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Carlos A.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Pios

NOMBRE Y FIRMA

Operador - Carlos Arguano
Gues - ZB

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72283866	Número de póliza: 715A53003A	Inciso / Certificado: 001	Placas: RDG 851-E
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo: Hb	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: Luis Fernando Grijedo Flores	Claves: M13	Fotos: OK	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: INSECTV Geniel Velazquez Santos	Celular: 77-73-24-25-67	Correo electrónico: gamta139@gmail.com


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Cofre, Fosca izquierdo, Fosca Derecha, Fosca delantera**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

<p>Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 29-06-2026 Lugar de expedición: Villecorona</p> <p>Firma del ajustador</p>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

<p>Nombre del taller: Auto online Número de pase: _____</p>	<p>Domicilio (calle, número exterior / Interior, colonia, teléfonos): C. El Potrerito #31- Col: Los Pintas</p>
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p>Indemnización de daños: _____ Nombre y firma del interesado: _____</p>	<p>Asignación de taller: _____ Nombre y firma del interesado: _____</p>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B372283866		Póliza 775A53003A		Inciso / certificado 00i		Número de serie 3NACK3CD3JL200661	
Marca Nissan		Submarca March		Tipo / cilindraje HB		Modelo 2018	
Lugar Villecorona		Fecha Día 29 Mes 06 Año 26		Placas R0G-854-E		Cantidad de placas (0) (1)	
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____		Nombre del interesado Insecto Gandiel Ulezquez Santos		Celular 77-73-24-25-67		Correo electrónico gammq139@gmail.com	
						Kilometraje Gasolina 1/4 1/2 3/4 E <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	//	
2.	Brazos de limpiadores	//	
3.	Plumas limpiadoras	//	
4.	Cofre	//	
5.	Cuartos de luz	//	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	//	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input checked="" type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	//	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9.	Parrilla	//	
10.	Emblemas	//	
11.	Facia	//	
12.	Molduras	//	
13.	Rejillas de facia	//	
14.	Porta placa	//	
15.	Spoiler	//	

Interior

65.	Cielo de toldo	//	
66.	Luz interior	//	
67.	Espejo retrovisor	//	
68.	Viseras	//	
69.	Tablero	//	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	//	
71.	Botones de estéreo	//	X
72.	Control aire acondicionado	//	X
73.	Control calefacción	//	
74.	Control eléctrico	//	X
75.	Guantera	//	
76.	Consola	//	
77.	Porta vasos	//	
78.	Encendedor	//	X
79.	Cenicero	//	X
80.	Palanca de velocidades	//	
81.	Perilla palanca	//	
82.	Botones puerta	//	X
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	//	
84.	Coderas	//	X
85.	Manijas de puertas (2) (4)	//	
86.	Bocinas radio	//	X
87.	Cinturones de seguridad	//	
88.	Banca de asiento trasero	//	
89.	Respaldo de asiento trasero	//	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	//	
91.	Alfombra	//	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	//	X

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	//	
17.	Limpiadores	//	
18.	Lámpara stop	//	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	//	
20.	Emblema cajuela	//	
21.	Calaveras (4)	//	
22.	Reflejantes		X
23.	Defensa	//	
24.	Molduras	//	

Adicionales	
Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca: _____
TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: _____	
TD: _____	