

MARCA: NISSAN

TIPO: MARCH

VIN: 3NICK3CD4FL245499

PLACA: 51P

SINIESTRO: 863297966

OPERADOR: Adrian Guzman

FECHA: 21/04/26

COLOR: Azul AÑO: 2015

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

BBVA - G-FORZA

Jonahán Barrera

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENO	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:
checklist

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Farsos delanteros y faros (No), Tablero con Daños

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Nestor</i>	<i>Jonahán Barrera</i>	<i>Nestor</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): 406 10/19/2019 TRASLADO(PROV): _____

NOTB0019

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>MARCH</u>
VIN: <u>3NICK3CD4FL245499</u>	PLACA: <u>OC35-ABB</u>
SINIESTRO: <u>863297966</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>18-04-26</u> COLOR: <u>AZUL</u>	AÑO: <u>2015</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	X
ALTERNADOR		X	
BAYONETA ACEITE MOTOR		X	
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR		X	X
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X	X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS		X	
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUOLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS		X	
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO		X	
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO		X	
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUOLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUOLA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admon Guzman Aguirre</u>	<u>Eduardo Mendez</u>	<u>Admon Aguirre</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México

Número de siniestro 1563207916	Poliza 771A00056	Inciso / certificado SE985	Modelo 2015	Número de serie WICK3C04FL2Y5498
Marca NISSA	Submarca March	Tipo / cilindro H A	Cantidad de placas (1)	Color VDI
Lugar Azcapotzalco	Fecha 17-11-2016	Placas ES5AAH	Color VDI	Gasolina <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> 1
Asignación a <input checked="" type="checkbox"/> Segurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Franco	Apellido SANCHEZ	Apellido GARCIA	Correo electrónico 5511425704

No.	Inventario	SI	NO
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (zquierdo) (derecho)		
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led		
8	Faro de niebla (zquierdo) (derecho)		
9	Parilla		
10	Emblemas		
11	Facha		
12	Molduras		
13	Rollips de facha		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Metalbón		
17	Limpiaadores		
18	Lampara stop		
19	Tapa cañuela / quita puerta		
20	Emblema cañuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejanas		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Carriera de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Salpicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espajo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Marmita de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Marmita de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Salpicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espajo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Marmita de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Marmita de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estrinos		
54	Molduras		

Cañuela

55	Alfombra carton cañuela		
56	Baino de seguridad		
57	Cables para corriente		
58	Extintor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapá sornifurera		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espajo retrovisor		
68	Visera		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estereo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perrilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manjillas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Calaveras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Deposito de chiqueteros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón deposito liquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón biñlo		
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora	¿Es visible?	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Batería	¿Es visible?	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observaciones			Observaciones		
Llaves	¿Funciona?	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo de llaves	Normal <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Auto estereo	¿Funciona?	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tarjeta de circulación	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Estereo	¿Funciona?	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Marca		CW/PMW			

Adicionales

Partalla GPS	SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Partalla TV	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca	
TAG	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		

Llantas

DD:	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 95/55/14	Marca		Yda	
TI:		Marca:			
DI:		Observaciones			
R:					
¿Fundra o cubierta?	SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda				
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda				

Rines

Marca:		No. (1) (2) (3) (4)
Alcación	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:	
Alcación	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>

Observaciones

SIN Llave

Objetos personales

No de SA

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Osteo mi consentimiento a BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México, para que reciba mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para volver molecular, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos portar en todo momento los accesorios originales (guía, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

REV06
 Nombre y firma del asegurado
 o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del ajustador