

CCAO-GOL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 5/8/20 Hora 2:00 No. De Reporte ACGBO229 No. De siniestro B75691967

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo March Modelo 17020 Color Grís

No. De Serie DN1CK3CD6LL219739 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS
REDILLAS ☒

NOTAS Y OBSERVACIONES

Cable frontal
Cable bujo
bolsas frontales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado. Zepo Tiltic

ELABORO

Aldo Acas

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Ren. Gino Romero

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B375691967	Número de póliza: 8766210 RFL	Inciso / Certificado: 1	Placas: HX6693A
Marca: NISSAN	Submarca: MARCH	Tipo: AUTO	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Marcos V. Roel G.	Claves: MUOIG	Fotos: ☒	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 0.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Marcos Macios Velazquez	Celular: 341 108 1575	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad en la declaración o realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa declaración del beneficiario (tercerero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros, el presente documento, Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 27/7/20 Lugar de expedición: 2do. piso, Torre, J.1 Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Pension Grues For25 Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El potente #31, Col. Los pintos
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B75691967	Póliza B766210RFL	Inciso / certificado I	Número de serie 3N1CA3CDBLL219739
Marca Nissan	Submarca March	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2020
Lugar Zapotitlán	Fecha 28 Mes 7 Año 2020	Placa HXG693A	Cantidad de placas (D) (C) 2
Tracción a X Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Mecico Macies Verber	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	SI	NO	No.	Inventario	SI	NO	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Paraarras			65	Cielo de fondo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ SI ☐ No	¿Es visible? ☒ SI ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero				
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)				
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreos				
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado				
9	Parrilla			73	Control calefacción				
10	Emblemas			74	Control eléctrico				
11	Facia			75	Guanteleta				
12	Molduras			76	Consola				
13	Regillas de fascia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero								Auto estereo	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Estéreo ☒ SI ☐ No	Tarjeta de circulación
17	Limpiadores			81	Perrilla palanca			¿Funciona? ☐ SI ☐ No	SI ☒ No ☐
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			Marca:	
19	Tapo cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema cajuela			84	Coderas				
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Relojantes			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombrina				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Adicionales	
29	Salpicadera			93	Alternador			Pantalla GPS ☐ SI ☐ No	Pantalla TV ☐ SI ☐ No
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Tarjeta GPS SD ☐ SI ☐ No	Marca:
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			IAG ☐ SI ☐ No	
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor				
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección				
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor				
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión				
36	Puerta trasera			100	Bobina				
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon				
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estríbo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo								Llantas	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisgueteros			DD:	
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			DI:	
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina			TI:	
46	Puerta delantera			110	Marcha			R:	
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores			¿Funda o cubierta? ☐ SI ☐ No	
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estríbo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela								Volante	
55	Alfombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos			Marca:	
56	Birlo de seguridad							Original ☒ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
57	Cables para corriente							Aleación ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
58	Extintor								
59	Gato								
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapas sombrerera								
General								Observaciones	
120	Canastilla							Vehículo completo	
121	Alarma								
122	Tapón de gasolina								
123	Herramientas								
124	Sensor de reversa								
125	Quemacocos								
126	Toldo								
127	Gancho de arrastre								
128	Tapón gancho de arrastre								
129	Calcomanía de verificación								
130	Tapón brio								
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								
Objetos personales								Adaptaciones equipo especial	
NO								NO	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Mecico Macies Verber
 Nombre y firma del ajustador que recibe: R. J. J. J. J.
 Razón social de la grúa: R. J. J. J. J.
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: R. J. J. J. J.