

CCAO-GDL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 3/8/26 Hora 3:00

No. De Reporte A0600218 No. De siniestro B76497265

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BONA

Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca NISSAN Tipo MARCH Modelo 2020 Color PLATA

No. De Serie 3N1CK3CD84L2S1270 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	<u>DAÑO</u>	
BATERIA		
BAYONETA ACEITE MOTOR		
CLAXON		
BOMBA AGUA		
BOMBA GASOLINA		
BANDAS MOTOR		
SISTEMA FRENOS		
CABLES BUJÍA		
AIRE ACONDICIONADO		
COMPUTADORA MOTOR		
DEPOSITO LIMPIADORES		
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		
DISTRIBUIDOR		
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		
GENERADOR		
MARCHA		
MONOBLOCK		
VENTILADOR	<u>DAÑO</u>	
RADIADOR	<u>DAÑO</u>	
TANQUE DE GASOLINA		
TAPON DE GASOLINA		
TAPON DE ACEITE		
TAPON RADIADOR		
TURBO CARGADOR		

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	<u>/</u>	
ASIENTOS DELANTEROS	<u>/</u>	
ASIENTOS TRASEROS	<u>/</u>	
BOCINAS	<u>N/V</u>	
STEREO CD	<u>/</u>	
BOLSAS DE AIRE	<u>/</u>	
CABECERAS	<u>/</u>	
CENICEROS	<u>/</u>	
GUANTERA	<u>/</u>	
CINT. DE SEGURIDAD	<u>/</u>	
CODERAS	<u>/</u>	
CONSOLA	<u>/</u>	
CONTROL DE AIRE ACOND	<u>/</u>	
DEFROSTER	<u>/</u>	
ENCENDEDOR	<u>/</u>	
ESPEJO RETROVISOR	<u>/</u>	
INSTRUMENTOS TABLERO	<u>/</u>	
LUZ INTERIOR	<u>/</u>	
LUZ STOP	<u>/</u>	

	SI	NO
CATALIZADOR	<u>N/V</u>	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	<u>/</u>	
PALANCA DE VELOCIDADES	<u>/</u>	
RADIO STEREO AMFM	<u>/</u>	
RELOJ	<u>/</u>	
SEGUROS ELÉCTRICOS	<u>/</u>	
TABLERO	<u>/</u>	
TAPETES	<u>/</u>	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	<u>/</u>	
VESTIDURAS	<u>/</u>	
VOLANTE	<u>/</u>	
VICERAS	<u>/</u>	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	<u>/</u>	
CABLES PASACORRIENTE	<u>/</u>	
TAPA CAJUELA	<u>/</u>	
HERRAMIENTA	<u>/</u>	
GATO	<u>/</u>	
LLAVE DE RUEDA	<u>/</u>	
LLANTA DE REFACCIÓN	<u>/</u>	
SEÑALES DE CARRETERA	<u>/</u>	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	<u>/</u>	
COSTADOS	<u>/</u>	
ESPEJO EXTERIOR	<u>/</u>	
ESTRIBO	<u>/</u>	
MANIJAS EXTERIORES	<u>/</u>	
MOLDURAS	<u>/</u>	
PUERTAS DELANTERAS	<u>/</u>	
PUERTAS TRASERAS	<u>/</u>	
SALPICADERA	<u>DAÑO</u>	
TAPONES DE RUEDAS	<u>/</u>	
VIDRIOS LATERALES	<u>/</u>	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	<u>/</u>	
COFRE	<u>DAÑO</u>	
CUARTOS DE LUZ	<u>DAÑO</u>	
DEFENSA DELANTERA	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE HALOGENO	<u>DAÑO</u>	
FAROS DE NIEBLA	<u>/</u>	
PARABRISAS	<u>DAÑO</u>	
PARRILLA	<u>DAÑO</u>	
PLUMAS LIMPIADORES	<u>/</u>	
PORTAPLACA	<u>/</u>	
CALAVERAS	<u>/</u>	
CAJUELA	<u>/</u>	
DEFENSA TRASERA	<u>/</u>	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	<u>/</u>	
MEDALLON	<u>/</u>	
PORTA PLACA	<u>/</u>	
SISTEMA DE ESCAPE	<u>/</u>	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	<u>/</u>	
CANASTILLA	<u>/</u>	
SPOILERS D Y T	<u>/</u>	
FUSIBLES	<u>/</u>	
PLACAS	<u>/</u>	
RINES	<u>/</u>	
ALARMA	<u>/</u>	
EXTINGUIDOR	<u>/</u>	
OBJETOS PERSONALES	<u>/</u>	
PLACA VIN	<u>/</u>	
LLANTAS	<u>/</u>	
KILOMETRAJE	<u>N/A</u>	
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

COFRE PENSADO

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

CERREJO
A0600

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Jesus Sanchez

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76497265	Número de póliza: 7501305014A	Inciso / Certificado: 030	Placas: JSN3305
Marca: NISSAN	Submarca: MARCH	Tipo: H.B.	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: CARLOS GONZALEZ	Claves:	Fotos:	Aplica deducible: ☐ SI ☒ No \$ NO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: MONTARGAS GROUP	Celular: SACU	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: CITECAR MECANICA por COLLISION B/A(2) FRENTE
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 03/AGO/2026 Lugar de expedición: EL SALTO, NL Firma del ajustador:
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: CNI AUTO ONLINE Número de pase: 2026	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): CALLE PATRERITOS
--	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños * Roberto Guerra Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Inventario de vehículo dañado auto

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 513, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., a través de sus representantes, administra, opera y da seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en nuestra página web www.bbva.mx.

La información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Poliza	75B B05019A	Inciso / certificado	038	Número de serie	U251270
Submarca	MAZDA	Tipo / cilindraje	H - 1.8	Modelo	2020
Placas	J2N3305	Certificado de placas	(0) (1)	Color	GRANA
Fecha	03/10/2020	Chasis		Gasolina	1/4 1/2 3/4
Lugar	EL SALTO, NL	Correo electrónico	SACU		
Atención a:	MONTACARGAS GROUP SUPPLIES				
Asegurado	☐ Afectado no				

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado				
9.	Parrilla			73.	Control calefacción				
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico				
11.	Facia			75.	Guantera				
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero								Adicionales	
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☒ No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas				
21.	Calaveras (2) (4)			85.	Manijas de puertas (2) (4)				
22.	Relojantes			86.	Bocinas radio				
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad				
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero				
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero				
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27.	Spoiler			91.	Alfombra				
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho								Llaves	
29.	Salpicadera			93.	Alternador			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Cantidad:	Marca:
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor				
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección				
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
36.	Puerta trasera			100.	Bobina				
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estríbo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujas				
Lado izquierdo								Auto estereo	
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado			Estereo ☒ Sí ☐ No	Tarjeta de circulación
43.	Cuarto luz lateral			107.	Deposito de chisqueros			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Si ☐ No ☒
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor				
45.	Cristal aleta			109.	Purga gasolina				
46.	Puerta delantera			110.	Marcha				
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador				
49.	Puerta trasera			113.	Porro filtro de aire				
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador				
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
53.	Estríbo			117.	Tapón aceite motor				
54.	Molduras			118.	Tapón radiador				
Cajuela								Volante	
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón deposito liquido de frenos			Marca:	
56.	Birlo de seguridad							Original ☒ Especial ☐	
57.	Cables pasa corriente							No. (1) (2) (3) (4)	
58.	Extintidor							No. (1) (2) (3) (4)	
59.	Gato								
60.	Gato hidráulico								
61.	Llave de rueda								
62.	Señales de carretera								
63.	Tapete cubre llanta								
64.	Tapa sombrerera								
General								Observaciones	
120.	Canastilla								
121.	Alarma								
122.	Tapón de gasolina								
123.	Herramientas								
124.	Sensor de reversa								
125.	Quemacocos								
126.	Toldo								
127.	Gancho de arrastre								
128.	Tapón gancho de arrastre								
129.	Calcomanía de verificación								
130.	Tapón birlo								
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRGO MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe