

CGAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 29/6/20 Hora 12:00

No. De Reporte ACC-B0067

No. De siniestro B72730862

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca <u>Nissan</u>	Tipo <u>March</u>	Modelo <u>2015</u>	Color <u>Blanco</u>
No. De Serie <u>3U1CK3COXFL227265</u>	Placas	No. De Motor	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAYONETA ACEITE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOMBA AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOMBA GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDAS MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES BUJÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE ACONDICINADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONOBLOCK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TANQUE DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON DE ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPON RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TURBO CARGADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIO STEREO AMFM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELOJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEGUROS ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES ELÉCTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VICERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABLES PASACORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPA CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTA DE REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEÑALES DE CARRETERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COSTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO EXTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTRIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS EXTERIORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOLDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SALPICADERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIDRIOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CUARTOS DE LUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFENSA DELANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS DE HALOGENO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS DE NIEBLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLUMAS LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTAPLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJUELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFENSA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS DELANTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS TRASEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEREO CD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CABECERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUANTERA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINT. DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CODERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONSOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROL DE AIRE ACOND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEFROSTER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSTRUMENTOS TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ STOP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	SI	NO
CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDALLON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PORTA PLACA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SISTEMA DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GENERAL	SI	NO
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANASTILLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPOILERS D Y T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FUSIBLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXTINGUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBJETOS PERSONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KILOMETRAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OTROS		
REDILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTAS Y OBSERVACIONES

Gente frontal y costados

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Accellan de Juarez

ELABORO

Aldo Acebes

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Aituro barajas

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

3 NICK3 CDXF L227265
Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Datos del siniestro

Número de siniestro: B72230862	Número de póliza: 87262104NC	Inciso / Certificado: 01	Placas: JTG3864
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo: HS	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: José Lucas	Claves: M12	Fotos: OK	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5% U.C
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Karen Mariana Valle	Celular: Rodriguez	Correo electrónico: Rodriguez

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Burbujas de cable, malentendido, Cable de aceleración**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejara sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 28062016 Lugar de expedición: Atlix de Jera Firma del ajustador: _____
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AutoOnline	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Potrquito 31 Las Pintas 45615
Número de pase: _____	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado	
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Eduardo D. Nombre y firma del interesado	Asignación de taller _____ Nombre y firma del interesado
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

3 NIKK3 CDXF L227265.
Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.


Datos del siniestro

Número de siniestro: 572230862	Número de póliza: 87262104 NC	Inciso / Certificado: 01	Placas: JTG3864
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo: HS	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: José Lucas	Claves: M12	Fotos: OK	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5% U.C
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Karen Mariana Valli	Celular: Madriguez	Correo electrónico: Madriguez

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Bombas de agua, malencia, cables suspension**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejara sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, resguarda los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en www.bbva.com/mx o en cualquier sucursal y en **bbva.mx**.
 BBVA Seguros México, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Placa: **872230862** Submarca: **Nissan** Tipo / cilindros: **4/2** Modelo: **2015** Número de serie: **SNI1EK3CDXFL221265**
 Fecha: **25/06/2016** Placa: **JTG3864** Cantidad de placas: **(0)** Modelo: **2015** Color: **Plata**
 Nombre del interesado: **Kenn Muriana Valle Rodriguez** Cédula: **114 1/4 1/2 3/4**
 Seguro a: Seguro Accidente no

No. Inventario **Sí** No. Inventario **Sí** No. Inventario **Sí** No. Inventario **Sí** No. Inventario **Sí**

Delantero

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiaparabrisas	/
3	Plumas limpiaparabrisas	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (izquierda/derecha)	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> LED	/
8	Faro de neblina (izquierda/derecha)	/
9	Parrilla	/
10	Emblema	/
11	Faja	/
12	Rejilla de faja	/
13	Porta plica	/
14	Spooler	/
15		/

Interior

65	Cielo de toldo	/
66	Luz interior	/
67	Espejo retrovisor	/
68	Viveras	/
69	Tablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estereo	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantera	/
76	Consola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)	/
84	Codos	/
85	Mujas de puertas (2) (4)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91	Alfombras	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Trasero

16	Medallón	/
17	Limpadores	/
18	Lampara stop	/
19	Tapia calajeta / quita puerta	/
20	Emblema calajeta	/
21	Calaveras (4)	/
22	Reflejes	/
23	Defensas	/
24	Molduras	/
25	Porta plica	/
26	Camara de reversa	/
27	Spooler	/
28	Escape	/

Motor

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)	/
96	Bandos de motor	/
97	Bayoneta aceite direccion	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmision	/
100	Bocina	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba direccion hidraulica	/
104	Boster de frenos	/
105	Cables bujias	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de refrigerante	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiaparabrisas	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radio	/
115	Sistema de inyeccion	/
116	Transmisor (STD) (AUT)	/
117	Tapon aceite motor	/
118	Tapon radiador	/
119	Tapon deposito liquido de frenos	/

Lado derecho

29	Salepcedera	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espejo lateral	/
32	Crstal alata	/
33	Puerta delantera	/
34	Crstal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Crstal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Crstal costado	/
40	Escudo	/
41	Molduras	/

Rines

Marca: **Original** Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleacion Acero No. (1) (2) (3) (4)

Lado izquierdo

42	Salepcedera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espejo lateral	/
45	Crstal alata	/
46	Puerta delantera	/
47	Crstal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Crstal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Crstal costado	/
53	Escudo	/
54	Molduras	/

General

120	Canastilla	/
121	Alarma	/
122	Tapon de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Toldo	/
127	Ganchos de arrastre	/
128	Tapon gancho de arrastre	/
129	Carcomania de verificacion	/
130	Tapon burlo	/
131	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Calajeta

55	Alfombra carton calajeta	/
56	Birio de seguridad	/
57	Cables pasa corriente	/
58	Extintador	/
59	Gato	/
60	Gato hidraulico	/
61	Llave de ruedas	/
62	Señales de carretera	/
63	Tapete cubre llanta	/
64	Tapia sombrerera	/

Volante

Marca: **Original** Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleacion Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: **Original** Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleacion Acero No. (1) (2) (3) (4)

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Origo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se utilicen mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales, como señalizaciones, de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc. Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador

Razón social de la grua

Nombre y firma del operador de grua que recibe