

Giva Forze
OP. Rene Silva
10:05 PM

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0850

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyuca

☐ TRASLADO(PROV):

AOTB0678

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>MARCH</u>
VIN: <u>3NICK3CDXL220471</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B92004659</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>12-08-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
FALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELE VADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

ASEGURADO ☐ TERCERO ☐ LUGAR Ford Juchitán FECHA 11/11/2016
DIA MES AÑO

SINIESTRO

MARCA VEHICULO Chevrolet TIPO March MODELO 2010 PLACAS 210
MOTOR 1.8 SERIE 18000000000000000000 COLOR Rojo KILOMETRAJE 85,28

TRANSMISIÓN ESTANDAR ☒ LLAVES: SI ☒ NO ☐ CONTROL DE ALARMA ☐ COMBUSTIBLE 1.8
AUTOMATICO ☐ CUANTAS 1 SI ☐ NO ☒ V 1/4 1/2 3/4 L

UBICACIÓN DEPOSITO ☐ CUADRANTE ☐ RESGUARDO ☐ BATERÍA EV, PHEV y/o HEV ☐ SI ☐ NO ☐ TIPO DE VEHICULO COMBUSTIÓN INTERNA ☐ HÍBRIDO ☐ ELÉCTRICO ☐ HÍBRIDO ENCHUFABLE ☐

DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS

MOTOR			CONTROL CALEFACCION			DELANTERO		
ALTERNADOR	☒	☐	CONTROL ELECTRICOS DE ELEV.	☒	☐	BISEL	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.	☒	☐	ESPEJO INTERIOR	☒	☐	COFRE	☒	☐
BAYONETA ACEITE TRANSM.	☒	☐	EXTINGUIDOR	☒	☐	CUARTOS DE LUZ	☒	☐
BOBINA	☒	☐	LUZ INTERIOR	☒	☐	DEFENSA DELANTERA	☒	☐
BOCINA DE CLAXON	☒	☐	MANIJAS INTERIORES	☒	☐	FAROS DELANTEROS	☒	☐
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.	☒	☐	PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	FAROS DE NIEBLA	☒	☐
BOMBA DE AGUA	☒	☐	PERILLA PALANCA	☒	☐	PARABRISAS	☒	☐
BOMBA DE GASOLINA	☒	☐	TABLERO	☒	☐	PARRILLA	☒	☐
BANDAS DE MOTOR	☒	☐	TAPETES	☒	☐	PLUMAS LIMPIADORAS	☒	☐
BOSTER DE FRENOS	☒	☐	VICERAS	☒	☐	PORTA PLACA	☒	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐				SPOILER	☒	☐
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐				TAPA JALON DE TIRO	☒	☐

CAJUELA			LADO DERECHO			TRASERA		
CABLES PARA CORRIENTE	☒	☐	TAPON DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN	☒	☐	CALAVERAS	☒	☐
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	ANTENA	☒	☐	DEFENSA TRASERA	☒	☐
GATO	☒	☐	CRISTALES PUERTA DELANT.	☒	☐	PORTA PLACA	☒	☐
HERRAMIENTAS	☒	☐	CRISTALES PUERTA TRASERA	☒	☐	LIMPIADORES	☒	☐
LLAVE DE CRUZ	☒	☐	ESPEJOS EXTERIORES	☒	☐	MEDALLON	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	SISTEMA ESCAPE	☒	☐
TAPETES	☒	☐	MOLDURAS	☒	☐	SPOILER	☒	☐

LADO IZQUIERDO			GENERAL			OTROS		
TAPÓN DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN	☒	☐	CANASTILLA / BARRA DE CARGA	☒	☐	BATERIA	☒	☐
ANTENA	☒	☐	COMPUTADORAS	☒	☐	MARCA	<u>LTH</u>	☐
CRISTALES PUERTA DELANT.	☒	☐	EMBLEMAS	☒	☐	CARGADOR Y/O ADAPTADOR	☒	☐
CRISTALES PUERTA TRASERA	☒	☐	SPOILERS	☒	☐	ECUALIZADOR	☒	☐
ESPEJOS EXTERIORES	☒	☐	TAPON GASOLINA	☒	☐	MARCA	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	TOLDO	☒	☐	ESTEREO	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐	CATALIZADOR	☒	☐	MARCA	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	TIRON	☒	☐	LLANTAS MARCA	☐	☐
PUERTA TRASERA	☒	☐				*VIDA DD DI TD TI R	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL DEL.	☒	☐				RADIO AM FM	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL TRAS.	☒	☐				MARCA	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐				ACCESORIOS Y OBJETOS DE VALOR	☐	☐
TAPONES RUEDAS / RIN	☒	☐				RINES	☐	☐

INTERIOR			LADO IZQUIERDO			OTROS		
ALFOMBRA	☒	☐	TAPÓN DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN	☒	☐	BATERIA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	ANTENA	☒	☐	MARCA	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	CRISTALES PUERTA DELANT.	☒	☐	CARGADOR Y/O ADAPTADOR	☒	☐
BOCINAS RADIO (CANTIDAD)	<u>2</u>	☐	CRISTALES PUERTA TRASERA	☒	☐	ECUALIZADOR	☒	☐
BOTONES DE PUERTA	☒	☐	ESPEJOS EXTERIORES	☒	☐	MARCA	☐	☐
BOTONES RADIO O ESTEREO	☒	☐	MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	ESTEREO	☒	☐
CABECERAS	☒	☐	MOLDURAS	☒	☐	MARCA	☐	☐
GUANTERA	☒	☐	PUERTA DELANTERA	☒	☐	LLANTAS MARCA	☐	☐
CENICERO	☒	☐	PUERTA TRASERA	☒	☐	*VIDA DD DI TD TI R	☐	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	REFLEJANTE LATERAL DEL.	☒	☐	RADIO AM FM	☐	☐
CODERAS	☒	☐	REFLEJANTE LATERAL TRAS.	☒	☐	MARCA	☐	☐
CONSOLA	☒	☐	SALPICADERA	☒	☐	ACCESORIOS Y OBJETOS DE VALOR	☐	☐
CONTROL AIRE ACOND.	☒	☐	TAPONES RUEDAS / RIN	☒	☐	RINES	☐	☐

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
*Llantas DD (Delantera Derecha), DI (Delantera Izquierda), TD (Trasera Derecha), TI (Trasera Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO / USUARIO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA
TÉL.: Grúas KINGS

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE ENTREGA
TÉL.: Manuel Albu

RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRÚA QUE RECIBE

*Este inventario debe ser llenado por el ajustador y/o chofer de grúa obteniendo firma de conformidad de quien entrega y quien recibe.

*Utilizar también el reverso de este.

*El original debe acompañar el auto durante todo el evento del siniestro hasta entrega del taller ó venta de restos.

23/11/25

DATOS GENERALES

Numero de póliza:	Inciso:	Nombre del Interesado:
813C5800KE	1	MARIO HERNANDEZ GOMEZ

Folio:	Fecha:	Siniestro:
2025121173	18/12/2025	B92004659

DATOS DEL AJUSTADOR

Nombre del ajustador:	Clave:
LEONARDO DAVID CONTRERAS LOREDO	AA31

DATOS DEL VEHICULO

Marca:	Submarca:		
NISSAN	MARCH		
Placas:	Modelo:	Puertas:	Color:
HFZ803F	2018	5	ROJO

DATOS DEL TALLER

Nombre del Taller:	Telefono:
SANCHEZ AUTOMOTRIZ	7222360068
Domicilio (calle, número, exterior e interior, colonia):	
INDEPENDENCIA 1514 ZONA INDUSTRIAL	

DAÑOS DEL SINIESTRO

TAPA CAJUELA, MEDALLON, PARABRISAS, PUERTAS IZQUIERDAS, FASIA TRASERA, CALABERA TRASERA IZQUIERDA, SALPICADERA DELANTERA IZQUIERDA, FASIA DELANTERA, CALABERA DELANTERA IZQUIERDA, COFRE, SOPORTE CALABERA DELANTERA DERECHA, SOPORTE CALABERA DELANTERA IZQUIERDA, COSTADO TRASERO DERECHO

Para acudir a nuestra oficinas y tramitar su indemnización es necesario concertar en nuestro portal www.multiasis.com.mx (servicio exclusivo para las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara las 24 horas), para el interior de la república acudir en el horario establecido o que haya indicado nuestro ajustador.

Información para depósito de deducible

Llame a nuestro ejecutivo en atención desde cualquier lugar de la república (01800 9021300)

Banco	Cuenta
BBVA	617482
Referencia 1	Referencia 2
92004659	Deducible



Horario de atención telefónica
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 Hrs
mail: atencionclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el asunto del correo, su número de siniestro

El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo. Se deberá presentar copia al carbon del depósito al momento de recibir su vehículo en la agencia o taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de anexar copia de su depósito así como su cédula R.F.C. y presentarlos en nuestra oficina al momento de su indemnización.

José Grana Ventolero
Boa y Shop
Ford Sanchez

Este documento es solo de carácter informativo, para cualquier trámite validar con su ejecutivo de seguimiento.

Lugar de expedición:
Fecha de expedición:
18/12/2025