AQMB5028

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

31

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: ~~Ram~~ Nissan TIPO: March
VIN: 3N1CK3CDXJL248058 PLACA: A-261-MKC
SINIESTRO: ASEGURADORA:
FECHA: 23-09-26 COLOR: blanco y amarillo AÑO:

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	✓	X	
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	✓		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO		X	
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓	X	
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR		X	
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C		X	
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			✓
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS	✓		✓
FAROS DE NIEBLA	✓		
PARABRISAS	✓		✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA			✓

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	✓		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			X
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS		X	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		X	
CODERAS	✓		
CONSOLA		X	
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVASOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS		X	
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓	X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mtz		Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B81661961	116B0502116	1	R26114K

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
Nissan	March	March	2016	Blanco


Nombre del ajustador:	Clave:	Fotos:	Aplica deducible:
Jonathan Navarro	A158	OK	☐ SI ☐ NO $

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☐ Asegurado ☑ Tercero	Blanca Aulu Gcarcia		

IMPORTANTE

Con base en la Cláusula VI, inciso 1, letra C, Obligaciones del asegurado de las condiciones de la póliza emitida, el asegurado se obliga a dar aviso de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a (nuestro) legítimo representante todos los datos requeridos en este documento y con la veracidad posible para ello, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Ninguno

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (Tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, dolosamente declaran inexactamente hechos que excluyen o podían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: NO

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617462
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B.
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: 12/Ene/2016
Lugar de expedición: Santa Cat

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase:	Pago Global

El número del taller elegido por el asegurado es de su entera responsabilidad y el taller es convenido sin pérdida alguna de indemnización. La reparación de los daños materiales amparados por esta póliza se hará a la fecha en que se dio por aceptada esta Aviso de Privacidad. El asegurado no podrá hacer ningún reclamo por daños que hayan sido causados a los vehículos durante la reparación.

Nombre y firma del asegurado

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado

¿Dudas, comentarios, sugerencias o quejas?

atencionalclientes.mx@bbva.com

800 90 21 300 800 83 62 003

Escaneado con CamScanner