

MARCA: **NISSA** TIPO: **MARCH**
 VIN: **3NICK3CE3ML223905** PLACA: **N/A**

SINIESTRO: **BBVA 994165**
 OPERADOR: **Miguel**
 FECHA: **23-06-2028**
 COLOR: **AZUL** AÑO: **2021**

00284

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

T. ingreso: 15:05
 Salida: 15:25
 G. FORZA

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		X
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA	X		X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		X
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: - Bomba de gas N.Y
 - Dato Tercero

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Orta Alex</i>		<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CCAO): Hub Julian TRASLADO(PROV):

9076 00240

MARCA: <u>PESSON</u>
TIPO: <u>March</u>
VIN: <u>3NFK3CEJML2905</u>
PLACA: <u>NO</u>
SINIERS TRO: <u>B66994765</u>
ASEGURADORA: <u>BGBUA</u>
FECHA: <u>22-06-26</u> COLOR: <u>BLU</u>
AÑO: <u>2022</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTARIZA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLABES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BOYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSO	X		
CABLES BUJAS	X		
BOBINA	X		
ARE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHE	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
BAJADOR	X		
BADADOR DE AC	X		
TAPOTE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON PADADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRACOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUMTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NEBLA	X		
FARABRISAS	X		
FARRILLA	X		
FLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAFUACA			X


PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAFUACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
FLAJAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
FLACAVIN	X		
KLOMEIRALE	X		
CARASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RN	X		
VORRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RN	X		
VORRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Praga Batuska
Lofer

RECIBE

ENTREGA

ELABORA

Adrian Guzman Adrian Guzman
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvamx.com

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Numero de siniestro <i>00000000000000000000</i>	Poliza <i>02505806119</i>	Inciso / certificado <i>001</i>		Numero de serie <i>3P115303304220000-</i>
Marca <i>ISSAID</i>	Submarca <i>ISSAID</i>	Tipo / cilindraje <i>gas</i>	Modelo <i>2001</i>	Color <i>Azul</i>
Lugar <i>ISSAID</i>	Fecha Día <i>18</i>	Fecha Mes <i>08</i>	Fecha Año <i>2001</i>	Kilometraje <i>90109</i>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado <i>JOSE LUIS GONZALEZ</i>	Picacas <i>1</i>	Cantidad de placas <i>(0) (1) (1)</i>	Gasolina <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
<input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <i>JOSE LUIS GONZALEZ</i>	Celular <i>549221256</i>	Correo electrónico <i>luisgonzalez911@gmail.com</i>	

No. Inventario **Sí No** No. Inventario **Sí No** No. Inventario **Sí No**

Delantero

1. Parabrisas	
2. Brazos de limpiadores	
3. Plumas limpiadoras	
4. Cofre	
5. Cuartos de luz	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> LED	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9. Parrilla	
10. Emblemas	
11. Facia	
12. Molduras	
13. Rejillas de facia	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

Trasero

16. Medallón	
17. Lámparas	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / quinta puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

Lado derecho

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

Lado izquierdo

42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

Cajuela

55. Altimbra cartón cajuela	
56. Bulto de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

Interior

65. Cielo de toldo	
66. Luz interior	
67. Espejo retrovisor	
68. Viseras	
69. Tablero	
70. Switch de encendido (Start / stop engine)	
71. Botones de estéreó	
72. Control aire acondicionado	
73. Control calefacción	
74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (3) (4) (5)	
91. Altimbra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueteros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

General

120. Canastilla	
121. Aljirra	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramienta	
124. Sensor de rodamiento	
125. Quemacables	
126. Jolito	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón bulto	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros Inventario **Sí No**

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca:	Tarjeta de circulación <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No

Tarjeta GPS SD Sí No Marca:

TAG Sí No

Llantas

Emplor: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: *195/65/14* Vida *112*

TD: *195/65/14* Vida *112*

TI: *195/65/14* Vida *112*

R: *195/65/14* Vida *112*

¿Funciona o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha Sí No R: Retración

TD: Trasera derecha Sí No TI: Trasera izquierda Sí No

Rines

Marca: *Original*

Original	Especial
Alcación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: *Original*

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

...

Objetos personales

...

Adaptaciones equipo especial

...