

GRUAS

FOJIRZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 106858

AOTOR 0256

SINESTRO:	B69267561
OPERADOR:	Edwin Leon
FECHA:	216/ Junio /2026
COLOR:	Blanco
ANO:	2022

MARCA: Nissan
 VIN: 3N1CK3CE6NL208140

TIPO: Pkardu
 PLACA: 51P

G. Topza

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REPACCION			X

BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

MOTOR

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAYON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BULIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DEL ANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CALAVERSA			X
BULBOS			X
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CAVASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO DERECHO


	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOlsa DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAYON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL 4/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

[Signature]
 Edgual Lopez
 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

[Signature]
 Edgual Lopez
 NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): Hub Fuji/Han TRASLADO(Prov): _____

DOTB00205

MARCA:	<u>NISSAN</u>	TIPO:	<u>mpch</u>
VIN:	<u>SAFKK3CE6J12083FD</u>	PLACA:	<u>NO</u>
SINIESTRO:	<u>B69267567</u>	ASEGURADORA:	<u>B3UH</u>
FECHA:	<u>11-06-26</u>	COLOR:	<u>BLANCO</u>
		ANO:	<u>2007</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMANDO MOTOR			
ESTEREO			
LANTAS DE REFRECCION			
BOMBA GASOLINA			
Llaves			
CANALIZADOR			

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAVON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENSOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTALACA			

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAMBRAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTALACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOBINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DERROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANILLAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEMADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTIBO			
MANILLAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE PIN			
VIBRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTIBO			
MANILLAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIBRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES:

ELABORA	<u>Adm. M. Gucman</u>	RECEBI	<u>Adm. M. G</u>
NOMBRE Y FIRMA	<u>Adm. M. Gucman</u>	NOMBRE Y FIRMA	<u>Adm. M. G</u>
ENTRASA	<u>[Signature]</u>		

INVENTARIO VALIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Saeiedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

N.I.A. **REYRA PARRA**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Numero de siniestro: DDP067361	Numero de póliza: 825W000001	Inciso / Certificado: 01	Placas: FDN 3001
Marca: NISSA	Submarca: MAX	Tipo: HB	Modelo: 2000
Nombre del ajustador: Alic. Gabriel Rangel Huerta	Claves: XIII	Fotos: XIII	Color: Blau
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado: Ruben Colmenero Navari	Celular: 5511405111	Correo electrónico: rubencolm@pe.gmud.com
IMPORTANTE			

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Datos del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

DAÑOS

Daños preexistentes

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución delar sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato de seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedaran extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrian restringir dichas obligaciones.

Datos depósito deducible

Banco: **BBVA**
 Cuenta / Convenio: **617482**
 Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
 Referencia 2: **Deducible**

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: **= VAUACIÓN Y PAUO BURTA =**

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): **DI. JUAN 26. HOUQUERUA TARRA ALIC. GABRIEL RANGEL XIII**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Nombre y firma del interesado: _____

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado: **Ruben Colmenero Navari**

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio para el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados, en el presente documento autorizo

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 500, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad administrativa, operar y dar seguimiento a tus pólizas y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente informatoria se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Comercio de Seguros del Grupo las compañías que operan en el comercio de Seguros del Grupo que al sujeto tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza 202073601	Póliza GUANADUO	Inicio / cambio 01	Fin / cambio 01
Marca Nissan	Submarca Mux.	Modelo aca	Color Blanco
Lugar Huixquilucan.	Fecha del inventario 14/06/2020	Placa PRM3001	Carro de origen USA
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no asegurado	Nombre del interesado Ribas	Categoría SEMINESM	Centro de operaciones maximiliano gonzalez con.

No.	Inventario	SI	No	No.	Inventario	SI	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1. Parabrisas	
2. Brazos de limpiaparabrisas	
3. Plumas limpiaparabrisas	
4. Cofre	
5. Cuartos de luz	
6. Faro principal (izquierdo) <input checked="" type="checkbox"/> (de Venlo)	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9. Parrilla	
10. Emblemas	
11. Facia	
12. Molduras	
13. Rejillas de faro	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

Trasero

16. Medallón	
17. Limpiafondos	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / quita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Cálavantes <input checked="" type="checkbox"/> (4)	
22. Relojantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

lado derecho

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manilla de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manilla de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Molduras	

lado izquierdo

41. Salpicadera	
42. Cuarto luz lateral	
43. Espejo lateral	
44. Cristal aleta	
45. Puerta delantera	
46. Cristal puerta delantera	
47. Manilla de puerta delantera	
48. Puerta trasera	
49. Cristal puerta trasera	
50. Manilla de puerta trasera	
51. Cristal costado	
52. Molduras	

la

53. Altimbra catión cajuela	
54. Alfombra de seguridad	
55. Alfombra de protección	
56. Alfombra de protección	
57. Alfombra de protección	
58. Alfombra de protección	
59. Alfombra de protección	
60. Alfombra de protección	
61. Alfombra de protección	
62. Alfombra de protección	
63. Alfombra de protección	
64. Alfombra de protección	
65. Alfombra de protección	
66. Alfombra de protección	
67. Alfombra de protección	
68. Alfombra de protección	
69. Alfombra de protección	
70. Alfombra de protección	
71. Alfombra de protección	
72. Alfombra de protección	
73. Alfombra de protección	
74. Alfombra de protección	
75. Alfombra de protección	
76. Alfombra de protección	
77. Alfombra de protección	
78. Alfombra de protección	
79. Alfombra de protección	
80. Alfombra de protección	
81. Alfombra de protección	
82. Alfombra de protección	
83. Alfombra de protección	
84. Alfombra de protección	
85. Alfombra de protección	
86. Alfombra de protección	
87. Alfombra de protección	
88. Alfombra de protección	
89. Alfombra de protección	
90. Alfombra de protección	
91. Alfombra de protección	
92. Alfombra de protección	

Interior

65. Cielo de toldo	
66. Luz interior	
67. Espejo retrovisor	
68. Viseras	
69. Tablero	
70. Switch de encendido (start / stop engine)	
71. Botones de estereo	
72. Control calefacción	
73. Control aire acondicionado	
74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91. Altimbra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisgueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiaparabrisas	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (5) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

120. Alfombra de protección	
121. Alfombra de protección	
122. Alfombra de protección	
123. Alfombra de protección	
124. Alfombra de protección	
125. Alfombra de protección	
126. Alfombra de protección	
127. Alfombra de protección	
128. Alfombra de protección	
129. Alfombra de protección	
130. Alfombra de protección	
131. Alfombra de protección	

Otros

Computadora	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:		Marca
Llaves	Llave de arranque <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:		Marca
Auto estereo	Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:		Marca
Batería	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:		Marca
Tarjetas de circulación	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Adicionales

Pantalla GPS SI NO PANTALLA TV SI NO

Tarjeta GPS SD SI NO Tarjeta

TAG SI NO

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Geoluxer GPS 195 65 R14 (2) (1) (2) (3) (4)

DD: Delantera derecha DD: Delantera izquierda R: Reservada

TD: Trasera derecha TT: Trasera izquierda

DD: **MAXXU 185/105R14 3/4**

TD: **MAXXU 185/105R14 3/4**

Rines

Marca: Original Especial

Altaación: Acero

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original Especial

Observaciones: **Fongo en volante con fibra para reparar**

Adaptaciones equipo especial

Observaciones:

tue presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.