

RENE SILVA
FORZA
10:05 PM

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0851

☒ RESGUARDO(CCAO): TECNOVENDU.

☐ TRASLADO(PROV):

AOTB0679

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>MARCH</u>
VIN: <u>3N1CK3CE7NK207059</u>	PLACA: <u>PAW 8462</u>
SINIESTRO: <u>364287465</u>	ASEGURADORA: <u>B30A.</u>
FECHA: <u>12/08/26</u>	COLOR: <u>AZUL</u>
	AÑO: <u>2022</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
QUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CORDERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURIAS	X		
VIGILANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

Vidrio de la Puerta
Trasera Izquierda
dañado roto

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

BBVA

Seguros

255345

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 140, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales de Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.




Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BBV287465	Número de póliza: 8466210JKE	Inciso / Certificado: 00001	Placas: PAW8462
Marca: NISSAN	Submarca: MARCH	Tipo: 4B	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: JOSÉ CARLOS RIVERA	Claves: 0024	Fotos: FOTOS	Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: RICARDO SANCHEZ CASTILLO	Celular: 1224851755	Correo electrónico: jrcastillo@bbva.com


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **BOLSAS DE AIRE**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de la que se emite el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

			
Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 25/04/2026 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: SANCHEZ AUTOMOTRIZ	Domicilio (Calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): INDEPENDENCIA CTE #154
Número de pase: 2026087177	CDMX. ZONA INDUSTRIAL

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de repuestos y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determinará el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos registrados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

George (Nombre y firma del interesado)	Ricardo Sanchez Castillo (Nombre y firma del ajustador)
---	--

George me comprometo a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del interesado



TELS: 712 283 0010
SIN COSTO 800 890 6540
www.gruaskings.com.mx

INVENTARIO DEL VEHICULO

Ver.2

FOLIO **Nº 12099**

ASEGURADO ☐ TERCERO ☐ LUGAR Ford Surber FECHA 11/11/2017
DIA MES AÑO

SINIESTRO

MARCA VEHICULO Nissan TIPO March MODELO 20 PLACAS U/A

MOTOR SERIE COLOR Rojo KILOMETRAJE 16.1

TRANSMISIÓN Estandar ☒ AUTOMATICO ☐ LLAVES: SI ☐ NO ☐ CUANTAS 1 CONTROL DE ALARMA SI ☐ NO ☐ COMBUSTIBLE 61
V 1/4 1/2 3/4 LL

UBICACIÓN DEPOSITO ☐ CUADRANTE ☐ RESGUARDO ☐ BATERIA EV, PHEV y/o HEV SI ☐ NO ☐ TIPO DE VEHICULO COMBUSTIÓN INTERNA ☐ HÍBRIDO ☐ ELÉCTRICO ☐ HÍBRIDO ENCHUFABLE ☐

DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS DESCRIPCIÓN SI NO C/DAÑOS

MOTOR			
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE HIDRAUL.	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE TRANSM.	☒	☐	☐
BOBINA	☒	☐	☐
BOCINA DE CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA DIRECC. HIDRAUL.	☒	☐	☐
BOMBA DE AGUA	☒	☐	☐
BOMBA DE GASOLINA	☒	☐	☐
BANDAS DE MOTOR	☒	☐	☐
BOSTER DE FRENO	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
CARBURADOR	☒	☐	☐
COMPRESORA AIRE ACOND.	☒	☐	☐
SISTEMA FRENO ABS	☒	☐	☐
DIFERENCIAL	☒	☐	☐
DIRECCIÓN HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐	☐
DEPOSITO AGUA LIMPIA	☒	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
FILTRO CARBURADOR	☒	☐	☐
FLECHA CARDAN O DELANTERAS	☒	☐	☐
MARCA	☒	☐	☐
MOTOR LIMPIADORES	☒	☐	☐
MOTOR VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
REGULADOR	☒	☐	☐
SEMIEJES	☒	☐	☐
SISTEMA DE GAS	☒	☐	☐
SISTEMA DE INYECCION	☒	☐	☐
TANQUE DE GAS	☒	☐	☐
TAPON ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐	☐

CONTROL CALEFACCION			
CONTROL ELECTRICO DE ELEV.	☒	☐	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	☐
ESPEJO INTERIOR	☒	☐	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	☐
MANIJAS INTERIORES	☒	☐	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
PERILLA PALANCA	☒	☐	☐
TABLERO	☒	☐	☐
TAPETES	☒	☐	☐
VICERAS	☒	☐	☐

DELANTERO			
BISEL	☒	☐	☐
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
COFRE	☒	☐	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐	☐
FAROS DELANTEROS	☒	☐	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐	☐
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☒	☐	☐
PLUMAS LIMPIADORAS	☒	☐	☐
PORTA PLACA	☒	☐	☐
SPOILER	☒	☐	☐
TAPA JALON DE TIRO	☒	☐	☐

CAJUELA			
CABLES PARA CORRIENTE	☒	☐	☐
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	☐
GATO	☒	☐	☐
HERRAMIENTAS	☒	☐	☐
LLAVE DE CRUZ	☒	☐	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	☐
TAPETES	☒	☐	☐

TRASERA			
CALAVERAS	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☐
PORTA PLACA	☒	☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
SISTEMA ESCAPE	☒	☐	☐
SPOILER	☒	☐	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐	☐
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PLUMA LIMPIADORA	☒	☐	☐

LADO DERECHO			
TAPON DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN	☒	☐	☐
ANTENA	☒	☐	☐
CRISTALES PUERTA DELANT.	☒	☐	☐
CRISTALES PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
ESPEJOS EXTERIORES	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL DEL.	☒	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL TRAS.	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
TAPONES RUEDAS / RIN	☒	☐	☐

GENERAL			
CANASTILLA / BARRA DE CARGA	☒	☐	☐
COMPUTADORAS	☒	☐	☐
EMBLEMAS	☒	☐	☐
SPOILERS	☒	☐	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	☐
TOLDO	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐
TIRON	☒	☐	☐

INTERIOR			
ALFOMBRA	☒	☐	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐	☐
BOCINAS RADIO (CANTIDAD)	☒	☐	☐
BOTONES DE PUERTA	☒	☐	☐
BOTONES RADIO O ESTEREO	☒	☐	☐
CABECERAS	☒	☐	☐
GUANTERA	☒	☐	☐
CENICERO	☒	☐	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	☐
CODERAS	☒	☐	☐
CONSOLA	☒	☐	☐
CONTROL AIRE ACOND.	☒	☐	☐

LADO IZQUIERDO			
TAPON DE BIRLO Y/O CENTRO DE RIN	☒	☐	☐
ANTENA	☒	☐	☐
CRISTALES PUERTA DELANT.	☒	☐	☐
CRISTALES PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
ESPEJOS EXTERIORES	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRASERA	☒	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL DEL.	☒	☐	☐
REFLEJANTE LATERAL TRAS.	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
TAPONES RUEDAS / RIN	☒	☐	☐

OTROS			
BATERIA	☒	☐	☐
MARCA	☒	☐	☐
CARGADOR Y/O ADAPTADOR	☒	☐	☐
ECUALIZADOR	☒	☐	☐
MARCA	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
MARCA	☒	☐	☐
LLANTAS MARCA	☒	☐	☐
*VIDA DD DI TD TI R	☒	☐	☐
RADIO AM FM	☒	☐	☐
MARCA	☒	☐	☐
ACCESORIOS Y OBJETOS DE VALOR	☒	☐	☐
RINES	☒	☐	☐
ESPECIAL NORMAL	☒	☐	☐
VOLANTE MARCA	☒	☐	☐
ESPECIAL NORMAL	☒	☐	☐
OTROS ACCESORIOS	☒	☐	☐

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
*Llantas DD (Delantera Derecha), DI (Delantera Izquierda), TD (Trasera Derecha), TI (Trasera Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO / USUARIO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA
TEL.: Grúa KINGS
RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE ENTREGA
TEL.: Manuel Alberto...
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRÚA QUE RECIBE

*Este inventario debe ser llenado por el ajustador y/o chofer de grúa obteniendo firma de conformidad de quien entrega y quien recibe.
*Utilizar también el reverso de este.
*El original debe acompañar el auto durante todo el evento del siniestro hasta entrega del taller ó venta de restos.