

00625

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): delapayan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>MARCH</u>
VIN: <u>3UICK3CE7DL205685</u>	PLACA: <u>758 BGA</u>
SINIESTRO: <u>B76140161</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>08/05/26</u>	COLOR: <u>AZUL</u>
	AÑO: <u>2023</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOSINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTEPA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELE. VADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
MEDALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VIDRIOS LATERALES			



OBSERVACIONES: Dañado por colisión
En el costado izquierdo
Cofre dañado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 37674261	Número de póliza: 776A0000VV	Inciso / Certificado: 0137	Placas: 58 BLA
Marca: WSS	Submarca: MSR	Tipo: MSR	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Enoch Amador	Claves: X246	Fotos: X246	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Cherif	Celular: 557942882	Correo electrónico: mcmanti@alfray
IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			
Daños del siniestro			

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

	Datos depósito deducible Banco BBVA Cuenta / Convenio 617482 Referencia 1 Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2 Deducible	Fecha de expedición: 18/08/2012 Lugar de expedición: 08/08/12 Firma del ajustador: 
---	---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del titular <i>JOSE ORTIZ</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de partes, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV.00

Información importante al reverso.

FDDO-495

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B76740161	Póliza 776400001V	Inciso / certificado 137	Número de serie 3NICK3CE7PLZ05685
Marca NISSAN	Submarca March	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2023
Lugar EDO MX	Fecha Día 4 Mes 8 Año 26	Placa Y58 BUA	Cantidad de placas (0)
Atención a: ☒ asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado BBVA	Celular MURIASISTENCA	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4	Cofre			68	Viseras				
5	Cuartos de luz			69	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9	Parrilla			73	Control calefacción			Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10	Emblemas			74	Control eléctrico			Estéreo ☒ No ☐	☒ No ☐
11	Facia			75	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	
12	Molduras			76	Consola			Marca:	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos				
14	Porta placa			78	Encendedor				
15	Spoiler			79	Cenicero				
Trasero				Motor				Adicionales	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)				
20	Emblema cajuela			84	Coderas				
21	Calaveras (2) (4)			85	Manijas de puertas (2) (4)				
22	Reflejes			86	Bocinas radio				
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad				
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero				
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero				
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)				
27	Spoiler			91	Alfombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)				
Lado derecho				General				 Llantas	
29	Salpicadera			93	Alternador			 Ejemplo: Llantas PD Goodyear GPS II 195/65/14	 Vida
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			DD: MAXXIS	(3/4, 1/2, 1/4)
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			TD: MAXXIS	
32	Cristal alea			96	Bandas de motor			DI: MAXXIS	
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			TI: MAXXIS	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			R: MAXXIS	
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐	
36	Puerta trasera			100	Bobina			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua				
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo				Volante				 Rines	
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado			Marca:	
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros			Original ☐ Especial ☐	No (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral			108	Distribuidor			Atención ☐ Acero ☐	No (1) (2) (3) (4)
45	Cristal alea			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) (AUT)				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela				 Observaciones				 Objetos personales	
55	Alfombra cartón cajuela			NO HAY NINGUN ARTICULO					
56	Barril de seguridad								
57	Cables para corriente								
58	Extintor								
59	Gato			 Adaptaciones equipo especial					
60	Gato hidráulico								
61	Llave de rueda								
62	Señales de carretera								
63	Tapete cubre llanta								
64	Tapa sonidera								

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los ejemplos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda, y pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe